

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTRUTURA METÁLICA DO CEPI – RECANTO DAS EMAS

Autor do Projeto: Eng. Dalmo Blanco Cinnanti

CREA: 7.962/D-DF

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
R00	06/10/2020	EMISSÃO INICIAL	DALMO B. CINNANTI
<i>Nome do projeto</i>		<i>MEMÓRIA DE CÁLCULO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA – CEPI RECANTO DAS EMAS</i>	
<i>Número do projeto</i>		<i>314-SEEDF-CEPI-RECANTO-QD805-MEM-MET-R00</i>	
<i>Local</i>		<i>QD 805 LOTE 01 – RECANTO DAS EMAS, RA XV – BRASÍLIA/DF</i>	

ÍNDICE

1.	ESPECIFICAÇÕES GERAIS.....	4
1.1.	OBJETIVO	4
1.2.	DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO.....	4
1.3.	documentos de referência.....	4
2.	normas.....	4
3.	softwares utilizados	5
4.	especificações dos materiais.....	5
4.1.	perfis de aço laminado	5
4.2.	DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO	5
5.	CARREGAMENTOS	6
5.1.	Cargas PERMANENTES (cp):.....	6
5.2.	Cargas ACIDENTAIS (sc):	6
5.3.	Carregamentos devidos ao vento.....	6
5.4.	Numeração dos carregamentos	7
6.	COMBINAÇÕES	8
6.1.	Combinações raras de serviço	9
6.2.	Combinações últimas normais.....	9
6.3.	NUMERAÇÃO DAS COMBINAÇÕES	10
7.	ANÁLISE ESTRUTURAL	11
7.1.	modelo de cálculo.....	11
7.2.	NUMERAÇÃO DOS NÓS	13
7.3.	NUMERAÇÃO DAS BARRAS.....	16
8.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL.....	17
8.1.	deslocamentos.....	17
8.1.1	DESLOCAMENTOS VERTICAIS	17
8.1.2	DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS.....	17
8.2.	Reações de apoio.....	18
8.3.	Deslocamento dos nós.....	26
8.4.	Esforços nas barras	90
9.	DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA.....	419
9.1.	Capacidade das barras.....	419

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SEEDF	06/10/2020

9.2. Resultado por barras421

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SEEDF	06/10/2020

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
















1.1. OBJETIVO

Este documento foi elaborado para apresentar a memória de cálculo da estrutura metálica das coberturas da edificação para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília, no Distrito Federal, feito pela Vista Engenharia.

1.2. DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO

O edifício é dividido em blocos, sendo bloco A, bloco B e bloco de ligação. A estrutura metálica da cobertura é composta por treliças que apoiam na estrutura de concreto. As treliças recebem terças da cobertura que são travadas por contraventamentos. Consideradas ainda vigas em perfis caixa que para apoio do forro.

1.3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

-  TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19-23_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-24-27_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28-38_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-COB-GER0-11_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-FOR-GER0-10_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-IMP-GER0-01_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-LYT-GER0-03-04_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PCD-GER0-16_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PCD-RFR0-18_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PGP-GER0-09_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R02.dwg
-  TIPO1-ARQ-PLE-PTR0-17_R02.dwg

2. normas

- ANSI/AISC 360-2005 – Specification for structural steel buildings – LRFD;

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SEEDF	06/10/2020

- NBR 6120:1980 – Cargas para Cálculos de Estruturas de Edificações;
- NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações;
- NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
- NBR 14762:2010- Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio.

3. softwares utilizados

- STRAP v.2018 – Análise e Dimensionamento.
- Planilhas para dimensionamento de elementos específicos.

4. especificações dos materiais

4.1. PERFIS DE AÇO LAMINADO

- **Aço A-36 250Mpa**, com peças simples de barra redonda da Série BRØ, para aplicações estruturais.
- **Aço A-36 250MPa**, com peças simples de perfis laminados a quente da Série L (Cantoneiras), C (U enrijecido) e chapas, para aplicações estruturais.


4.2. DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO

- CHAPAS
- **Aço A-36 250Mpa.**
 - PARAFUSOS

Parafuso sextavado ASTM A325 tipo 1, com acabamento galvanizado, de alta resistência de aço-liga temperado e revenido, para ligações em estruturas de aço, dimensões: ANSI – ASBME B 18.2.6, rosca: ANSI – ASBME B 1.1, tensão de tração mínima: 84,4 Kgf/mm², tensão de escoamento mínima: 64,7 Kgf/mm², tensão de cisalhamento: 60% da tensão de tração, dureza: 25 a 34HRC.

	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
	SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SEEDF	06/10/2020

Na impossibilidade de testar o parafuso, deverá ser realizado o ensaio de tração completo em corpo de prova usinado.



- PORCAS

Porcas sextavadas, ASTM A 563 grau DH, composição: Aço médio Carbono ao Boro, dureza: 24 a 38HRC.

- ARRUELAS

Arruelas F 436 – tipo 1.

- CHUMBADORES

Chumbador Químico HILTI-HIT-HY 200 – Barra HAS.

5. CARREGAMENTOS

5.1. CARGAS PERMANENTES (CP):

- PP – Peso Próprio da estrutura metálica: calculado automaticamente pelo software
- PP_TELHAS– Peso próprio do forro de cobertura = 13 kg/m²

5.2. CARGAS ACIDENTAIS (SC):

- SC_25 - Utilização (Carga Acidental – CA): 25 kg/m²

5.3. CARREGAMENTOS DEVIDOS AO VENTO

Carregamentos causados pelo vento calculados de acordo com a NBR 6123, através do ábaco de coeficiente de arraste.

As pressões foram lançadas proporcionalmente à altura do andar, como mostrado a seguir:

$V_0 = 35 \text{ m/s}$ (por interpolação, conforme abaixo)




Figura 1 - Isopletas da velocidade básica V_0 (m/s) – ABNT NBR 6123:1988

5.4. NUMERAÇÃO DOS CARREGAMENTOS

LISTA DE CARREGAMENTOS	
1	PP
2	PP_TELHAS
3	SC_25
4	VT

6. COMBINAÇÕES

As combinações foram elaboradas conforme as orientações da NBR 8800, utilizando os coeficientes apresentados nas tabelas abaixo:

Tabela 1 — Valores dos coeficientes de ponderação das ações $\gamma_f = \gamma_{fl} \gamma_{fB}$

Combinações	Ações permanentes (γ_g) ^{a,c}					
	Diretas					Indiretas
	Peso próprio de estruturas metálicas	Peso próprio de estruturas pré-moldadas	Peso próprio de estruturas moldadas no local e de elementos construtivos industrializados e empuxos permanentes	Peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições <i>in loco</i>	Peso próprio de elementos construtivos em geral e equipamentos	
Normais	1,25 (1,00)	1,30 (1,00)	1,35 (1,00)	1,40 (1,00)	1,50 (1,00)	1,20 (0)
Especiais ou de construção	1,15 (1,00)	1,20 (1,00)	1,25 (1,00)	1,30 (1,00)	1,40 (1,00)	1,20 (0)
Excepcionais	1,10 (1,00)	1,15 (1,00)	1,15 (1,00)	1,20 (1,00)	1,30 (1,00)	0 (0)
	Ações variáveis (γ_q) ^{a,d}					
	Efeito da temperatura ^b	Ação do vento	Ações truncadas ^e	Demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação		
Normais	1,20	1,40	1,20	1,50		
Especiais ou de construção	1,00	1,20	1,10	1,30		
Excepcionais	1,00	1,00	1,00	1,00		

^a Os valores entre parênteses correspondem aos coeficientes para as ações permanentes favoráveis à segurança; ações variáveis e excepcionais favoráveis à segurança não devem ser incluídas nas combinações.

^b O efeito de temperatura citado não inclui o gerado por equipamentos, o qual deve ser considerado ação decorrente do uso e ocupação da edificação.

^c Nas combinações normais, as ações permanentes diretas que não são favoráveis à segurança podem, opcionalmente, ser consideradas todas agrupadas, com coeficiente de ponderação igual a 1,35 quando as ações variáveis decorrentes do uso e ocupação forem superiores a 5 kN/m², ou 1,40 quando isso não ocorrer. Nas combinações especiais ou de construção, os coeficientes de ponderação são respectivamente 1,25 e 1,30, e nas combinações excepcionais, 1,15 e 1,20.

^d Nas combinações normais, se as ações permanentes diretas que não são favoráveis à segurança forem agrupadas, as ações variáveis que não são favoráveis à segurança podem, opcionalmente, ser consideradas também todas agrupadas, com coeficiente de ponderação igual a 1,50 quando as ações variáveis decorrentes do uso e ocupação forem superiores a 5 kN/m², ou 1,40 quando isso não ocorrer (mesmo nesse caso, o efeito da temperatura pode ser considerado isoladamente, com o seu próprio coeficiente de ponderação). Nas combinações especiais ou de construção, os coeficientes de ponderação são respectivamente 1,30 e 1,20, e nas combinações excepcionais, sempre 1,00.

^e Ações truncadas são consideradas ações variáveis cuja distribuição de máximos é truncada por um dispositivo físico, de modo que o valor dessa ação não possa superar o limite correspondente. O coeficiente de ponderação mostrado nesta Tabela se aplica a este valor-limite.

Tabela 2 — Valores dos fatores de combinação ψ_0 e de redução ψ_1 e ψ_2 para as ações variáveis

Ações		$\gamma \eta^a$		
		ψ_0	ψ_1^d	ψ_2^e
Ações variáveis causadas pelo uso e ocupação	Locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas ^{b)}	0,5	0,4	0,3
	Locais em que há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas ^{c)}	0,7	0,6	0,4
	Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e sobrecargas em coberturas (ver B.5.1)	0,8	0,7	0,6
Vento	Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral	0,6	0,3	0
Temperatura	Variações uniformes de temperatura em relação à média anual local	0,6	0,5	0,3
Cargas móveis e seus efeitos dinâmicos	Passarelas de pedestres	0,6	0,4	0,3
	Vigas de rolamento de pontes rolantes	1,0	0,8	0,5
	Pilares e outros elementos ou subestruturas que suportam vigas de rolamento de pontes rolantes	0,7	0,6	0,4
^a Ver alínea c) de 4.7.5.3. ^b Edificações residenciais de acesso restrito. ^c Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público. ^d Para estado-limite de fadiga (ver Anexo K), usar ψ_1 igual a 1,0. ^e Para combinações excepcionais onde a ação principal for sismo, admite-se adotar para ψ_2 o valor zero.				

6.1. COMBINAÇÕES RARAS DE SERVIÇO

$$\sum \gamma_g G + Q + \sum_{j=2}^n \psi_{1j} Q_j$$

6.2. COMBINAÇÕES ÚLTIMAS NORMAIS

$$\sum \gamma_g G + \lambda_{q1} Q + \sum_{j=2}^n \lambda_j \psi_{0j} Q_j$$

6.3. NUMERAÇÃO DAS COMBINAÇÕES

Nº	COMBINAÇÃO	CARREGAMENTOS (Nº) * COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO			
1	PP	1 *1,25	+ 2 *1,40		
2	PP+SC	1 *1,25	+ 2 *1,40	+ 3 *1,50	
3	PP+VT	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 4 *1,50	
4	PP+SC+VT	1 *1,25	+ 2 *1,40	+ 3 *1,50	+ 4 *0,86
5	PP+VT+SC	1 *1,25	+ 2 *1,40	+ 3 *1,05	+ 4 *1,40
6	PP(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00		
7	PP+SC(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 3 *1,00	
8	PP+VT(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 4 *1,00	
9	PP+SC+VT(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 3 *1,00	+ 4 *0,30
10	PP+VT+SC(ELS)	1 *1,00	+ 2 *1,00	+ 3 *0,70	+ 4 *1,00

7. ANÁLISE ESTRUTURAL

O modelo de cálculo foi criado a partir de um sistema unifilar de barras e nós no software STRAP, mostrado a seguir. O modelo foi dividido por blocos, conforme pré-definição feita pela arquitetura. A estrutura é composta por 3 blocos de coberturas no nível +3,100.

Para as imagens a seguir, os elementos são representados de acordo com a simbologia padrão de análise estrutural:



Linhas – Barras

Pontos – Nós

Círculos – Rótulas de momento fletor.

7.1. MODELO DE CÁLCULO




FIGURA 2 - VISTA 3D COBERTURA FNDE




FIGURA 3 - VISTA 3D COBERTURA BLOCO A




FIGURA 4 - VISTA 3D COBERTURA BLOCO LIGAÇÃO




FIGURA 5 - VISTA 3D COBERTURA BLOCO B

7.2. NUMERAÇÃO DOS NÓS




FIGURA 6 - NÓS DA COBERTURA BLOCO A




FIGURA 7 - NÓS DA COBERTURA BLOCO LIGAÇÃO




FIGURA 8 - NÓS DA COBERTURA BLOCO B

7.3. NUMERAÇÃO DAS BARRAS




FIGURA 9 - BARRAS DA COBERTURA BLOCO A




FIGURA 10 - BARRAS DA COBERTURA BLOCO LIGAÇÃO




FIGURA 11 - BARRAS DA COBERTURA BLOCO B

8. RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

8.1. DESLOCAMENTOS

8.1.1 DESLOCAMENTOS VERTICAIS

Os deslocamentos verticais da estrutura são limitados em $L/250$.

Consultar a planilha de deslocamentos nodais para conferimento dos valores em todos os elementos da estrutura no sentido gravitacional.

8.1.2 DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS

Os deslocamentos horizontais da estrutura são limitados em $H/400$.

Consultar a planilha de deslocamentos nodais para conferimento dos valores em todos os elementos da estrutura no sentido transversal.

8.2. REAÇÕES DE APOIO

MÁX. RESULTADOS (Unids: tf, tf*metro) (ELS)							
Apoio	Combinação	Hx	Hy	Nz	Mx	My	Torção
101	Máx	0,003	0,411	0,415	0,163	0,002	0,000
	Mín	-0,012	-0,077	-0,069	-0,034	-0,007	0,000
105	Máx	0,012	0,411	0,415	0,163	0,007	0,000
	Mín	-0,003	-0,077	-0,069	-0,034	-0,002	0,000
106	Máx	0,012	0,077	0,415	0,034	0,007	0,000
	Mín	-0,003	-0,411	-0,069	-0,163	-0,002	0,000
109	Máx	0,003	0,077	0,415	0,034	0,002	0,000
	Mín	-0,012	-0,411	-0,069	-0,163	-0,007	0,000
111	Máx	0,199	0,029	1,207	0,000	0,304	0,024
	Mín	-0,036	-0,009	-0,233	0,000	-1,604	-0,007
112	Máx	0,036	0,029	1,207	0,000	1,604	0,007
	Mín	-0,199	-0,009	-0,233	0,000	-0,304	-0,024
113	Máx	0,199	0,009	1,207	0,000	0,304	0,007
	Mín	-0,036	-0,029	-0,233	0,000	-1,604	-0,024
114	Máx	0,036	0,009	1,207	0,000	1,604	0,024
	Mín	-0,199	-0,029	-0,233	0,000	-0,304	-0,007
125	Máx	0,936	0,000	1,024	0,000	0,013	0,000
	Mín	-0,323	-0,001	-0,317	0,000	-0,047	0,000
126	Máx	0,936	0,000	1,024	0,000	0,013	0,000
	Mín	-0,323	0,000	-0,317	0,000	-0,047	0,000
127	Máx	0,478	0,000	1,927	0,000	0,069	0,000
	Mín	-0,147	0,000	-0,638	0,000	-0,198	0,000
128	Máx	0,326	0,000	1,021	0,000	0,044	0,000
	Mín	-0,932	-0,001	-0,320	0,000	-0,013	0,000

129	Máx	0,326	0,000	1,020	0,000	0,044	0,000
	Mín	-0,932	0,000	-0,320	0,000	-0,013	0,000
150	Máx	0,310	0,001	0,997	0,000	0,043	0,000
	Mín	-0,915	0,000	-0,306	-0,001	-0,012	0,000
151	Máx	0,117	0,001	0,543	0,000	0,023	0,000
	Mín	-0,489	0,000	-0,104	-0,001	-0,005	0,000
152	Máx	0,309	0,000	0,997	0,000	0,043	0,000
	Mín	-0,914	0,000	-0,306	-0,001	-0,012	0,000
153	Máx	0,916	0,001	0,997	0,000	0,012	0,000
	Mín	-0,310	0,000	-0,306	-0,001	-0,043	0,000
154	Máx	0,489	0,001	0,543	0,000	0,005	0,000
	Mín	-0,117	0,000	-0,104	-0,001	-0,023	0,000
155	Máx	0,914	0,000	0,997	0,000	0,012	0,000
	Mín	-0,310	0,000	-0,306	-0,001	-0,043	0,000
175	Máx	0,309	0,000	0,997	0,001	0,043	0,000
	Mín	-0,914	-0,001	-0,305	0,000	-0,012	0,000
176	Máx	0,914	0,000	0,997	0,001	0,012	0,000
	Mín	-0,310	-0,001	-0,305	0,000	-0,043	0,000
186	Máx	0,310	0,000	0,997	0,001	0,043	0,000
	Mín	-0,916	-0,001	-0,305	0,000	-0,012	0,000
187	Máx	0,916	0,000	0,997	0,001	0,012	0,000
	Mín	-0,310	-0,001	-0,305	0,000	-0,043	0,000
196	Máx	0,117	0,000	0,543	0,001	0,023	0,000
	Mín	-0,489	-0,001	-0,104	0,000	-0,005	0,000
199	Máx	0,489	0,000	0,543	0,001	0,005	0,000
	Mín	-0,117	-0,001	-0,104	0,000	-0,023	0,000
211	Máx	1,039	0,000	1,058	0,000	0,014	0,000

	Mín	-0,379	0,000	-0,349	0,000	-0,046	0,000
212	Máx	0,935	0,000	1,024	0,000	0,013	0,000
	Mín	-0,323	-0,001	-0,317	0,000	-0,045	0,000
213	Máx	0,935	0,000	1,024	0,000	0,013	0,000
	Mín	-0,323	0,000	-0,317	0,000	-0,045	0,000
214	Máx	0,388	0,000	1,051	0,000	0,044	0,000
	Mín	-1,030	0,000	-0,356	0,000	-0,015	0,000
215	Máx	0,326	0,000	1,021	0,000	0,044	0,000
	Mín	-0,932	-0,001	-0,320	0,000	-0,013	0,000
216	Máx	0,326	0,000	1,020	0,000	0,044	0,000
	Mín	-0,931	0,000	-0,320	0,000	-0,013	0,000
237	Máx	0,310	0,001	0,997	0,000	0,043	0,000
	Mín	-0,915	0,000	-0,305	-0,001	-0,012	0,000
238	Máx	0,117	0,001	0,543	0,000	0,023	0,000
	Mín	-0,489	0,000	-0,104	-0,001	-0,005	0,000
239	Máx	0,309	0,000	0,997	0,000	0,043	0,000
	Mín	-0,914	0,000	-0,306	-0,001	-0,012	0,000
240	Máx	0,915	0,001	0,997	0,000	0,012	0,000
	Mín	-0,310	0,000	-0,306	-0,001	-0,043	0,000
241	Máx	0,489	0,001	0,543	0,000	0,005	0,000
	Mín	-0,117	0,000	-0,104	-0,001	-0,023	0,000
242	Máx	0,914	0,000	0,997	0,000	0,012	0,000
	Mín	-0,310	0,000	-0,305	-0,001	-0,043	0,000
262	Máx	0,309	0,000	0,996	0,001	0,043	0,000
	Mín	-0,914	-0,001	-0,305	0,000	-0,012	0,000
263	Máx	0,914	0,000	0,997	0,001	0,012	0,000
	Mín	-0,309	-0,001	-0,305	0,000	-0,043	0,000

273	Máx	0,310	0,000	0,997	0,001	0,043	0,000
	Mín	-0,915	-0,001	-0,305	0,000	-0,012	0,000
274	Máx	0,915	0,000	0,997	0,001	0,012	0,000
	Mín	-0,310	-0,001	-0,305	0,000	-0,043	0,000
283	Máx	0,117	0,000	0,543	0,001	0,023	0,000
	Mín	-0,488	-0,001	-0,104	0,000	-0,005	0,000
286	Máx	0,489	0,000	0,543	0,001	0,005	0,000
	Mín	-0,117	-0,001	-0,104	0,000	-0,023	0,000
384	Máx	0,125	0,001	0,466	0,002	0,012	0,000
	Mín	-0,029	-0,005	-0,090	-0,001	-0,056	0,000
385	Máx	0,030	0,001	0,114	0,000	0,004	0,000
	Mín	-0,002	0,000	-0,004	-0,001	-0,020	0,000
386	Máx	0,220	0,001	0,877	0,001	0,033	0,000
	Mín	-0,074	-0,002	-0,239	0,000	-0,105	0,000
387	Máx	0,058	0,000	0,205	0,000	0,010	0,000
	Mín	-0,005	0,000	-0,032	0,000	-0,037	0,000
388	Máx	0,224	0,001	0,877	0,001	0,032	0,000
	Mín	-0,076	-0,002	-0,239	0,000	-0,105	0,000
389	Máx	0,059	0,000	0,205	0,000	0,010	0,000
	Mín	-0,005	0,000	-0,033	0,000	-0,037	0,000
390	Máx	0,332	0,001	0,772	0,000	0,036	0,000
	Mín	-0,112	0,000	-0,225	0,000	-0,104	0,000
391	Máx	0,037	0,000	0,088	0,000	0,011	0,000
	Mín	-0,047	0,000	0,008	0,000	-0,036	0,000
392	Máx	0,332	0,000	0,784	0,000	0,036	0,000
	Mín	-0,112	0,000	-0,212	0,000	-0,104	0,000
393	Máx	0,037	0,000	0,088	0,000	0,011	0,000

	Mín	-0,047	0,000	0,008	0,000	-0,036	0,000
394	Máx	0,225	0,002	0,877	0,000	0,032	0,000
	Mín	-0,076	-0,001	-0,239	-0,001	-0,105	0,000
395	Máx	0,059	0,000	0,205	0,000	0,010	0,000
	Mín	-0,005	0,000	-0,033	0,000	-0,037	0,000
396	Máx	0,220	0,002	0,865	0,000	0,033	0,000
	Mín	-0,074	-0,001	-0,251	-0,001	-0,105	0,000
397	Máx	0,058	0,000	0,205	0,000	0,010	0,000
	Mín	-0,005	0,000	-0,032	0,000	-0,037	0,000
398	Máx	0,126	0,005	0,466	0,001	0,012	0,000
	Mín	-0,029	-0,001	-0,090	-0,002	-0,056	0,000
399	Máx	0,030	0,000	0,114	0,001	0,003	0,000
	Mín	-0,002	-0,001	-0,004	0,000	-0,020	0,000
400	Máx	0,029	0,001	0,466	0,002	0,056	0,000
	Mín	-0,125	-0,005	-0,090	-0,001	-0,012	0,000
401	Máx	0,002	0,001	0,114	0,000	0,020	0,000
	Mín	-0,030	0,000	-0,004	-0,001	-0,004	0,000
402	Máx	0,074	0,001	0,865	0,001	0,105	0,000
	Mín	-0,220	-0,002	-0,251	0,000	-0,033	0,000
403	Máx	0,005	0,000	0,205	0,000	0,037	0,000
	Mín	-0,058	0,000	-0,032	0,000	-0,010	0,000
404	Máx	0,076	0,001	0,865	0,001	0,105	0,000
	Mín	-0,224	-0,002	-0,251	0,000	-0,032	0,000
405	Máx	0,005	0,000	0,205	0,000	0,037	0,000
	Mín	-0,059	0,000	-0,032	0,000	-0,010	0,000
406	Máx	0,106	0,001	0,785	0,000	0,106	0,000
	Mín	-0,338	0,000	-0,211	0,000	-0,034	0,000

407	Máx	0,050	0,000	0,087	0,000	0,036	0,000
	Mín	-0,034	0,000	0,007	0,000	-0,011	0,000
408	Máx	0,106	0,000	0,797	0,000	0,106	0,000
	Mín	-0,337	0,000	-0,199	0,000	-0,034	0,000
409	Máx	0,050	0,000	0,087	0,000	0,036	0,000
	Mín	-0,034	0,000	0,007	0,000	-0,011	0,000
410	Máx	0,076	0,002	0,877	0,000	0,105	0,000
	Mín	-0,225	-0,001	-0,239	-0,001	-0,032	0,000
411	Máx	0,005	0,000	0,205	0,000	0,037	0,000
	Mín	-0,059	0,000	-0,033	0,000	-0,010	0,000
412	Máx	0,074	0,002	0,865	0,000	0,105	0,000
	Mín	-0,220	-0,001	-0,251	-0,001	-0,033	0,000
413	Máx	0,005	0,000	0,205	0,000	0,037	0,000
	Mín	-0,058	0,000	-0,032	0,000	-0,010	0,000
414	Máx	0,029	0,005	0,466	0,001	0,056	0,000
	Mín	-0,126	-0,001	-0,090	-0,002	-0,012	0,000
415	Máx	0,002	0,000	0,114	0,001	0,020	0,000
	Mín	-0,031	-0,001	-0,004	0,000	-0,004	0,000
416	Máx	0,029	0,001	0,466	0,002	0,056	0,000
	Mín	-0,125	-0,005	-0,090	-0,001	-0,012	0,000
417	Máx	0,002	0,001	0,114	0,000	0,020	0,000
	Mín	-0,030	0,000	-0,004	-0,001	-0,004	0,000
418	Máx	0,074	0,001	0,865	0,001	0,105	0,000
	Mín	-0,220	-0,002	-0,251	0,000	-0,033	0,000
419	Máx	0,005	0,000	0,205	0,000	0,037	0,000
	Mín	-0,058	0,000	-0,032	0,000	-0,010	0,000
420	Máx	0,076	0,001	0,865	0,001	0,105	0,000

	Mín	-0,224	-0,002	-0,251	0,000	-0,032	0,000
421	Máx	0,005	0,000	0,205	0,000	0,037	0,000
	Mín	-0,059	0,000	-0,032	0,000	-0,010	0,000
422	Máx	0,106	0,001	0,785	0,000	0,106	0,000
	Mín	-0,338	0,000	-0,211	0,000	-0,034	0,000
423	Máx	0,050	0,000	0,087	0,000	0,036	0,000
	Mín	-0,034	0,000	0,007	0,000	-0,011	0,000
424	Máx	0,106	0,000	0,797	0,000	0,106	0,000
	Mín	-0,338	0,000	-0,199	0,000	-0,034	0,000
425	Máx	0,050	0,000	0,087	0,000	0,036	0,000
	Mín	-0,034	0,000	0,007	0,000	-0,011	0,000
426	Máx	0,076	0,002	0,877	0,000	0,105	0,000
	Mín	-0,225	-0,001	-0,239	-0,001	-0,032	0,000
427	Máx	0,005	0,000	0,205	0,000	0,037	0,000
	Mín	-0,059	0,000	-0,033	0,000	-0,010	0,000
428	Máx	0,074	0,002	0,865	0,000	0,105	0,000
	Mín	-0,220	-0,001	-0,251	-0,001	-0,033	0,000
429	Máx	0,005	0,000	0,205	0,000	0,037	0,000
	Mín	-0,058	0,000	-0,032	0,000	-0,010	0,000
430	Máx	0,029	0,005	0,466	0,001	0,056	0,000
	Mín	-0,126	-0,001	-0,090	-0,002	-0,012	0,000
431	Máx	0,002	0,000	0,114	0,001	0,020	0,000
	Mín	-0,030	-0,001	-0,004	0,000	-0,004	0,000
432	Máx	0,125	0,001	0,466	0,002	0,012	0,000
	Mín	-0,029	-0,005	-0,090	-0,001	-0,056	0,000
433	Máx	0,030	0,001	0,114	0,000	0,004	0,000
	Mín	-0,002	0,000	-0,004	-0,001	-0,020	0,000

434	Máx	0,220	0,001	0,877	0,001	0,033	0,000
	Mín	-0,074	-0,002	-0,239	0,000	-0,105	0,000
435	Máx	0,058	0,000	0,205	0,000	0,010	0,000
	Mín	-0,005	0,000	-0,032	0,000	-0,037	0,000
436	Máx	0,224	0,001	0,878	0,001	0,032	0,000
	Mín	-0,076	-0,002	-0,239	0,000	-0,105	0,000
437	Máx	0,058	0,000	0,205	0,000	0,010	0,000
	Mín	-0,005	0,000	-0,032	0,000	-0,037	0,000
439	Máx	0,332	0,001	0,772	0,000	0,036	0,000
	Mín	-0,112	0,000	-0,225	0,000	-0,104	0,000
440	Máx	0,037	0,000	0,088	0,000	0,011	0,000
	Mín	-0,048	0,000	0,008	0,000	-0,036	0,000
441	Máx	0,331	0,000	0,784	0,000	0,036	0,000
	Mín	-0,112	0,000	-0,212	0,000	-0,104	0,000
442	Máx	0,037	0,000	0,088	0,000	0,011	0,000
	Mín	-0,048	0,000	0,008	0,000	-0,036	0,000
443	Máx	0,225	0,002	0,877	0,000	0,032	0,000
	Mín	-0,076	-0,001	-0,239	-0,001	-0,105	0,000
444	Máx	0,059	0,000	0,205	0,000	0,010	0,000
	Mín	-0,005	0,000	-0,032	0,000	-0,037	0,000
445	Máx	0,220	0,002	0,865	0,000	0,033	0,000
	Mín	-0,074	-0,001	-0,251	-0,001	-0,105	0,000
446	Máx	0,058	0,000	0,205	0,000	0,010	0,000
	Mín	-0,005	0,000	-0,032	0,000	-0,037	0,000
448	Máx	0,126	0,005	0,466	0,001	0,012	0,000
	Mín	-0,029	-0,001	-0,090	-0,002	-0,056	0,000
449	Máx	0,030	0,000	0,114	0,001	0,003	0,000

	Mín	-0,002	-0,001	-0,004	0,000	-0,020	0,000
597	Máx	0,100	0,000	0,618	0,000	0,171	0,000
	Mín	-0,383	0,000	-0,169	0,000	-0,059	0,000
599	Máx	0,374	0,000	0,593	0,000	0,065	0,000
	Mín	-0,109	0,000	-0,195	0,000	-0,166	0,000
896	Máx	0,149	0,000	0,884	0,000	0,447	0,000
	Mín	-0,543	0,000	-0,262	0,000	-0,156	0,000
897	Máx	0,064	0,000	0,512	0,000	0,068	0,000
	Mín	-0,002	0,000	-0,167	0,000	-0,175	0,000

8.3. DESLOCAMENTO DOS NÓS

MÁXIMOS DESLOCAMENTOS (Unids:cm)							
Nó		X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	Nó máx	0,000	0,006	-0,125	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
2	Nó máx	0,000	0,006	-0,125	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
3	Nó máx	0,000	-0,006	-0,125	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
4	Nó máx	0,000	-0,006	-0,125	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
5	Nó máx	0,000	0,000	-0,152	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
6	Nó máx	0,000	0,000	-0,152	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	8	7	8
7	Nó máx	0,003	-0,013	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	-0,013	-0,001	0,000	0,000	0,000

8	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,013	-0,001	0,000	0,000	0,000
9	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,013	-0,001	0,000	0,000	0,000
10	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,010	-0,127	0,000	0,000	0,000
11	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,530	0,000	0,000	0,000
12	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	-0,032	-0,111	0,001	0,001	0,000
13	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,024	-0,468	0,001	0,000	0,000
14	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,000	-0,152	0,000	-0,001	0,000
15	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,003	0,010	-0,127	0,000	0,000	0,000
16	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,032	-0,111	-0,001	0,001	0,000
17	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,024	-0,468	-0,001	0,000	0,000
18	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,024	-0,468	0,001	0,000	0,000
19	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,000	-0,152	0,000	0,001	0,000
20	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	-0,032	-0,111	0,001	-0,001	0,000
21	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	-0,010	-0,127	0,000	0,000	0,000
22	Comb.	7	7	7	7	7	7

23	Nó máx	0,002	0,000	-0,530	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	8	7	7
24	Nó máx	0,000	0,024	-0,468	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
25	Nó máx	-0,003	0,010	-0,127	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
26	Nó máx	0,005	0,032	-0,111	-0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
27	Nó máx	0,000	0,014	-0,050	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
28	Nó máx	0,000	0,014	-0,050	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
29	Nó máx	0,000	-0,014	-0,050	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
30	Nó máx	0,000	-0,014	-0,050	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
31	Nó máx	0,000	0,005	-0,046	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
32	Nó máx	0,000	0,007	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
33	Nó máx	0,002	-0,013	-0,092	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
34	Nó máx	0,000	0,003	-0,144	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
35	Nó máx	0,001	-0,005	-0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
36	Nó máx	0,000	-0,005	-0,046	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,007	-0,089	0,000	0,000	0,000

37	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,013	-0,092	0,000	0,000	0,000
38	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,003	-0,144	0,000	0,000	0,000
39	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,005	-0,145	0,000	0,000	0,000
40	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,042	-0,253	0,002	-0,001	0,000
41	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,036	-0,373	0,001	-0,001	0,000
42	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,035	-0,260	0,002	0,000	0,000
43	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,026	-0,465	0,001	-0,001	0,000
44	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	-0,032	-0,377	0,001	0,000	0,000
45	Comb.	7	7	7	7	8	8
	Nó máx	0,000	0,013	-0,513	0,000	-0,001	0,000
46	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,529	0,000	-0,001	0,000
47	Comb.	7	8	7	8	7	7
	Nó máx	-0,001	-0,013	-0,514	0,000	0,000	0,000
48	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,042	-0,253	-0,002	-0,001	0,000
49	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,036	-0,373	-0,001	-0,001	0,000
50	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,035	-0,260	-0,002	0,000	0,000
51	Comb.	7	7	7	7	7	7

52	Nó máx	0,000	-0,026	-0,465	-0,001	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
53	Nó máx	0,001	0,032	-0,377	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	8	8
54	Nó máx	0,000	-0,013	-0,513	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
55	Nó máx	-0,001	0,013	-0,514	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
56	Nó máx	0,000	0,005	-0,046	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
57	Nó máx	0,000	0,007	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
58	Nó máx	-0,002	-0,013	-0,092	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
59	Nó máx	0,000	0,003	-0,144	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
60	Nó máx	-0,001	-0,005	-0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
61	Nó máx	0,000	-0,005	-0,046	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
62	Nó máx	0,000	-0,007	-0,089	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
63	Nó máx	-0,002	0,013	-0,092	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
64	Nó máx	0,000	-0,003	-0,144	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
65	Nó máx	-0,001	0,005	-0,145	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,042	-0,253	0,002	0,001	0,000

66	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,036	-0,373	0,001	0,001	0,000
67	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,035	-0,260	0,002	0,000	0,000
68	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,026	-0,465	0,001	0,001	0,000
69	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	-0,032	-0,377	0,001	0,000	0,000
70	Comb.	7	7	7	7	8	8
	Nó máx	0,000	0,013	-0,513	0,000	0,001	0,000
71	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,529	0,000	0,001	0,000
72	Comb.	7	8	7	8	7	7
	Nó máx	0,001	-0,013	-0,514	0,000	0,000	0,000
73	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,042	-0,253	-0,002	0,001	0,000
74	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,036	-0,373	-0,001	0,001	0,000
75	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,035	-0,260	-0,002	0,000	0,000
76	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,026	-0,465	-0,001	0,001	0,000
77	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,032	-0,377	-0,001	0,000	0,000
78	Comb.	7	7	7	7	8	8
	Nó máx	0,000	-0,013	-0,513	0,000	0,001	0,000
79	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,013	-0,514	0,000	0,000	0,000
80	Comb.	7	7	7	7	7	7

81	Nó máx	0,000	0,043	-0,678	0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
82	Nó máx	0,000	-0,032	-0,535	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	8	10
83	Nó máx	0,000	0,037	-0,799	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
84	Nó máx	0,000	-0,034	-0,684	0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
85	Nó máx	0,000	0,027	-0,890	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
86	Nó máx	0,000	-0,031	-0,803	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
87	Nó máx	0,000	0,014	-0,939	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
88	Nó máx	0,000	-0,024	-0,894	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	9	7
89	Nó máx	0,000	0,000	-0,955	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	10	7	8	7	7
90	Nó máx	0,000	-0,013	-0,940	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
91	Nó máx	0,000	-0,043	-0,678	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
92	Nó máx	0,000	0,032	-0,535	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	10
93	Nó máx	0,000	-0,037	-0,799	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
94	Nó máx	0,000	0,034	-0,684	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	-0,027	-0,890	-0,001	0,000	0,000

95	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,031	-0,803	-0,001	0,000	0,000
96	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	-0,014	-0,939	0,000	0,000	0,000
97	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,024	-0,894	-0,001	0,000	0,000
98	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	0,013	-0,940	0,000	0,000	0,000
99	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,956	0,000	0,000	0,000
100	Comb.	7	10	7	7	8	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
101	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	-0,042	-0,111	-0,001	0,001	0,000
102	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,044	-0,534	-0,001	0,000	0,000
103	Comb.	7	7	7	7	7	10
	Nó máx	0,000	-0,042	-0,111	-0,001	-0,001	0,000
104	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
105	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
106	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,042	-0,111	0,001	-0,001	0,000
107	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,044	-0,534	0,001	0,000	0,000
108	Comb.	7	7	7	7	7	10
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
109	Comb.	0	0	0	0	0	0

110	Nó máx	0,000	0,042	-0,111	0,001	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
111	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
112	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
113	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
114	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
115	Nó máx	0,011	0,001	-0,120	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
116	Nó máx	0,006	0,001	-0,057	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
117	Nó máx	0,006	0,001	-0,057	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
118	Nó máx	0,008	0,003	-0,300	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
119	Nó máx	0,003	0,003	-0,116	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
120	Nó máx	0,003	0,003	-0,116	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
121	Nó máx	-0,008	0,002	-0,336	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
122	Nó máx	-0,003	0,002	-0,083	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
123	Nó máx	-0,003	0,002	-0,083	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,020	0,000	-0,245	0,000	0,001	0,000

124	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
125	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
126	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
127	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
128	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
129	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,007	0,002	-0,063	0,000	0,000	0,000
130	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,002	-0,083	0,000	0,000	0,000
131	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,002	-0,083	0,000	0,000	0,000
132	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,003	-0,098	0,000	0,000	0,000
133	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,003	-0,115	0,000	0,000	0,000
134	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,003	-0,115	0,000	0,000	0,000
135	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
136	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
137	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
138	Comb.	0	7	7	0	7	7

139	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
140	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
141	Nó máx	-0,003	0,001	-0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
142	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
143	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
144	Nó máx	-0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
145	Nó máx	-0,002	0,003	-0,061	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
146	Nó máx	-0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
147	Nó máx	0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
148	Nó máx	0,002	0,002	-0,043	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
149	Nó máx	0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
150	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
151	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
152	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

153	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
154	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
155	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	-0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
156	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,002	-0,043	0,000	0,000	0,000
157	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
158	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
159	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,003	-0,061	0,000	0,000	0,000
160	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
161	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
162	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,001	-0,030	0,000	0,000	0,000
163	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,001	-0,055	0,000	-0,001	0,000
164	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
165	Comb.	0	0	7	0	0	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
166	Comb.	0	0	7	0	0	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
167	Comb.	0	0	7	0	0	7

168	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	7	0	0	7
169	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
170	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	10
171	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
172	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
173	Nó máx	-0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
174	Nó máx	0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
175	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
176	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
177	Nó máx	-0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
178	Nó máx	0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
179	Nó máx	0,006	0,001	-0,055	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
180	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	7	0	0	7
181	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	7	0	0	10
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000

182	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
183	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
184	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
185	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
186	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
187	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	-0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
188	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
189	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
190	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
191	Comb.	0	0	7	0	0	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
192	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	-0,003	0,001	-0,030	0,000	0,000	0,000
193	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,003	-0,061	0,000	0,000	0,000
194	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,002	-0,043	0,000	0,000	0,000
195	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
196	Comb.	0	0	0	0	0	0

197	Nó máx	0,003	0,001	-0,030	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
198	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	7	0	0	7
199	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
200	Nó máx	-0,002	0,002	-0,043	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
201	Nó máx	0,002	0,003	-0,061	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
202	Nó máx	0,006	0,001	-0,062	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
203	Nó máx	0,006	0,001	-0,057	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
204	Nó máx	0,006	0,001	-0,057	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
205	Nó máx	0,002	0,003	-0,123	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
206	Nó máx	0,003	0,003	-0,116	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
207	Nó máx	0,003	0,003	-0,116	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
208	Nó máx	-0,004	0,002	-0,087	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
209	Nó máx	-0,003	0,002	-0,083	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
210	Nó máx	-0,003	0,002	-0,083	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

211	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
212	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
213	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
214	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
215	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
216	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,004	0,002	-0,086	0,000	0,000	0,000
217	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,002	-0,083	0,000	0,000	0,000
218	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,002	-0,083	0,000	0,000	0,000
219	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,003	-0,121	0,000	0,000	0,000
220	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,003	-0,115	0,000	0,000	0,000
221	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,003	-0,115	0,000	0,000	0,000
222	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
223	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
224	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
225	Comb.	0	7	7	0	7	7

226	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
227	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
228	Nó máx	-0,003	0,001	-0,029	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
229	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
230	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
231	Nó máx	-0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
232	Nó máx	-0,002	0,003	-0,060	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
233	Nó máx	-0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
234	Nó máx	0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
235	Nó máx	0,002	0,002	-0,043	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
236	Nó máx	0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
237	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
238	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
239	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

240	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
241	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
242	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	-0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
243	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,002	-0,043	0,000	0,000	0,000
244	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
245	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
246	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,003	-0,060	0,000	0,000	0,000
247	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
248	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
249	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,001	-0,029	0,000	0,000	0,000
250	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,001	-0,055	0,000	-0,001	0,000
251	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
252	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
253	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
254	Comb.	0	7	7	0	7	7

255	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
256	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
257	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	10
258	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
259	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
260	Nó máx	-0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
261	Nó máx	0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
262	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
263	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
264	Nó máx	-0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
265	Nó máx	0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
266	Nó máx	0,006	0,001	-0,055	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
267	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
268	Nó máx	0,000	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	10
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000

269	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	-0,006	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
270	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
271	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
272	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
273	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
274	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	-0,003	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
275	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,003	-0,113	0,000	0,000	0,000
276	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,001	-0,055	0,000	0,000	0,000
277	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
278	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
279	Comb.	0	7	7	0	7	7
	Nó máx	-0,003	0,001	-0,029	0,000	0,000	0,000
280	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,003	-0,060	0,000	0,000	0,000
281	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,002	-0,043	0,000	0,000	0,000
282	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
283	Comb.	0	0	0	0	0	0

284	Nó máx	0,003	0,001	-0,029	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
285	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	7	7	0	7	7
286	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
287	Nó máx	-0,002	0,002	-0,043	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
288	Nó máx	0,002	0,003	-0,061	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
289	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
290	Nó máx	-0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
291	Nó máx	-0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
292	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
293	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
294	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
295	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
296	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
297	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

298	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
299	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
300	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
301	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
302	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
303	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
304	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
305	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
306	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
307	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
308	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
309	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
310	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
311	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
312	Comb.	7	7	7	7	7	7

313	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
314	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
315	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
316	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
317	Nó máx	-0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
318	Nó máx	-0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
319	Nó máx	-0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
320	Nó máx	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
321	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
322	Nó máx	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
323	Nó máx	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
324	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
325	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
326	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

327	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
328	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
329	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
330	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
331	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
332	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
333	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
334	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
335	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
336	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
337	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
338	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
339	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
340	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
341	Comb.	7	7	7	7	7	7

342	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
343	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
344	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
345	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
346	Nó máx	0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
347	Nó máx	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
348	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
349	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
350	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
351	Nó máx	0,006	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
352	Nó máx	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
353	Nó máx	-0,002	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
354	Nó máx	-0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
355	Nó máx	-0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000

356	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
357	Comb.	7	7	7	7	7	10
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
358	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
359	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
360	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
361	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
362	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
363	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
364	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
365	Comb.	7	7	7	7	7	10
	Nó máx	0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
366	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
367	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
368	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
369	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
370	Comb.	7	7	7	7	7	7

371	Nó máx	-0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
372	Nó máx	-0,003	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
373	Nó máx	-0,003	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	10
374	Nó máx	-0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
375	Nó máx	-0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
376	Nó máx	-0,002	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
377	Nó máx	0,002	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
378	Nó máx	0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
379	Nó máx	0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
380	Nó máx	0,003	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
381	Nó máx	0,003	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	10
382	Nó máx	0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
383	Nó máx	0,003	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
384	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

385	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
386	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
387	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
388	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
389	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
390	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
391	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
392	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
393	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
394	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
395	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
396	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
397	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
398	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
399	Comb.	0	0	0	0	0	0

400	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
401	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
402	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
403	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
404	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
405	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
406	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
407	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
408	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
409	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
410	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
411	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
412	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
413	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

414	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
415	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
416	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
417	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
418	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
419	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
420	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
421	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
422	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
423	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
424	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
425	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
426	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
427	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
428	Comb.	0	0	0	0	0	0

429	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
430	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
431	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
432	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
433	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
434	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
435	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
436	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
437	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
439	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
440	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
441	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
442	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
443	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

444	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
445	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
446	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,002	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
447	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
448	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
449	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,001	-0,114	0,001	0,000	0,000
465	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,117	0,000	0,000	0,000
466	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,000	-0,078	0,001	0,000	0,000
468	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,000	-0,080	0,000	0,000	0,000
469	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,006	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
470	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
471	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,011	0,000	0,000	0,000
472	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
473	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
474	Comb.	7	7	7	7	7	7

475	Nó máx	-0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
476	Nó máx	-0,009	0,000	-0,078	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
477	Nó máx	-0,009	0,000	-0,080	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
478	Nó máx	0,000	0,001	-0,114	0,001	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
479	Nó máx	0,000	0,000	-0,116	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
481	Nó máx	0,000	0,000	-0,117	0,001	0,000	0,000
	Comb.	10	8	7	7	7	7
482	Nó máx	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
484	Nó máx	0,010	0,000	-0,080	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
485	Nó máx	0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
486	Nó máx	0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
487	Nó máx	0,006	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
488	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
489	Nó máx	0,000	0,001	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
490	Nó máx	-0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000

491	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,009	0,000	-0,080	0,001	0,000	0,000
492	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
493	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,116	0,001	0,000	0,000
494	Comb.	10	10	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
495	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,001	-0,114	0,001	0,000	0,000
497	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,117	0,000	0,000	0,000
498	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,000	-0,078	0,001	0,000	0,000
500	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,000	-0,080	0,000	0,000	0,000
501	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,006	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
502	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
503	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,011	0,000	0,000	0,000
504	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
505	Comb.	7	7	7	7	8	7
	Nó máx	-0,006	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
506	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
507	Comb.	7	7	7	7	7	7

508	Nó máx	-0,009	0,000	-0,078	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
509	Nó máx	-0,009	0,000	-0,080	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
510	Nó máx	0,000	0,001	-0,114	0,001	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
511	Nó máx	0,000	0,000	-0,116	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
513	Nó máx	0,000	0,000	-0,117	0,001	0,000	0,000
	Comb.	10	8	7	7	7	7
514	Nó máx	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
516	Nó máx	0,010	0,000	-0,080	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
517	Nó máx	0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
518	Nó máx	0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
519	Nó máx	0,006	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
520	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	8	7
521	Nó máx	0,000	0,001	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
522	Nó máx	-0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
523	Nó máx	-0,006	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,009	0,000	-0,080	0,001	0,000	0,000

524	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
525	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,116	0,001	0,000	0,000
526	Comb.	10	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
527	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,002	-0,061	0,000	0,000	0,000
529	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
530	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
531	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
532	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
533	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,006	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
534	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,006	0,000	0,000	0,000
535	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,011	0,000	0,000	0,000
536	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
537	Comb.	7	7	7	7	7	6
	Nó máx	-0,006	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
538	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
539	Comb.	7	7	7	7	7	7

540	Nó máx	-0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	7
541	Nó máx	0,000	0,002	-0,061	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
542	Nó máx	0,000	0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
543	Nó máx	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	8
544	Nó máx	0,000	-0,002	-0,061	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
545	Nó máx	0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
546	Nó máx	0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
547	Nó máx	0,006	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
548	Nó máx	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
549	Nó máx	0,000	0,001	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
550	Nó máx	0,000	0,001	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
551	Nó máx	-0,006	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
552	Nó máx	-0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
553	Nó máx	-0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000

554	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
555	Comb.	10	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	-0,002	-0,061	0,000	0,000	0,000
556	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,002	-0,061	0,000	0,000	0,000
557	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
558	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
559	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
560	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
561	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,006	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
562	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,006	0,000	0,000	0,000
563	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,011	0,000	0,000	0,000
564	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
565	Comb.	7	7	7	7	7	6
	Nó máx	-0,006	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
566	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
567	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
568	Comb.	7	8	7	7	7	7

569	Nó máx	0,000	0,002	-0,061	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
570	Nó máx	0,000	0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
571	Nó máx	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	8
572	Nó máx	0,000	-0,002	-0,061	0,000	0,000	0,000
	Comb.	10	7	7	7	7	7
573	Nó máx	0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
574	Nó máx	0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
575	Nó máx	0,006	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
576	Nó máx	0,004	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
577	Nó máx	0,000	0,001	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
578	Nó máx	0,000	0,001	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
579	Nó máx	-0,006	0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
580	Nó máx	-0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
581	Nó máx	-0,009	0,000	-0,078	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
582	Nó máx	-0,005	0,000	-0,042	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	-0,001	-0,114	0,000	0,000	0,000

583	Comb.	10	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	-0,002	-0,061	0,000	0,000	0,000
584	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
585	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
586	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
587	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
588	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
589	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
590	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
591	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,000	-0,032	0,000	0,000	0,000
592	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
595	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
596	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
597	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	-0,010	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
598	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
599	Comb.	0	0	0	0	0	0

600	Nó máx	0,010	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
603	Nó máx	0,003	0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
604	Nó máx	-0,003	0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
605	Nó máx	-0,001	0,003	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
606	Nó máx	0,003	0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
607	Nó máx	-0,002	0,001	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
608	Nó máx	0,006	-0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
609	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
610	Nó máx	0,000	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
611	Nó máx	0,002	-0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
612	Nó máx	-0,003	0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
613	Nó máx	0,003	0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
614	Nó máx	0,001	0,003	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
615	Nó máx	-0,003	0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,001	-0,021	0,000	0,000	0,000

616	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	-0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
617	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
618	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	-0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
619	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
620	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,007	0,000	-0,059	0,000	-0,001	0,000
621	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
622	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
623	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
624	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
625	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
626	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
627	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
628	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
629	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
630	Comb.	7	7	7	7	7	7

631	Nó máx	0,007	0,000	-0,059	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
632	Nó máx	0,005	0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
633	Nó máx	0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
634	Nó máx	-0,005	0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
635	Nó máx	0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
636	Nó máx	-0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
637	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
638	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
639	Nó máx	0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
640	Nó máx	-0,007	0,000	-0,059	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
641	Nó máx	-0,005	0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
642	Nó máx	-0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
644	Nó máx	0,005	0,001	-0,101	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
645	Nó máx	-0,004	0,002	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	-0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000

647	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
648	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
649	Comb.	8	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
650	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
651	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,059	0,000	0,001	0,000
652	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
653	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
654	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,001	-0,101	0,001	0,000	0,000
656	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,002	-0,040	0,000	0,000	0,000
657	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,010	-0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
659	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
660	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
661	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,002	-0,094	0,000	0,000	0,000
663	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,008	0,000	-0,061	0,000	-0,001	0,000
664	Comb.	7	7	7	7	7	7

665	Nó máx	-0,005	0,000	-0,095	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	9	7	7	7	7
666	Nó máx	-0,001	0,003	-0,106	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
667	Nó máx	0,005	0,000	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
668	Nó máx	-0,004	0,001	-0,041	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
669	Nó máx	0,011	0,000	-0,034	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
670	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
671	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	8
672	Nó máx	0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
673	Nó máx	-0,006	0,002	-0,092	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
674	Nó máx	0,007	0,000	-0,060	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	6
675	Nó máx	0,005	0,000	-0,094	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	6	7	7	7	7
676	Nó máx	0,001	0,003	-0,105	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
677	Nó máx	-0,005	0,000	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
678	Nó máx	0,004	0,001	-0,041	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000

679	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
680	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
681	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,002	-0,101	0,000	0,000	0,000
682	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,011	0,000	-0,066	0,000	-0,001	0,000
683	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,007	0,000	-0,102	0,000	0,000	0,000
684	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,003	-0,112	0,000	0,000	0,000
685	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,000	-0,124	0,000	0,000	0,000
686	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,000	-0,109	0,000	0,000	0,000
687	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,001	-0,043	0,000	0,001	0,000
688	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,000	-0,084	0,000	0,000	0,000
689	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,011	0,000	-0,035	0,000	0,001	0,000
690	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
691	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
692	Comb.	8	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
693	Comb.	7	7	7	7	7	7

694	Nó máx	-0,005	0,001	-0,059	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
695	Nó máx	-0,005	0,002	-0,098	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
696	Nó máx	0,010	0,000	-0,063	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
697	Nó máx	0,007	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
698	Nó máx	0,002	0,003	-0,110	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
699	Nó máx	0,001	0,000	-0,122	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
700	Nó máx	-0,005	0,000	-0,107	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
701	Nó máx	0,004	0,001	-0,042	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
702	Nó máx	-0,009	0,000	-0,083	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
703	Nó máx	-0,011	0,000	-0,034	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
704	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
705	Nó máx	-0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
706	Nó máx	0,000	0,000	-0,011	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	8	7
707	Nó máx	0,006	0,002	-0,094	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,008	0,000	-0,061	0,000	-0,001	0,000

708	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,000	-0,095	0,000	0,000	0,000
709	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,003	-0,106	0,000	0,000	0,000
710	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,000	-0,103	0,001	0,000	0,000
712	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,002	-0,041	0,000	0,000	0,000
713	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,011	-0,001	-0,034	0,000	0,000	0,000
715	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
716	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
717	Comb.	8	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
718	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,002	-0,092	0,000	0,000	0,000
719	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,060	0,000	0,001	0,000
720	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,000	-0,094	0,000	0,000	0,000
721	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,105	0,000	0,000	0,000
722	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,000	-0,103	0,001	0,000	0,000
724	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,002	-0,041	0,000	0,000	0,000
725	Comb.	7	7	7	7	7	7

727	Nó máx	-0,010	-0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
728	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	8
729	Nó máx	-0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
731	Nó máx	0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
732	Nó máx	-0,007	0,000	-0,059	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
733	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
734	Nó máx	-0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
735	Nó máx	0,005	-0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
736	Nó máx	-0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
737	Nó máx	0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
738	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
739	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	8	7	7	7	7	8
740	Nó máx	0,003	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
741	Nó máx	-0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,059	0,000	0,001	0,000

742	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,000	-0,093	0,000	0,000	0,000
743	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
744	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
745	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
746	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
747	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
748	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
749	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
750	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,007	0,000	-0,059	0,000	-0,001	0,000
751	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
752	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
753	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	-0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
754	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
755	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
756	Comb.	7	7	7	8	7	7

757	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
758	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
759	Nó máx	0,003	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
760	Nó máx	-0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
761	Nó máx	0,007	0,000	-0,059	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
762	Nó máx	0,005	-0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
763	Nó máx	0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
764	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
765	Nó máx	0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
766	Nó máx	-0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
767	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
768	Nó máx	-0,003	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
769	Nó máx	0,003	0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
770	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,003	-0,055	0,000	0,000	0,000

771	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
772	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,001	-0,021	0,000	0,000	0,000
773	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
774	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
775	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
776	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
777	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	-0,003	0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
778	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
779	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,055	0,000	0,000	0,000
780	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
781	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,002	0,001	-0,021	0,000	0,000	0,000
782	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
783	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
784	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
785	Comb.	7	7	7	7	7	8

786	Nó máx	0,003	0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
787	Nó máx	-0,003	0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
788	Nó máx	-0,001	0,003	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
789	Nó máx	0,003	0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
790	Nó máx	-0,002	0,001	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
791	Nó máx	0,006	-0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
792	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
793	Nó máx	0,000	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
794	Nó máx	0,002	-0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
795	Nó máx	-0,003	0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
796	Nó máx	0,003	0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
797	Nó máx	0,001	0,003	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
798	Nó máx	-0,003	0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
799	Nó máx	0,002	0,001	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	-0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000

800	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
801	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	-0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
802	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
803	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,007	0,000	-0,059	0,000	-0,001	0,000
804	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
805	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
806	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
807	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
808	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
809	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
810	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
811	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
812	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
813	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,059	0,000	0,001	0,000
814	Comb.	7	7	7	7	7	7

815	Nó máx	0,005	0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
816	Nó máx	0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
817	Nó máx	-0,005	0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
818	Nó máx	0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
819	Nó máx	-0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
820	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
821	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
822	Nó máx	0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
823	Nó máx	-0,007	0,000	-0,059	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
824	Nó máx	-0,005	0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
825	Nó máx	-0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
827	Nó máx	0,005	0,001	-0,101	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
828	Nó máx	-0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
830	Nó máx	0,010	-0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

831	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
833	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
834	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
835	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,059	0,000	0,001	0,000
836	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
837	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
838	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,001	-0,101	0,001	0,000	0,000
840	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,002	-0,040	0,000	0,000	0,000
841	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,010	-0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
843	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
844	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
846	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,002	-0,094	0,000	0,000	0,000
848	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,008	0,000	-0,061	0,000	-0,001	0,000
849	Comb.	7	7	7	7	7	6
	Nó máx	-0,005	0,000	-0,095	0,000	0,000	0,000
850	Comb.	7	10	7	7	7	7

851	Nó máx	-0,001	0,003	-0,106	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
852	Nó máx	0,005	0,000	-0,104	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
853	Nó máx	-0,004	0,001	-0,041	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
854	Nó máx	0,011	0,000	-0,034	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
855	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
856	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
857	Nó máx	0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
858	Nó máx	-0,006	0,002	-0,092	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
859	Nó máx	0,007	0,000	-0,060	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	6
860	Nó máx	0,005	0,000	-0,094	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	7
861	Nó máx	0,001	0,003	-0,105	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
862	Nó máx	-0,005	0,000	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
863	Nó máx	0,004	0,001	-0,041	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
864	Nó máx	-0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

865	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
866	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,027	0,000	-0,001	0,000	-0,001	0,000
867	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,012	0,002	-0,221	0,000	-0,001	0,000
868	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,031	0,000	-0,127	0,000	-0,001	0,000
869	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,029	0,000	-0,225	0,000	-0,001	0,000
870	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,003	-0,332	0,000	0,000	0,000
871	Comb.	10	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,022	0,000	-0,303	0,000	-0,001	0,000
872	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,011	0,000	-0,332	0,000	0,000	0,000
873	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,016	0,001	-0,300	0,000	0,001	0,000
874	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,000	-0,335	0,000	0,000	0,000
875	Comb.	9	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,012	0,000	-0,295	0,000	0,001	0,000
876	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,022	0,000	-0,188	0,000	0,001	0,000
877	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,021	0,000	-0,239	0,000	0,001	0,000
878	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,020	0,000	-0,124	0,000	0,001	0,000
879	Comb.	7	7	7	7	7	7

880	Nó máx	0,026	0,000	-0,178	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
881	Nó máx	-0,003	0,001	-0,051	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
882	Nó máx	0,010	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
883	Nó máx	-0,001	0,002	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
884	Nó máx	0,011	0,000	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
885	Nó máx	0,009	0,000	-0,082	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
886	Nó máx	0,006	0,003	-0,085	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
887	Nó máx	0,006	0,000	-0,098	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
888	Nó máx	0,003	0,000	-0,081	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
889	Nó máx	0,006	0,001	-0,028	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
890	Nó máx	0,002	0,000	-0,059	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
891	Nó máx	0,006	0,000	-0,019	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
892	Nó máx	-0,012	0,000	-0,051	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
893	Nó máx	0,015	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,024	0,000	-0,066	0,000	0,001	0,000

894	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,028	0,000	-0,129	0,000	0,001	0,000
895	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
896	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
897	Comb.	0	0	0	0	0	0
	Nó máx	0,006	0,002	-0,094	0,000	0,000	0,000
898	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,008	0,000	-0,061	0,000	-0,001	0,000
899	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	0,000	-0,095	0,000	0,000	0,000
900	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,003	-0,106	0,000	0,000	0,000
901	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,000	-0,104	0,001	0,000	0,000
903	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,001	-0,041	0,000	0,001	0,000
904	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,011	-0,001	-0,034	0,000	0,000	0,000
906	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
907	Comb.	7	8	7	7	7	8
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
909	Comb.	7	8	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
910	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,002	-0,092	0,000	0,000	0,000
911	Comb.	7	7	7	7	7	7

912	Nó máx	0,007	0,000	-0,060	0,000	0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
913	Nó máx	0,005	0,000	-0,094	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
914	Nó máx	0,001	0,003	-0,105	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
916	Nó máx	-0,005	0,000	-0,103	0,001	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
917	Nó máx	0,004	0,002	-0,041	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
919	Nó máx	-0,010	-0,001	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
920	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	8	7	7	7	8
922	Nó máx	-0,003	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
924	Nó máx	0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
925	Nó máx	-0,007	0,000	-0,059	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
926	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
927	Nó máx	-0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
928	Nó máx	0,005	-0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
929	Nó máx	-0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000

930	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
931	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
932	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,003	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
933	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
934	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,059	0,000	0,001	0,000
935	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	0,000	-0,093	0,000	0,000	0,000
936	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
937	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
938	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
939	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
940	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
941	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
942	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,003	0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
943	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
944	Comb.	7	7	7	7	7	7

945	Nó máx	-0,001	0,003	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
946	Nó máx	0,003	-0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
947	Nó máx	-0,002	0,001	-0,022	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
948	Nó máx	0,006	0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
949	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
950	Nó máx	0,000	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
951	Nó máx	0,002	0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	8
952	Nó máx	-0,003	0,002	-0,049	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
953	Nó máx	0,003	-0,001	-0,050	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
954	Nó máx	0,001	0,003	-0,055	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
955	Nó máx	-0,003	-0,001	-0,054	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
956	Nó máx	0,002	0,001	-0,021	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
957	Nó máx	-0,006	0,001	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
958	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,002	0,001	-0,002	0,000	0,000	0,000

959	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
960	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,007	0,000	-0,059	0,000	-0,001	0,000
961	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
962	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
963	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,005	-0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
964	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
965	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
966	Comb.	7	7	7	8	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
967	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,000	0,000	-0,006	0,000	0,000	0,000
968	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,003	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
969	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	-0,006	0,002	-0,091	0,000	0,000	0,000
970	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,007	0,000	-0,059	0,000	0,001	0,000
971	Comb.	7	7	7	7	7	8
	Nó máx	0,005	-0,001	-0,093	0,000	0,000	0,000
972	Comb.	7	7	7	7	7	7
	Nó máx	0,001	0,003	-0,103	0,000	0,000	0,000
973	Comb.	7	7	7	7	7	7

974	Nó máx	-0,005	-0,001	-0,101	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
975	Nó máx	0,004	0,001	-0,040	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
976	Nó máx	-0,010	0,000	-0,033	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	8	7	7
977	Nó máx	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
978	Nó máx	-0,003	0,001	-0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	7	7	7	7	7
Máx.		-0,031	-0,044	-0,956	0,002	-0,001	0,000
Comb		7	7	7	7	7	7
Nó		869	103	100	84	104	21

8.4. ESFORÇOS NAS BARRAS

Barra		Axial	V2	V3	MT	M2	M3
1	Máx	0,000	0,000	0,014	0,001	0,012	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
2	Máx	0,000	0,000	0,014	0,002	0,012	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
3	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,012	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
4	Máx	0,038 C	0,002	0,054	0,000	0,046	0,002

	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,105 T	-0,002	-0,054	0,000	-0,019	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
5	Máx	0,038 C	0,002	0,054	0,000	0,046	0,002
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,105 T	-0,002	-0,054	0,000	-0,019	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
6	Máx	0,106 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	4	5
	Mín	-0,044 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	6	6
7	Máx	0,064 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	6	2	2	1
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	3	4
8	Máx	0,111 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	1	6
	Mín	-0,040 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	2	5
9	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	1	2
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
10	Máx	0,106 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,044 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
11	Máx	0,064 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	5	3	1	3

	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	2	5	2
12	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	6	3	2	2
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	2	3	3
13	Máx	0,111 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	5	3
	Mín	-0,040 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	1	2
14	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	3	2	6
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	3	5
15	Máx	0,111 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	6	3	4	3
	Mín	-0,040 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	6	7
16	Máx	0,064 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	5	4
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	6	1
17	Máx	0,106 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	4	2	2	2
	Mín	-0,044 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	6	3	3	3
18	Máx	0,034 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	1
	Mín	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	4
19	Máx	0,111 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,040 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
20	Máx	0,106 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	3	4	4
	Mín	-0,044 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	6	6
21	Máx	0,064 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,036 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
22	Máx	0,000 C	0,007	0,136	0,000	0,116	0,006
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000 C	-0,007	-0,136	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
23	Máx	0,028 C	0,000	0,177	0,000	0,151	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
24	Máx	0,067 C	0,010	0,177	0,000	0,151	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,144 T	-0,010	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
25	Máx	0,000 C	0,007	0,136	0,000	0,116	0,006
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000 C	-0,007	-0,136	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1

26	Máx	0,067 C	0,010	0,177	0,000	0,151	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,144 T	-0,010	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
27	Máx	0,311 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,853 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
28	Máx	0,162 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,514 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
29	Máx	0,159 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,432 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
30	Máx	0,018 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
31	Máx	0,029 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
	Mín	-0,056 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
32	Máx	0,311 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,853 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
33	Máx	0,162 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,514 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
34	Máx	0,159 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,432 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
35	Máx	0,018 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
36	Máx	0,029 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,056 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
37	Máx	0,476 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,183 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
38	Máx	0,303 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,104 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
39	Máx	0,252 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,118 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
40	Máx	0,051 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

	Mín	-0,017 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
41	Máx	0,476 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,183 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
42	Máx	0,303 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,104 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
43	Máx	0,252 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,118 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
44	Máx	0,051 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,017 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
45	Máx	0,054 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,059 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
46	Máx	0,255 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	3
47	Máx	0,255 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	5	3	3	2
48	Máx	0,688 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-1,484 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
49	Máx	0,364 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,866 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
50	Máx	0,332 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,731 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
51	Máx	0,025 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	1
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
52	Máx	0,037 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
53	Máx	0,688 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-1,484 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
54	Máx	0,364 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	7
	Mín	-0,866 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5

55	Máx	0,332 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,731 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
56	Máx	0,025 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
57	Máx	0,037 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	7
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
58	Máx	0,838 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,399 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
59	Máx	0,509 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,223 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
60	Máx	0,428 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,239 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
61	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
62	Máx	0,838 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,399 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
63	Máx	0,509 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,223 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
64	Máx	0,428 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,239 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
65	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
66	Máx	0,048 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,080 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
67	Máx	1,184 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,002
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,550 T	-0,002	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	3	3
68	Máx	1,184 C	0,002	0,005	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,550 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,002
	Comb.	3	3	3	3	3	2
69	Máx	0,311 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2

	Mín	-0,853 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
70	Máx	0,162 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	1
	Mín	-0,514 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
71	Máx	0,159 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,432 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
72	Máx	0,018 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	4
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
73	Máx	0,029 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
	Mín	-0,056 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	4
74	Máx	0,311 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,853 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
75	Máx	0,162 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-0,514 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	1
76	Máx	0,159 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,432 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	5	3	1	5
77	Máx	0,018 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
78	Máx	0,029 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	7
	Mín	-0,056 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
79	Máx	0,476 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,183 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
80	Máx	0,303 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,104 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
81	Máx	0,252 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,118 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
82	Máx	0,051 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,017 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
83	Máx	0,476 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,183 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1

84	Máx	0,303 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,104 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
85	Máx	0,252 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,118 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
86	Máx	0,051 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,017 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
87	Máx	0,054 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,059 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
88	Máx	0,255 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	2
89	Máx	0,255 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	3
90	Máx	0,688 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-1,484 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	1
91	Máx	0,364 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-0,866 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
92	Máx	0,332 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,731 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	3
93	Máx	0,025 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
94	Máx	0,037 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
95	Máx	0,688 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-1,484 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
96	Máx	0,364 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,866 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	4
97	Máx	0,332 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,731 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
98	Máx	0,025 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3

	Mín	-0,097 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
99	Máx	0,037 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	9
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
100	Máx	0,838 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,399 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
101	Máx	0,509 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,223 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
102	Máx	0,428 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,239 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
103	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
104	Máx	0,838 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,399 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
105	Máx	0,509 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,223 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
106	Máx	0,428 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,239 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
107	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
108	Máx	0,048 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,080 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
109	Máx	1,184 C	0,002	0,005	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,550 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,002
	Comb.	3	3	3	3	3	2
110	Máx	1,184 C	0,001	0,005	0,000	0,002	0,002
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,550 T	-0,002	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	3	3
111	Máx	0,699 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	6	1	5
	Mín	-1,478 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	5	1	7
112	Máx	0,374 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	6	1	1
	Mín	-0,860 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	4	1	3

113	Máx	0,341 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	7
	Mín	-0,728 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
114	Máx	0,028 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	4
115	Máx	0,039 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
116	Máx	0,699 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-1,478 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	4
117	Máx	0,374 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
	Mín	-0,860 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
118	Máx	0,341 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,728 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
119	Máx	0,028 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	3
120	Máx	0,039 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
121	Máx	0,834 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,405 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
122	Máx	0,507 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,229 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
123	Máx	0,426 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,245 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
124	Máx	0,058 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
125	Máx	0,834 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	5	1	1
	Mín	-0,405 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	6	1	1
126	Máx	0,507 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,229 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
127	Máx	0,426 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

	Mín	-0,245 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
128	Máx	0,058 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
129	Máx	0,051 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,082 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
130	Máx	1,218 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,581 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
131	Máx	1,218 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	6	2	3
	Mín	-0,581 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	5	3	2
132	Máx	0,577 C	0,137	0,017	0,000	0,004	0,082
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,201 T	-0,380	-0,006	0,000	-0,010	-0,228
	Comb.	3	2	3	2	2	2
133	Máx	1,045 C	0,000	0,125	0,000	0,224	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,465 T	-0,001	-0,373	0,000	-0,075	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
134	Máx	1,039 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,474 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	2	3	2	2	2
135	Máx	1,045 C	0,000	0,373	0,000	0,075	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,465 T	-0,001	-0,125	0,000	-0,224	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
136	Máx	0,577 C	0,137	0,006	0,000	0,010	0,082
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,201 T	-0,380	-0,017	0,000	-0,004	-0,228
	Comb.	3	2	2	3	3	2
137	Máx	0,577 C	0,380	0,006	0,000	0,010	0,228
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,201 T	-0,137	-0,017	0,000	-0,004	-0,082
	Comb.	3	3	2	2	3	3
138	Máx	1,045 C	0,001	0,373	0,000	0,075	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,125	0,000	-0,224	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
139	Máx	1,039 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	5	2	2
	Mín	-0,474 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	6	5	3
140	Máx	0,577 C	0,380	0,017	0,000	0,004	0,228
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,201 T	-0,137	-0,006	0,000	-0,010	-0,082
	Comb.	3	3	3	3	2	3
141	Máx	1,045 C	0,001	0,125	0,000	0,224	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,373	0,000	-0,075	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3

142	Máx	0,047 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
143	Máx	0,005 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,012 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
144	Máx	0,047 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
145	Máx	0,955 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,334 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	2	5	2
146	Máx	0,955 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,334 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	5	3
147	Máx	0,279 C	0,041	1,691	0,000	0,774	0,033
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,094 T	-0,018	-0,611	0,000	-2,246	-0,015
	Comb.	3	3	3	3	2	3
148	Máx	0,279 C	0,018	1,691	0,000	0,774	0,015
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,094 T	-0,041	-0,611	0,000	-2,246	-0,033
	Comb.	3	2	3	2	2	2
149	Máx	0,000	0,000	0,018	0,002	0,021	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
150	Máx	0,000	0,000	0,018	0,001	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
151	Máx	0,000	0,000	0,018	0,002	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
152	Máx	0,000	0,000	0,018	0,001	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	-0,002	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
153	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,001	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
154	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
155	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,001	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	-0,003	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
156	Máx	0,000 C	0,000	0,018	0,003	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1

	Mín	0,000 T	0,000	-0,018	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
157	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
158	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
159	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
160	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
161	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
162	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
163	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
164	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
165	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
166	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
167	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
168	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
169	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
170	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1

171	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
172	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
173	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
174	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
175	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
176	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
177	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
178	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000

	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
179	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
180	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
181	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
182	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
183	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
184	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
185	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
186	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
187	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
188	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
189	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
190	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
191	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
192	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000

	Comb.	1	1	1	1	1	1
193	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
194	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
195	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
196	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
197	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
198	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
199	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

200	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
201	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
202	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
203	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
204	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
205	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
206	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
207	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000

	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
208	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
209	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
210	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
211	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
212	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
213	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
214	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
215	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
216	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
217	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
218	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
219	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
220	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
221	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
222	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
223	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
224	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
225	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
226	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
227	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
228	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

229	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
230	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
231	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
232	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
233	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
234	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
235	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
236	Máx	0,000	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,018	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
237	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
238	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
239	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
240	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
241	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
242	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
243	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1

	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
244	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
245	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
246	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
247	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
248	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
249	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
250	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000

	Comb.	1	1	1	1	1	1
251	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
252	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
253	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
254	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
255	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,001	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
256	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
257	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

258	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
259	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
260	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
261	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
262	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
263	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
264	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
265	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
266	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
267	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
268	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
269	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
270	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
271	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
272	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1

	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
273	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
274	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
275	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
276	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
277	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
278	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
279	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
280	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
281	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
282	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
283	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
284	Máx	0,000 C	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
285	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
286	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

287	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
288	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
289	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
290	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
291	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
292	Máx	0,000	0,000	0,017	0,001	0,018	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
293	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
294	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000

	Comb.	1	1	1	1	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	1	1	1	1	1	1
295	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,017	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
296	Máx	0,000	0,000	0,017	0,000	0,018	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
297	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	2	2	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	3	3
298	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	1	4
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	2	3	2	1
299	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	7	2	3	3
300	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	1	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	5	2
301	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	5	5

	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	1	6
302	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	6
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	3	4
303	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
304	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	3	5	4
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	3	2	1	1
305	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	4
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	6
306	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	6	2
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	2	3	4	3
307	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	2	2
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
308	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	2	2	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	2	5	3	3	2
309	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	5	2	2	4
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	1	3	3	6
310	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	3	6	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	5	1
311	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	3	3	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	1	3
312	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	3	3	2
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	3	2	2	3
313	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	5
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	7
314	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	5
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	1
315	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	5	2
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	3	2	7	3

316	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
317	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	1	4
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	4	6
318	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	2	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	2	3	1
319	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	3	3	3	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	2	2	2
320	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	2
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	2	3
321	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	4	2	1	2
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	6	3	4	3
322	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	4	7
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	6	5
323	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	3	3	6	3
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	2	2	5	2
324	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	2	1	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	4	3
325	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	3	3	7
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	2	5
326	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
327	Máx	0,005 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	6	5
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	5	7
328	Máx	0,006 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,013 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	2
329	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
330	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1

	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
331	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
332	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
333	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	5	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	6	1	1
334	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
335	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
336	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
337	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	5	1	1	2	1	1
338	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
339	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
340	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
341	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	6	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	5	1	1
342	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
343	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
344	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1

345	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
346	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
347	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
348	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
349	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	5	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	6	1	1
350	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
351	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
352	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
353	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
354	Comb.	5	1	1	2	1	1
	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
355	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	2	1	1
356	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
357	Máx	-0,014 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	6	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	5	1	1
358	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
359	Máx	-0,024 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1

	Mín	-0,042 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	5	1	1	3	1	1
360	Máx	0,286 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
361	Máx	0,098 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,028 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
362	Máx	0,542 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
363	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
364	Máx	0,541 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
365	Máx	0,185 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	7
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
366	Máx	0,391 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	3	1	4
367	Máx	0,024 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	5	1	5
	Mín	0,010 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	5	6	1	7
368	Máx	0,392 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
369	Máx	0,024 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	6
	Mín	0,010 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	5
370	Máx	0,540 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
371	Máx	0,185 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
372	Máx	0,542 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
373	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6

374	Máx	0,286 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	4
375	Máx	0,098 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,028 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
376	Máx	0,286 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	1
377	Máx	0,098 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,028 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
378	Máx	0,542 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	4
379	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
380	Máx	0,541 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
381	Máx	0,185 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	2	3	1	1
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
382	Máx	0,395 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,154 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
383	Máx	0,022 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	7	1	7
	Mín	0,008 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	5	1	5
384	Máx	0,395 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,154 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
385	Máx	0,022 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
	Mín	0,008 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	4	3	1	1
386	Máx	0,541 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
387	Máx	0,185 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
388	Máx	0,542 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5

	Mín	-0,217 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
389	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
390	Máx	0,286 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	5
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
391	Máx	0,098 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,028 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
392	Máx	0,286 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
393	Máx	0,098 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,028 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
394	Máx	0,542 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
395	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	4	2	1	6
396	Máx	0,541 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	4
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
397	Máx	0,185 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
398	Máx	0,395 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	2
	Mín	-0,155 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
399	Máx	0,022 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	7	1	1
	Mín	0,008 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	4	5	1	3
400	Máx	0,395 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
	Mín	-0,155 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
401	Máx	0,022 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	3
	Mín	0,007 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	3	1	2
402	Máx	0,541 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2

403	Máx	0,185 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
404	Máx	0,542 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,217 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	2
405	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
406	Máx	0,286 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	6
407	Máx	0,098 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	4
	Mín	-0,028 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
408	Máx	0,286 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
409	Máx	0,097 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,028 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
410	Máx	0,542 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	2	3	1	6
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
411	Máx	0,184 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
412	Máx	0,541 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
413	Máx	0,185 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	7
414	Máx	0,392 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	4
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
415	Máx	0,025 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	5	1	3
	Mín	0,009 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	4	6	1	2
416	Máx	0,392 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	5
417	Máx	0,025 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3

	Mín	0,009 C	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	2
418	Máx	0,541 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,216 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
419	Máx	0,185 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
420	Máx	0,542 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,217 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
421	Máx	0,183 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
422	Máx	0,286 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
423	Máx	0,097 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
	Mín	-0,028 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
424	Máx	-0,015 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	7	1	1	2	1	1
	Mín	-0,025 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	5	1	1	3	1	1
425	Máx	0,105 C	0,001	0,015	0,000	0,028	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,035 T	-0,001	-0,044	0,000	-0,009	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
426	Máx	0,190 C	0,000	0,034	0,000	0,052	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,082	0,000	-0,021	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
427	Máx	0,190 C	0,000	0,034	0,000	0,052	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,082	0,000	-0,021	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
428	Máx	0,107 C	0,000	0,035	0,000	0,051	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,081	0,000	-0,022	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
429	Máx	0,107 C	0,000	0,035	0,000	0,051	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,081	0,000	-0,022	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
430	Máx	0,190 C	0,001	0,034	0,000	0,052	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,082	0,000	-0,021	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
431	Máx	0,190 C	0,001	0,034	0,000	0,052	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,082	0,000	-0,021	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3

432	Máx	0,105 C	0,001	0,015	0,000	0,028	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,035 T	-0,001	-0,044	0,000	-0,009	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
433	Máx	0,105 C	0,001	0,044	0,000	0,009	0,001
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,035 T	-0,001	-0,015	0,000	-0,028	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
434	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
435	Máx	0,191 C	0,001	0,082	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,034	0,000	-0,052	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
436	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
437	Máx	0,191 C	0,000	0,082	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,034	0,000	-0,052	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
438	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
439	Máx	0,107 C	0,000	0,080	0,000	0,023	0,000

	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,036	0,000	-0,050	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
440	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
441	Máx	0,107 C	0,001	0,080	0,000	0,023	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,036	0,000	-0,050	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
442	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	5	2	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	6	3	1	3	5
443	Máx	0,191 C	0,000	0,082	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,034	0,000	-0,052	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
444	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
445	Máx	0,191 C	0,000	0,082	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,034	0,000	-0,052	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
446	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2

	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
447	Máx	0,105 C	0,001	0,044	0,000	0,009	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,035 T	-0,001	-0,015	0,000	-0,028	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	2	2
448	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
449	Máx	0,105 C	0,001	0,015	0,000	0,028	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,035 T	-0,001	-0,044	0,000	-0,009	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
450	Máx	0,190 C	0,001	0,034	0,000	0,052	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,082	0,000	-0,021	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
451	Máx	0,190 C	0,001	0,034	0,000	0,052	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,082	0,000	-0,021	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
452	Máx	0,107 C	0,000	0,035	0,000	0,051	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,081	0,000	-0,022	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
453	Máx	0,107 C	0,000	0,035	0,000	0,051	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,081	0,000	-0,022	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	3
454	Máx	0,190 C	0,000	0,034	0,000	0,052	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,082	0,000	-0,021	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
455	Máx	0,190 C	0,000	0,034	0,000	0,052	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,083	0,000	-0,021	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
456	Máx	0,105 C	0,001	0,015	0,000	0,028	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,035 T	-0,001	-0,044	0,000	-0,009	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
457	Máx	0,105 C	0,001	0,044	0,000	0,009	0,001
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,035 T	-0,001	-0,015	0,000	-0,028	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
458	Máx	0,190 C	0,001	0,082	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,034	0,000	-0,052	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
459	Máx	0,190 C	0,000	0,082	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,034	0,000	-0,052	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
460	Máx	0,107 C	0,000	0,080	0,000	0,023	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,036	0,000	-0,050	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2

461	Máx	0,107 C	0,001	0,080	0,000	0,023	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,036 T	0,000	-0,036	0,000	-0,050	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
462	Máx	0,190 C	0,000	0,082	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,034	0,000	-0,052	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
463	Máx	0,190 C	0,000	0,082	0,000	0,021	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,034	0,000	-0,052	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
464	Máx	0,105 C	0,001	0,044	0,000	0,009	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,035 T	-0,001	-0,015	0,000	-0,028	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	2	2
465	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
466	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
467	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
468	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000

	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
469	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	6	2	1	2	5
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	5	3	1	3	1
470	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
471	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
472	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
473	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
474	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
475	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3

	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
476	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	6	2	1	2	5
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	5	3	1	3	1
477	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
478	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
479	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
480	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
481	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
482	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000

	Comb.	1	2	3	1	3	3
483	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
484	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	5	2	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	6	3	1	3	5
485	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
486	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
487	Máx	0,000	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	2	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	3	2
488	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	3	1	3	3
489	Máx	0,008 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1

490	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
491	Máx	0,009 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,004 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
492	Máx	0,011 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,025 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
493	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
494	Máx	0,011 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	5	2	3
	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	6	3	1
495	Máx	0,082 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
496	Máx	0,192 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
497	Máx	0,190 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000

	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,393 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
498	Máx	0,200 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,417 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
499	Máx	0,200 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,417 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
500	Máx	0,190 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,393 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
501	Máx	0,082 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
502	Máx	0,192 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
503	Máx	0,006 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
504	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3

	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
505	Máx	0,011 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	5	2	3
	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	6	3	1
506	Máx	0,008 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
507	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
508	Máx	0,009 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,004 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
509	Máx	0,082 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
510	Máx	0,192 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	5
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	7	3	3	3	3
511	Máx	0,190 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,394 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000

	Comb.	2	2	3	3	3	3
512	Máx	0,205 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,411 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
513	Máx	0,205 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,411 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	7	3	3
514	Máx	0,190 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,393 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
515	Máx	0,082 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
516	Máx	0,192 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,398 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
517	Máx	0,008 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
518	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1

519	Máx	0,009 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,004 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
520	Máx	0,011 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,025 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
521	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
522	Máx	0,011 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	5	2	3
	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	6	3	1
523	Máx	0,082 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
524	Máx	0,192 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
525	Máx	0,190 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,393 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
526	Máx	0,200 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000

	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,417 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
527	Máx	0,200 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,418 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
528	Máx	0,190 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,393 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
529	Máx	0,082 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
530	Máx	0,192 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,398 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
531	Máx	0,006 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
532	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
533	Máx	0,011 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	5	2	3

	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	6	3	1
534	Máx	0,008 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
535	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
536	Máx	0,009 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,004 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
537	Máx	0,082 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
538	Máx	0,192 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	5
	Mín	-0,398 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	7	3	3	3	3
539	Máx	0,190 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,394 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
540	Máx	0,205 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,411 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	2	3	3	2	3	2
541	Máx	0,205 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,411 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	7	3	3
542	Máx	0,190 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,394 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
543	Máx	0,082 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,206 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
544	Máx	0,193 C	0,000	0,009	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,398 T	0,000	-0,006	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
545	Máx	0,045 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	3	2	5	3
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	3	6	2
546	Máx	0,047 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
	Mín	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	1	7
547	Máx	0,020 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	5	6
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	1	4

548	Máx	0,016 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	4
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	6
549	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
550	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
551	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
552	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
553	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
554	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
555	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	3	2	3	2
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	2	3
556	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	6	2
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	5	3
557	Máx	0,016 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
558	Máx	0,020 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
559	Máx	0,047 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	6	5
	Mín	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	5	1
560	Máx	0,044 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	3	3	1	5
	Mín	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	2	4	1
561	Máx	0,049 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
562	Máx	0,045 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	2	3

	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	6	3	3	2
563	Máx	0,017 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	10	5
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	6
564	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	5
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	3	2	6
565	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	6	2	3	2
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	4	3	2	3
566	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	5	3
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	6	2
567	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	3
568	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	5
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	1
569	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	2	3	2	3
570	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
571	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	6	2	3	4
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	4	3	2	6
572	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	3	3	4
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	2	6
573	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	7	2	2	2
574	Máx	0,016 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	6	3
	Mín	-0,008 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	3	4	2
575	Máx	0,044 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	1
576	Máx	0,048 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	2	1
	Mín	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	2	3	2

577	Máx	0,045 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
578	Máx	0,047 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	6	2	3	1
	Mín	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	2	5
579	Máx	0,020 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	2	3	3	5
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	3	2	2	1
580	Máx	0,016 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	2	3	5
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	2	7
581	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	2	3	1
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	2	3	2	2
582	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	3	3	3
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	4	2	2	2
583	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
584	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	2	6	3	2	6
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	2	3	4
585	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	2	3	4
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	3	3	2	1
586	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	3	5	3
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	2	2	1	2
587	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	1
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	5
588	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
589	Máx	0,016 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	5	4
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	6
590	Máx	0,020 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	6
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	2	5
591	Máx	0,047 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	2	3	2	3

	Mín	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	3	2	3	2
592	Máx	0,044 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	1	2
	Mín	-0,020 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	10	3
593	Máx	0,049 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	2	2
	Mín	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	3
594	Máx	0,045 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	1	5
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	7	6
595	Máx	0,017 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	4
	Mín	-0,007 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	1
596	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	2	3	4
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	3	2	1
597	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
598	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	3	3
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	4	2	2	2	2
599	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
600	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	3	2	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
601	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	7	2	2	3	4
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	3	2	1
602	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	6	3	2	3
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	5	2	1	2
603	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,018 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
604	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	4	3	3	2
	Mín	-0,023 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	6	2	2	3
605	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	6
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	4

606	Máx	0,016 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	6
	Mín	-0,008 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	3	2	5
607	Máx	0,044 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	2	3
	Mín	-0,019 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	3	2
608	Máx	0,048 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	7	2
	Mín	-0,021 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	1	3
609	Máx	0,030 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	2	1
	Mín	-0,012 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	4
610	Máx	0,039 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	5	5
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	4	3	1	6
611	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	2
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
612	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	2	3	3
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	2	2
613	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
614	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	3	3	3	3
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	2	2	2
615	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
616	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	3	6
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	5
617	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	3	3
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	3	2	2
618	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	3	5	5
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	5	2	1	6
619	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	3	2	3	1
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	7	3	2	3
620	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2

	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
621	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	6	3	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
622	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	3
623	Máx	0,039 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	6	2
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	5	3
624	Máx	0,030 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	3	2
	Mín	-0,012 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
625	Máx	0,040 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	2
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
626	Máx	0,029 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	3
627	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	6	3	3	1
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	6	4	2	2	5
628	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	3	2	7	10
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	2	3	5	1
629	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	3	2	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	2	3
630	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
631	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	7
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	5
632	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	5
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	1
633	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
634	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	7	3	3	5	6
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	6	5

635	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	5
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	1
636	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	6	3	3	3
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	4	2	2	2
637	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	7	3	3	2
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
638	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	7	3	2	3
639	Máx	0,029 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	3	3
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	4	2	2	2
640	Máx	0,040 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
641	Máx	0,030 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	2	3
	Mín	-0,012 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	3	2	3	2
642	Máx	0,039 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	6	3	2	2	3
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	2	3	3	2
643	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	6	2
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	4	3
644	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	6	3
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	4	2
645	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
646	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
647	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	6	2
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	5	3
648	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	5	3	2	3
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	1	2	3	2
649	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	6	4

	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	4	6
650	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	3	3	2
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	2	2	3
651	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
652	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	2	3	3	2
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	3	2	2	3
653	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	3	1
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
654	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
	Mín	-0,003 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	3
655	Máx	0,039 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	2	3	2	3
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	2	3	2
656	Máx	0,030 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	3	3
	Mín	-0,012 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	5	2	3	1	2
657	Máx	0,040 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
658	Máx	0,029 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	2	1
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	4	3	3	5
659	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
660	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	6	1
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	4	5
661	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
662	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	1	2
663	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	1	2
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	5	3

664	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	3	3	3	3
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	2	2	2	2
665	Máx	0,004 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,010 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
666	Máx	0,001 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	6	2
	Mín	-0,005 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	5	3
667	Máx	0,010 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
	Mín	-0,022 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
668	Máx	0,003 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	3	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
669	Máx	0,008 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	2
	Mín	-0,002 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	3
670	Máx	0,019 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	4	2	6	2
	Mín	-0,009 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	3	4	3
671	Máx	0,029 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	3	3	2	5
	Mín	-0,011 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	6
672	Máx	0,040 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	4
	Mín	-0,016 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	6
673	Máx	0,008 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	1
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
674	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
675	Máx	0,018 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,042 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
676	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	5	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	6	3	2	3	3	1
677	Máx	0,023 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
678	Máx	0,020 C	0,000	0,171	0,000	0,180	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	1

	Mín	-0,008 T	0,000	-0,171	0,000	-0,113	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
679	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
680	Máx	0,008 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	1
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
681	Máx	0,017 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,041 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
682	Máx	0,001 C	0,012	0,221	0,000	0,233	0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,221	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
683	Máx	0,023 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
684	Máx	0,008 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	1
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
685	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000

	Comb.	2	3	2	2	3	1
686	Máx	0,018 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,042 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
687	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	5	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	6	3	2	3	3	1
688	Máx	0,023 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
689	Máx	0,020 C	0,000	0,171	0,000	0,180	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,008 T	0,000	-0,171	0,000	-0,113	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
690	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
691	Máx	0,008 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	1
	Mín	-0,020 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
692	Máx	0,017 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,041 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1

693	Máx	0,001 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
694	Máx	0,023 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
695	Máx	0,370 C	0,002	0,013	0,000	0,033	0,002
	Comb.	2	2	3	1	2	2
	Mín	-0,166 T	-0,001	-0,038	0,000	-0,011	-0,001
	Comb.	3	3	2	9	3	3
696	Máx	0,370 C	0,002	0,038	0,000	0,011	0,002
	Comb.	2	2	2	7	3	2
	Mín	-0,166 T	-0,001	-0,013	0,000	-0,033	-0,001
	Comb.	3	3	3	1	2	3
697	Máx	0,511 C	0,003	0,057	0,000	0,078	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,196 T	-0,007	-0,156	0,000	-0,028	-0,003
	Comb.	3	2	2	3	3	2
698	Máx	0,511 C	0,003	0,156	0,000	0,028	0,001
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,196 T	-0,007	-0,057	0,000	-0,078	-0,003
	Comb.	3	2	3	2	2	2
699	Máx	0,684 C	0,001	0,030	0,000	0,061	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,070	0,000	-0,026	-0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	3
700	Máx	0,684 C	0,001	0,070	0,000	0,026	0,001

	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,030	0,000	-0,061	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	3
701	Máx	0,958 C	0,002	0,133	0,000	0,149	0,001
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,436 T	-0,003	-0,298	0,000	-0,067	-0,002
	Comb.	3	2	2	2	3	2
702	Máx	0,973 C	0,002	0,298	0,000	0,067	0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,423 T	-0,003	-0,133	0,000	-0,149	-0,002
	Comb.	3	2	3	3	2	2
703	Máx	0,684 C	0,001	0,030	0,000	0,061	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,070	0,000	-0,026	-0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	3
704	Máx	0,684 C	0,001	0,071	0,000	0,026	0,001
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,030	0,000	-0,061	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	3
705	Máx	0,959 C	0,001	0,132	0,000	0,148	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,437 T	-0,003	-0,296	0,000	-0,066	-0,002
	Comb.	3	2	2	3	3	2
706	Máx	0,975 C	0,001	0,296	0,000	0,066	0,001
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,424 T	-0,003	-0,132	0,000	-0,148	-0,002
	Comb.	3	2	3	2	2	2
707	Máx	0,702 C	0,000	0,031	0,000	0,063	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2

	Mín	-0,377 T	0,000	-0,072	0,000	-0,027	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
708	Máx	0,704 C	0,000	0,073	0,000	0,027	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,376 T	0,000	-0,031	0,000	-0,063	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
709	Máx	0,914 C	0,001	0,138	0,000	0,150	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,300	0,000	-0,069	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
710	Máx	0,899 C	0,001	0,296	0,000	0,071	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,409 T	0,000	-0,141	0,000	-0,148	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
711	Máx	0,714 C	0,000	0,034	0,000	0,063	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,400 T	0,000	-0,073	0,000	-0,029	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
712	Máx	0,718 C	0,000	0,075	0,000	0,028	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,032	0,000	-0,065	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
713	Máx	0,868 C	0,001	0,234	0,000	0,243	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,372 T	0,000	-0,486	0,000	-0,117	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
714	Máx	0,837 C	0,001	0,472	0,000	0,122	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,245	0,000	-0,236	0,000

	Comb.	3	3	3	2	2	3
715	Máx	0,702 C	0,000	0,031	0,000	0,063	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,377 T	0,000	-0,072	0,000	-0,027	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
716	Máx	0,704 C	0,000	0,073	0,000	0,027	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,376 T	0,000	-0,031	0,000	-0,063	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
717	Máx	0,930 C	0,001	0,138	0,000	0,150	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,384 T	0,000	-0,300	0,000	-0,069	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
718	Máx	0,914 C	0,001	0,296	0,000	0,071	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,141	0,000	-0,148	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
719	Máx	0,684 C	0,000	0,030	0,000	0,061	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,070	0,000	-0,026	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
720	Máx	0,684 C	0,000	0,071	0,000	0,026	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,030	0,000	-0,061	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	2	2
721	Máx	0,975 C	0,003	0,132	0,000	0,148	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,424 T	-0,001	-0,296	0,000	-0,066	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3

722	Máx	0,974 C	0,003	0,296	0,000	0,066	0,001
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,424 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,148	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
723	Máx	0,370 C	0,001	0,013	0,000	0,033	0,001
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,166 T	-0,002	-0,038	0,000	-0,011	-0,002
	Comb.	3	2	2	2	3	2
724	Máx	0,370 C	0,001	0,038	0,000	0,011	0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,166 T	-0,002	-0,013	0,000	-0,033	-0,002
	Comb.	3	2	3	3	2	2
725	Máx	0,511 C	0,007	0,057	0,000	0,078	0,003
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,196 T	-0,003	-0,156	0,000	-0,028	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
726	Máx	0,511 C	0,007	0,156	0,000	0,028	0,003
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,196 T	-0,003	-0,057	0,000	-0,078	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
727	Máx	0,684 C	0,000	0,030	0,000	0,061	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,364 T	-0,001	-0,070	0,000	-0,026	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
728	Máx	0,684 C	0,000	0,070	0,000	0,026	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,030	0,000	-0,061	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	2	2
729	Máx	0,957 C	0,003	0,133	0,000	0,149	0,002

	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,436 T	-0,002	-0,298	0,000	-0,067	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
730	Máx	0,957 C	0,003	0,298	0,000	0,067	0,002
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,436 T	-0,002	-0,133	0,000	-0,149	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
731	Máx	0,258 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,708 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	5
732	Máx	0,083 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
733	Máx	0,085 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-0,192 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
734	Máx	0,224 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	2
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
735	Máx	0,231 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
736	Máx	0,569 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1

	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
737	Máx	0,544 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
738	Máx	0,057 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,173 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
739	Máx	0,064 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	7
740	Máx	0,258 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
	Mín	-0,708 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	4
741	Máx	0,083 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
742	Máx	0,085 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,192 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
743	Máx	0,224 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,102 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	2	3	1	2
744	Máx	0,231 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	4
745	Máx	0,568 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
746	Máx	0,544 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
747	Máx	0,057 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,173 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
748	Máx	0,064 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
749	Máx	0,328 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,149 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
750	Máx	0,130 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1

751	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
752	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
753	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,168 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
754	Máx	0,146 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,383 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
755	Máx	0,328 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	3
	Mín	-0,149 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	3	1	2
756	Máx	0,129 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
757	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	1	2
758	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
759	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	2
	Mín	-0,168 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
760	Máx	0,146 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,383 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
761	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
762	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
763	Máx	0,219 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
764	Máx	0,017 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
765	Máx	0,585 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2

	Mín	-0,205 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	3
766	Máx	0,230 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
767	Máx	0,229 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	5	2	3	2
768	Máx	0,584 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-1,333 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
769	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,473 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
770	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
771	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
772	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	2	3	1	4
773	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
774	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	2
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
775	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
776	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
777	Máx	0,584 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	3
	Mín	-1,332 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
778	Máx	0,200 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,472 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
779	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	1
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	4

780	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
781	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
782	Máx	1,077 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
783	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	4
784	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
785	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
786	Máx	0,621 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,324 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
787	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
788	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
789	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
790	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
791	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,720 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
792	Máx	0,621 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	2
	Mín	-0,324 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	3
793	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
794	Máx	0,172 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	4

	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	6
795	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
796	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	5
797	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,720 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
798	Máx	0,235 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
799	Máx	0,235 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
800	Máx	0,422 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
801	Máx	0,042 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	7	3	2	2	3
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	5	2	3	2	2
802	Máx	1,092 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
803	Máx	0,442 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,172 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
804	Máx	0,442 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,172 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
805	Máx	0,585 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-1,334 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
806	Máx	0,202 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,475 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
807	Máx	0,184 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,369 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
808	Máx	0,433 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	3
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	2

809	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	3
810	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	1	1
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	5
811	Máx	1,011 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	3
	Mín	-0,456 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
812	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	1	3
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
813	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
814	Máx	0,585 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-1,334 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
815	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	2
	Mín	-0,474 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
816	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
817	Máx	0,433 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	4
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	5	3	3	6
818	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
819	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	1	3
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
820	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,456 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	4
821	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	2	1	6
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	5	3	6	5
822	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	7
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
823	Máx	0,622 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	5	1	1

	Mín	-0,325 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	7	1	1
824	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,112 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
825	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	1	2	2	1
	Mín	-0,141 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	3	3	1
826	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
827	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	3	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	2	1
828	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
829	Máx	0,622 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	7	1	4
	Mín	-0,325 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	5	1	1
830	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
831	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	2
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	7	2	3	1
832	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
833	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	4	3	6	2
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	2	4	3
834	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
835	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
836	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
837	Máx	0,423 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	3	2	1
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	2	3	1

838	Máx	0,043 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
839	Máx	1,095 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
840	Máx	0,440 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,171 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
841	Máx	0,440 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,170 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
842	Máx	0,604 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
	Mín	-1,374 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
843	Máx	0,209 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,490 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
844	Máx	0,189 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-0,381 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
845	Máx	0,444 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,226 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
846	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,193 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
847	Máx	1,107 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,535 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
848	Máx	1,038 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	4
	Mín	-0,472 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
849	Máx	0,145 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
850	Máx	0,142 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	7
	Mín	-0,271 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
851	Máx	0,628 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
	Mín	-1,344 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
852	Máx	0,204 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1

	Mín	-0,494 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
853	Máx	0,185 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,385 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
854	Máx	0,440 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
	Mín	-0,230 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
855	Máx	0,431 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,196 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
856	Máx	1,103 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,537 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
857	Máx	1,035 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,474 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
858	Máx	0,147 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,319 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
859	Máx	0,144 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	4
	Mín	-0,268 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	2	3	1	6
860	Máx	0,640 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,335 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
861	Máx	0,250 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
862	Máx	0,179 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
863	Máx	0,132 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,279 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
864	Máx	0,085 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,312 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
865	Máx	0,346 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,738 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
866	Máx	0,643 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,333 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	7

867	Máx	0,252 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,113 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
868	Máx	0,182 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	5
	Mín	-0,142 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	6
869	Máx	0,134 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
870	Máx	0,087 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
	Mín	-0,310 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	2	1	3
871	Máx	0,348 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,736 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
872	Máx	0,243 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,119 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
873	Máx	0,241 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,120 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
874	Máx	0,435 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,241 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
875	Máx	0,045 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	7	3	2	2	3
	Mín	-0,096 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	5	2	3	2	2
876	Máx	1,116 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,498 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
877	Máx	0,449 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,178 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
878	Máx	0,433 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,190 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
879	Máx	0,601 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	4
	Mín	-1,346 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	1
880	Máx	0,195 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,444 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
881	Máx	0,177 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3

	Mín	-0,341 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
882	Máx	0,496 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	4
	Mín	-0,259 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
883	Máx	0,481 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,222 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
884	Máx	1,165 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,581 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	4
885	Máx	1,091 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,514 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
886	Máx	0,154 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,328 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
887	Máx	0,149 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,276 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
888	Máx	0,648 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-1,288 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	5	3	1	5
889	Máx	0,185 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,456 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
890	Máx	0,168 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	3
891	Máx	0,487 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
	Mín	-0,267 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	7	1	3
892	Máx	0,472 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,229 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
893	Máx	1,157 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,587 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	4
894	Máx	1,085 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,520 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
895	Máx	0,157 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-0,323 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7

896	Máx	0,153 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-0,272 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
897	Máx	0,626 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,335 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
898	Máx	0,226 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,108 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
899	Máx	0,155 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,139 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
900	Máx	0,152 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,310 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
901	Máx	0,102 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,343 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
902	Máx	0,376 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,777 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
903	Máx	0,633 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,329 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	1
904	Máx	0,232 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,103 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
905	Máx	0,162 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,134 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
906	Máx	0,157 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
907	Máx	0,107 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	10	3	1	6
	Mín	-0,337 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
908	Máx	0,381 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,772 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
909	Máx	0,248 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,125 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
910	Máx	0,244 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1

	Mín	-0,128 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
911	Máx	0,443 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,255 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
912	Máx	0,048 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
913	Máx	1,004 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,468 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
914	Máx	0,685 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,295 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
915	Máx	0,647 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,325 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
916	Máx	0,604 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-1,374 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
917	Máx	0,209 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	4
	Mín	-0,489 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	5	2	1	6
918	Máx	0,189 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,381 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
919	Máx	0,444 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	3
	Mín	-0,227 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	6	2
920	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,193 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	3
921	Máx	1,107 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	1	1
	Mín	-0,535 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	5
922	Máx	1,038 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,472 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	7
923	Máx	0,145 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	1	3
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	6	2
924	Máx	0,142 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	7
	Mín	-0,271 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	1	1	5

925	Máx	0,628 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
	Mín	-1,344 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
926	Máx	0,204 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,494 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
927	Máx	0,185 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
	Mín	-0,385 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
928	Máx	0,440 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	1	2
	Mín	-0,230 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	3
929	Máx	0,431 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,196 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
930	Máx	1,103 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	1	2	1	3
	Mín	-0,538 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	4	3	6	2
931	Máx	1,035 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	1
	Mín	-0,475 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	4
932	Máx	0,147 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	2	1	2	1	3
	Mín	-0,319 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	2
933	Máx	0,144 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,268 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
934	Máx	0,640 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	5	1	1
	Mín	-0,335 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	6	1	1
935	Máx	0,250 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
936	Máx	0,179 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	3	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	2	1
937	Máx	0,132 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,279 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
938	Máx	0,085 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	3	1
	Mín	-0,312 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	9	1	3	2	1
939	Máx	0,346 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1

	Mín	-0,738 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
940	Máx	0,643 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	3	1	9
	Mín	-0,333 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	2	1	1
941	Máx	0,252 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,113 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
942	Máx	0,182 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	2	6
	Mín	-0,142 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	6	2	3	4
943	Máx	0,135 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,277 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
944	Máx	0,087 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	3	3	1
	Mín	-0,310 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	7	5
945	Máx	0,348 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,736 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
946	Máx	0,243 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	1	1	1
	Mín	-0,119 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
947	Máx	0,241 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,120 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	1	1	1
948	Máx	0,435 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	1	3	7	1
	Mín	-0,241 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	2	5	1
949	Máx	0,045 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,096 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
950	Máx	1,115 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,498 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
951	Máx	0,449 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,178 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
952	Máx	0,433 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,189 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
953	Máx	0,585 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-1,334 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2

954	Máx	0,202 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,475 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
955	Máx	0,184 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-0,369 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
956	Máx	0,433 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,219 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	6
957	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	1
958	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
959	Máx	1,011 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
	Mín	-0,456 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
960	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
961	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	3
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
962	Máx	0,585 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-1,334 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
963	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
	Mín	-0,474 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
964	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
965	Máx	0,433 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,219 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
966	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
967	Máx	1,077 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
968	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3

	Mín	-0,456 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
969	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	3
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
970	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
971	Máx	0,622 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,325 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
972	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,112 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
973	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,141 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
974	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
975	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	1
976	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
977	Máx	0,622 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,325 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	2
978	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
979	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
980	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
981	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	3
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
982	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1

983	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
984	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
985	Máx	0,423 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
986	Máx	0,043 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
987	Máx	1,095 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
988	Máx	0,440 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,171 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
989	Máx	0,439 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,170 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
990	Máx	0,584 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	3	1	2
	Mín	-1,332 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
991	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,473 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
992	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	4
993	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
994	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	7	1	6
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
995	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	2
996	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	2
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
997	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2

	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
998	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	3
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
999	Máx	0,584 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-1,332 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1000	Máx	0,200 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,472 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
1001	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
1002	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
1003	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	5	1	7
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	7	1	1
1004	Máx	1,077 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	2	2	1	1
1005	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
1006	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	6
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	5
1007	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
1008	Máx	0,621 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,324 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1009	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1010	Máx	0,172 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1011	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

1012	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1013	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1014	Máx	0,620 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,324 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
1015	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1016	Máx	0,172 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	4
1017	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1018	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	6
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
1019	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,720 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1020	Máx	0,235 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1021	Máx	0,235 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1022	Máx	0,422 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1023	Máx	0,042 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	5	3	3	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	7	2	2	2	3
1024	Máx	1,092 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,469 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1025	Máx	0,442 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,172 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1026	Máx	0,442 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2

	Mín	-0,172 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1027	Máx	0,258 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,708 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
1028	Máx	0,083 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1029	Máx	0,086 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	3
	Mín	-0,192 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
1030	Máx	0,224 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
1031	Máx	0,231 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
1032	Máx	0,569 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	4
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	1
1033	Máx	0,544 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	4
1034	Máx	0,057 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,173 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
1035	Máx	0,064 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
1036	Máx	0,258 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,708 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
1037	Máx	0,083 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
1038	Máx	0,085 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
	Mín	-0,192 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
1039	Máx	0,224 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,102 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
1040	Máx	0,231 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	3

1041	Máx	0,568 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
1042	Máx	0,544 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
	Mín	-0,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
1043	Máx	0,057 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,173 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
1044	Máx	0,064 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
1045	Máx	0,328 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,149 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1046	Máx	0,130 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1047	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1048	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1049	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,168 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1050	Máx	0,146 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,383 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1051	Máx	0,328 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,149 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	2
1052	Máx	0,129 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1053	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	2
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
1054	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1055	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	5

	Mín	-0,168 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	1
1056	Máx	0,146 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,383 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1057	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	7	1	1
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	1	1	1
1058	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1059	Máx	0,219 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1060	Máx	0,017 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
1061	Máx	0,586 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,205 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
1062	Máx	0,230 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001

	Comb.	3	3	5	2	3	2
1063	Máx	0,229 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
1064	Máx	0,511 C	0,003	0,057	0,000	0,078	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,196 T	-0,007	-0,156	0,000	-0,028	-0,003
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1065	Máx	0,958 C	0,002	0,133	0,000	0,149	0,001
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,436 T	-0,003	-0,298	0,000	-0,067	-0,002
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1066	Máx	0,930 C	0,001	0,138	0,000	0,150	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,385 T	0,000	-0,301	0,000	-0,069	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1067	Máx	0,975 C	0,003	0,132	0,000	0,148	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,424 T	-0,001	-0,296	0,000	-0,066	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1068	Máx	0,511 C	0,003	0,156	0,000	0,028	0,001
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,196 T	-0,007	-0,057	0,000	-0,078	-0,003
	Comb.	3	2	3	2	2	2
1069	Máx	0,973 C	0,002	0,298	0,000	0,067	0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,423 T	-0,003	-0,133	0,000	-0,149	-0,002
	Comb.	3	2	3	3	2	2

1070	Máx	0,899 C	0,001	0,296	0,000	0,071	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,409 T	0,000	-0,141	0,000	-0,148	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
1071	Máx	0,914 C	0,001	0,296	0,000	0,071	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,141	0,000	-0,148	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
1072	Máx	0,974 C	0,003	0,296	0,000	0,066	0,001
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,424 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,148	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
1073	Máx	0,258 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-0,708 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
1074	Máx	0,083 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	5
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1075	Máx	0,085 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	1
	Mín	-0,192 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
1076	Máx	0,224 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,102 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	4
1077	Máx	0,231 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	4	3	1	6
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
1078	Máx	0,568 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
1079	Máx	0,544 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
1080	Máx	0,057 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,173 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1081	Máx	0,064 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
1082	Máx	0,258 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	7
	Mín	-0,708 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
1083	Máx	0,083 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	7
1084	Máx	0,085 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5

	Mín	-0,192 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
1085	Máx	0,224 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,102 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
1086	Máx	0,231 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
1087	Máx	0,569 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	2
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
1088	Máx	0,544 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	7
1089	Máx	0,057 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,173 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
1090	Máx	0,064 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
1091	Máx	0,327 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,149 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
1092	Máx	0,129 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1093	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1094	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1095	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,168 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1096	Máx	0,146 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,383 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1097	Máx	0,328 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,149 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1098	Máx	0,129 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2

1099	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1100	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1101	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,168 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1102	Máx	0,146 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,383 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1103	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	1
1104	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	2	1	5
1105	Máx	0,219 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1106	Máx	0,017 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
1107	Máx	0,585 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,205 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	3
1108	Máx	0,230 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
1109	Máx	0,230 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	5	2	3	2
1110	Máx	0,370 C	0,002	0,013	0,000	0,033	0,002
	Comb.	2	2	3	1	2	2
	Mín	-0,166 T	-0,001	-0,038	0,000	-0,011	-0,001
	Comb.	3	3	2	9	3	3
1111	Máx	0,370 C	0,002	0,038	0,000	0,011	0,002
	Comb.	2	2	2	7	3	2
	Mín	-0,166 T	-0,001	-0,013	0,000	-0,033	-0,001
	Comb.	3	3	3	1	2	3
1112	Máx	0,584 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-1,333 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
1113	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2

	Mín	-0,472 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1114	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1115	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
1116	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
1117	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	7
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
1118	Máx	1,013 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
1119	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
1120	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	4	2	1	2
1121	Máx	0,584 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	7
	Mín	-1,333 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	5
1122	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,472 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
1123	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1124	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	7
1125	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
1126	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	10
1127	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	1

1128	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	3
1129	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
1130	Máx	0,621 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,324 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1131	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1132	Máx	0,172 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1133	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1134	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1135	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,720 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1136	Máx	0,621 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,324 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1137	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	7
1138	Máx	0,172 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1139	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
1140	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1141	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,720 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1142	Máx	0,235 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	5

	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1143	Máx	0,235 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	7	2	1	4
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	6
1144	Máx	0,422 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1145	Máx	0,042 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
1146	Máx	1,092 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1147	Máx	0,443 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,172 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1148	Máx	0,443 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,172 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1149	Máx	0,684 C	0,001	0,030	0,000	0,061	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,070	0,000	-0,026	-0,001

	Comb.	3	3	2	2	3	3
1150	Máx	0,684 C	0,001	0,070	0,000	0,026	0,001
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,364 T	-0,001	-0,030	0,000	-0,061	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1151	Máx	0,585 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
	Mín	-1,335 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
1152	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,474 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
1153	Máx	0,184 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,369 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1154	Máx	0,433 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	5
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	1
1155	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
1156	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	1	4
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	6

1157	Máx	1,013 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
1158	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	1	3	1	3
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	3	2
1159	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	6
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	4
1160	Máx	0,585 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-1,335 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1161	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,474 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2
1162	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
1163	Máx	0,433 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	1	2
	Mín	-0,219 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	3
1164	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
1165	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	5	2	1	3
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	3	3	2
1166	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
	Mín	-0,456 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
1167	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	2	1	4
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	2	3	2	6
1168	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	7
1169	Máx	0,622 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,325 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1170	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1171	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	4	1

	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	1	1
1172	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1173	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	5	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	6	1
1174	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1175	Máx	0,621 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	7	1	1
	Mín	-0,325 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	5	1	1
1176	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
	Mín	-0,112 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
1177	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	3	3	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	1
1178	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	5
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	5	2	1	6
1179	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	2	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	2	3	1
1180	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1181	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	2	1	3
1182	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	3
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
1183	Máx	0,423 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	3	1
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	4	1	3	2	1
1184	Máx	0,042 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
1185	Máx	1,095 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3

1186	Máx	0,441 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,171 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1187	Máx	0,441 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,171 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1188	Máx	0,684 C	0,001	0,030	0,000	0,061	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,071	0,000	-0,026	-0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1189	Máx	0,684 C	0,001	0,071	0,000	0,026	0,001
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,030	0,000	-0,061	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1190	Máx	0,974 C	0,001	0,296	0,000	0,066	0,001
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,424 T	-0,003	-0,132	0,000	-0,148	-0,002
	Comb.	3	2	3	2	2	2
1191	Máx	0,605 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-1,376 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1192	Máx	0,209 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,489 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
1193	Máx	0,189 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,381 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	4
1194	Máx	0,443 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,226 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
1195	Máx	0,436 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
	Mín	-0,193 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
1196	Máx	1,107 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
	Mín	-0,535 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
1197	Máx	1,040 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,473 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	7
1198	Máx	0,145 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	6
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
1199	Máx	0,142 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,271 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
1200	Máx	0,629 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2

	Mín	-1,345 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	3
1201	Máx	0,204 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,494 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
1202	Máx	0,185 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,385 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1203	Máx	0,440 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,230 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1204	Máx	0,430 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,196 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
1205	Máx	1,104 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,538 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
1206	Máx	1,035 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,475 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
1207	Máx	0,147 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,319 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	2	3	1	3
1208	Máx	0,144 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
	Mín	-0,268 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1209	Máx	0,641 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,335 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1210	Máx	0,250 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1211	Máx	0,179 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1212	Máx	0,133 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,280 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1213	Máx	0,085 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,313 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1214	Máx	0,346 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,739 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1

1215	Máx	0,643 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,333 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1216	Máx	0,252 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	1
	Mín	-0,113 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	4
1217	Máx	0,182 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,142 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1218	Máx	0,134 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1219	Máx	0,087 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,310 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1220	Máx	0,348 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,736 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1221	Máx	0,243 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
	Mín	-0,119 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	2	1	1
1222	Máx	0,241 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	10	2	1	5
	Mín	-0,120 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	6
1223	Máx	0,435 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,241 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1224	Máx	0,044 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,096 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
1225	Máx	1,116 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,498 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1226	Máx	0,450 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,178 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1227	Máx	0,434 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,190 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1228	Máx	0,702 C	0,000	0,031	0,000	0,063	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,377 T	0,000	-0,072	0,000	-0,027	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1229	Máx	0,704 C	0,000	0,073	0,000	0,027	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2

	Mín	-0,376 T	0,000	-0,031	0,000	-0,064	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1230	Máx	0,972 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	7
	Mín	-2,122 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
1231	Máx	0,507 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-1,096 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
1232	Máx	0,448 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,907 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1233	Máx	0,002 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,023 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	3
1234	Máx	0,039 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,010 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	2
1235	Máx	0,769 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,391 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
1236	Máx	0,730 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,343 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	3	1	2
1237	Máx	1,142 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	7
	Mín	-0,549 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	3
1238	Máx	1,131 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	3
	Mín	-0,526 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
1239	Máx	0,549 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-1,081 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	4
1240	Máx	0,102 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-0,280 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
1241	Máx	0,096 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	1
	Mín	-0,201 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
1242	Máx	0,619 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,330 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
1243	Máx	0,591 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	7
	Mín	-0,285 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1

1244	Máx	1,264 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	6
	Mín	-0,638 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	4
1245	Máx	1,182 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,566 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
1246	Máx	0,837 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-1,743 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2
1247	Máx	0,789 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-1,601 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
1248	Máx	1,007 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,517 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1249	Máx	0,575 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,275 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1250	Máx	0,475 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,292 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1251	Máx	0,009 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,012 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1252	Máx	-0,030 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,066 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1253	Máx	0,250 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,512 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1254	Máx	0,531 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,280 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1255	Máx	0,139 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
	Mín	-0,058 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
1256	Máx	0,076 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,093 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1257	Máx	0,195 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	4
	Mín	-0,384 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	6
1258	Máx	0,142 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1

	Mín	-0,412 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1259	Máx	0,414 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,842 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1260	Máx	0,438 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	3
	Mín	-0,928 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
1261	Máx	1,365 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,664 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
1262	Máx	0,389 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,228 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1263	Máx	0,356 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,184 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
1264	Máx	0,589 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,270 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1265	Máx	0,576 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,242 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	3	2	3	2
1266	Máx	0,443 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,228 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1267	Máx	0,946 C	0,000	0,161	0,000	0,068	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,477 T	0,000	-0,078	0,000	-0,140	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1268	Máx	0,196 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,535 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1269	Máx	1,244 C	0,001	0,610	0,000	0,634	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,552 T	0,000	-1,268	0,000	-0,305	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1270	Máx	0,722 C	0,001	0,497	0,000	0,128	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,343 T	0,000	-0,257	0,000	-0,249	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
1271	Máx	0,605 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-1,375 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	5
1272	Máx	0,209 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,489 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	2

1273	Máx	0,189 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,381 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1274	Máx	0,444 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	1	3
	Mín	-0,226 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	3	2
1275	Máx	0,436 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	4
	Mín	-0,193 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1276	Máx	1,107 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	1	4
	Mín	-0,535 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	2	2	6
1277	Máx	1,040 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	5
	Mín	-0,473 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
1278	Máx	0,145 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	1	3
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	4	2	5	2
1279	Máx	0,142 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
	Mín	-0,271 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
1280	Máx	0,628 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-1,345 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	5
1281	Máx	0,204 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,494 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
1282	Máx	0,185 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,385 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
1283	Máx	0,440 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	1	2
	Mín	-0,230 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	3	3	3
1284	Máx	0,430 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	5
	Mín	-0,196 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	6
1285	Máx	1,104 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	1	3
	Mín	-0,538 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
1286	Máx	1,035 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
	Mín	-0,475 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
1287	Máx	0,147 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2

	Mín	-0,319 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	4	2	3	3	3
1288	Máx	0,144 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	1	1	3
	Mín	-0,268 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	2
1289	Máx	0,641 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,335 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1290	Máx	0,249 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1291	Máx	0,179 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	2	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	3	1
1292	Máx	0,133 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,280 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1293	Máx	0,085 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	1	2	2	1
	Mín	-0,313 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	1	3	3	1
1294	Máx	0,347 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,739 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	1
1295	Máx	0,643 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	6	1	1
	Mín	-0,333 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	5	1	1
1296	Máx	0,252 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	3	1	5
	Mín	-0,113 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	6
1297	Máx	0,181 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	1	3	3	1
	Mín	-0,142 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	6	1	2	1	1
1298	Máx	0,134 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	5
	Mín	-0,276 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1299	Máx	0,087 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	1	3	2	1
	Mín	-0,310 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	1	2	3	1
1300	Máx	0,348 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,736 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1301	Máx	0,243 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	5
	Mín	-0,119 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	6

1302	Máx	0,241 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	10	1	2
	Mín	-0,120 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	1	1	3
1303	Máx	0,435 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	6	1	2	3	1
	Mín	-0,241 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	5	1	3	2	1
1304	Máx	0,044 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,096 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
1305	Máx	1,115 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,498 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1306	Máx	0,450 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,178 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1307	Máx	0,434 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,190 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1308	Máx	0,702 C	0,000	0,031	0,000	0,063	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,377 T	0,000	-0,072	0,000	-0,027	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1309	Máx	0,704 C	0,000	0,073	0,000	0,027	0,000

	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,376 T	0,000	-0,031	0,000	-0,064	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1310	Máx	0,585 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-1,335 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
1311	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-0,474 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
1312	Máx	0,184 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,369 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1313	Máx	0,433 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,219 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
1314	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
1315	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	4
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	6
1316	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3

	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
1317	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	6
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
1318	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	1
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	4
1319	Máx	0,585 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	5
	Mín	-1,335 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
1320	Máx	0,202 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	4
	Mín	-0,474 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	6
1321	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
1322	Máx	0,433 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
	Mín	-0,219 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
1323	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	2	2	1	2
1324	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	7
1325	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
	Mín	-0,456 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
1326	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1327	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
1328	Máx	0,622 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,325 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1329	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1330	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1

1331	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1332	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1333	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1334	Máx	0,622 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,325 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1335	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,112 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	2
1336	Máx	0,173 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1337	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	6
1338	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1339	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,719 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1340	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	6	2	1	5
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	1
1341	Máx	0,236 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	3	1	2
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	7	2	1	3
1342	Máx	0,423 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1343	Máx	0,042 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
1344	Máx	1,095 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1345	Máx	0,441 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3

	Mín	-0,171 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1346	Máx	0,440 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,171 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1347	Máx	0,684 C	0,000	0,030	0,000	0,061	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,071	0,000	-0,026	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1348	Máx	0,684 C	0,000	0,071	0,000	0,026	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,365 T	-0,001	-0,030	0,000	-0,061	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	2	2
1349	Máx	0,258 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	2
	Mín	-0,709 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
1350	Máx	0,083 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	2
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
1351	Máx	0,086 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	3
	Mín	-0,192 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	2
1352	Máx	0,224 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	2	1	3
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	7
1353	Máx	0,231 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
1354	Máx	0,568 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	3	1	2
1355	Máx	0,544 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	7
	Mín	-0,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	5
1356	Máx	0,057 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	2
	Mín	-0,173 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	3
1357	Máx	0,064 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	1
1358	Máx	0,258 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	4
	Mín	-0,709 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	1
1359	Máx	0,083 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
	Mín	-0,261 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2

1360	Máx	0,085 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	6
	Mín	-0,192 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	5
1361	Máx	0,224 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
1362	Máx	0,231 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	1
	Mín	-0,077 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	2	1	5
1363	Máx	0,569 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1364	Máx	0,544 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	5
	Mín	-0,194 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1365	Máx	0,057 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,173 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1366	Máx	0,064 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
	Mín	-0,138 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	1
1367	Máx	0,328 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,149 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1368	Máx	0,129 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1369	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1370	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1371	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,168 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1372	Máx	0,146 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,383 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1373	Máx	0,328 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,149 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1374	Máx	0,129 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	4

	Mín	-0,049 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	6	3	1	1
1375	Máx	0,088 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,070 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1376	Máx	0,057 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	3
	Mín	-0,145 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1377	Máx	0,028 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,168 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1378	Máx	0,146 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,383 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1379	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	5
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	6
1380	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,050 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	2
1381	Máx	0,219 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	3	1	1
1382	Máx	0,017 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
1383	Máx	0,586 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,205 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
1384	Máx	0,230 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	5	2	3	2
1385	Máx	0,230 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,075 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
1386	Máx	0,370 C	0,001	0,013	0,000	0,033	0,001
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,166 T	-0,002	-0,038	0,000	-0,011	-0,002
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1387	Máx	0,370 C	0,001	0,038	0,000	0,011	0,001
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,166 T	-0,002	-0,013	0,000	-0,033	-0,002
	Comb.	3	2	3	3	2	2
1388	Máx	0,584 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-1,333 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3

1389	Máx	0,200 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,472 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1390	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	3
1391	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	2
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	3
1392	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	7	1	2
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	5	1	3
1393	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	6
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	5
1394	Máx	1,013 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	3
	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	2
1395	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	4	2	1	4
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	6
1396	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	1	5	2	1	2
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
1397	Máx	0,584 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	5
	Mín	-1,333 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	6
1398	Máx	0,201 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	6
	Mín	-0,472 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	4
1399	Máx	0,183 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	4	3	1	3
1400	Máx	0,434 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	3
	Mín	-0,220 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	2
1401	Máx	0,424 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	5	1	9
	Mín	-0,186 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	7	1	1
1402	Máx	1,078 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	3
	Mín	-0,518 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	2	1	2
1403	Máx	1,012 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	3	1	2

	Mín	-0,457 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1404	Máx	0,141 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	5	3	1	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	2
1405	Máx	0,138 C	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	3
	Mín	-0,262 T	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	2	1	2
1406	Máx	0,620 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,324 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1407	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1408	Máx	0,172 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1409	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1410	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	1	1	3	1	1
1411	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,720 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1412	Máx	0,620 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,324 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1413	Máx	0,242 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	2	2	1	5
	Mín	-0,111 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	3	3	1	6
1414	Máx	0,172 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,140 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1415	Máx	0,128 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	1
	Mín	-0,272 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	4
1416	Máx	0,082 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,305 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1417	Máx	0,335 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,720 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1

1418	Máx	0,235 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	3	2	1	2
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	2	3	1	3
1419	Máx	0,235 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	5	3	1	3
	Mín	-0,115 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1420	Máx	0,422 C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	-0,233 T	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1421	Máx	0,042 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,006	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
1422	Máx	1,092 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,469 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1423	Máx	0,443 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,172 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1424	Máx	0,443 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,172 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1425	Máx	0,946 C	0,000	0,161	0,000	0,068	0,000

	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,477 T	0,000	-0,078	0,000	-0,140	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1426	Máx	0,684 C	0,000	0,030	0,000	0,061	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,364 T	-0,001	-0,070	0,000	-0,026	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1427	Máx	0,684 C	0,000	0,070	0,000	0,026	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,364 T	-0,001	-0,030	0,000	-0,061	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	2	2
1428	Máx	0,957 C	0,003	0,133	0,000	0,149	0,002
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,436 T	-0,002	-0,298	0,000	-0,067	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1429	Máx	0,511 C	0,007	0,057	0,000	0,078	0,003
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,196 T	-0,003	-0,156	0,000	-0,028	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1430	Máx	0,915 C	0,001	0,138	0,000	0,150	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,397 T	0,000	-0,300	0,000	-0,069	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1431	Máx	0,959 C	0,001	0,132	0,000	0,148	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,437 T	-0,003	-0,296	0,000	-0,066	-0,002
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1432	Máx	0,957 C	0,003	0,298	0,000	0,067	0,002
	Comb.	2	2	2	3	3	2

	Mín	-0,436 T	-0,002	-0,133	0,000	-0,149	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
1433	Máx	0,511 C	0,007	0,156	0,000	0,028	0,003
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,196 T	-0,003	-0,057	0,000	-0,078	-0,001
	Comb.	3	3	3	2	2	3
1434	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,012	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1435	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,012	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1436	Máx	0,000	0,000	0,014	0,002	0,012	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,001	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1437	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,012	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1438	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,012	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1439	Máx	0,000	0,000	0,014	0,001	0,012	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	-0,002	0,000	0,000

	Comb.	3	1	1	2	1	1
1440	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,012	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
1441	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,012	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
1442	Máx	0,000	0,000	0,014	0,000	0,012	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1443	Máx	0,317 C	0,002	0,054	0,000	0,046	0,002
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,116 T	-0,002	-0,054	0,000	-0,019	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1444	Máx	0,317 C	0,002	0,054	0,000	0,046	0,002
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,116 T	-0,002	-0,054	0,000	-0,019	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1445	Máx	0,038 C	0,002	0,054	0,000	0,046	0,002
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,105 T	-0,002	-0,054	0,000	-0,019	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1446	Máx	0,317 C	0,002	0,054	0,000	0,046	0,002
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,116 T	-0,002	-0,054	0,000	-0,019	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1

1447	Máx	0,317 C	0,002	0,054	0,000	0,046	0,002
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,116 T	-0,002	-0,054	0,000	-0,019	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1448	Máx	0,038 C	0,002	0,054	0,000	0,046	0,002
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,105 T	-0,002	-0,054	0,000	-0,019	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1449	Máx	0,003 C	0,007	0,136	0,000	0,116	0,006
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,007	-0,136	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1450	Máx	0,003 C	0,007	0,136	0,000	0,116	0,006
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,007	-0,136	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1451	Máx	0,000 C	0,007	0,136	0,000	0,116	0,006
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	0,000 C	-0,007	-0,136	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1452	Máx	0,126 C	0,000	0,177	0,000	0,151	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,049 T	0,000	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1453	Máx	0,126 C	0,000	0,177	0,000	0,151	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,049 T	0,000	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1454	Máx	0,028 C	0,000	0,177	0,000	0,151	0,000

	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,062 T	0,000	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1455	Máx	0,022 C	0,010	0,177	0,000	0,151	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,027 T	-0,010	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1456	Máx	0,022 C	0,010	0,177	0,000	0,151	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,027 T	-0,010	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1457	Máx	0,067 C	0,010	0,177	0,000	0,151	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,144 T	-0,010	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1458	Máx	0,003 C	0,007	0,136	0,000	0,116	0,006
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,007	-0,136	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1459	Máx	0,003 C	0,007	0,136	0,000	0,116	0,006
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,007	-0,136	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1460	Máx	0,000 C	0,007	0,136	0,000	0,116	0,006
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	0,000 C	-0,007	-0,136	0,000	-0,073	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1461	Máx	0,022 C	0,010	0,177	0,000	0,151	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3

	Mín	-0,027 T	-0,010	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1462	Máx	0,022 C	0,010	0,177	0,000	0,151	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,027 T	-0,010	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1463	Máx	0,067 C	0,010	0,177	0,000	0,151	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,144 T	-0,010	-0,177	0,000	-0,100	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1464	Máx	0,666 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,001
	Comb.	2	3	5	3	2	2
	Mín	-0,233 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
1465	Máx	1,001 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,357 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1466	Máx	1,062 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1467	Máx	1,102 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,403 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
1468	Máx	0,666 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	3
	Mín	-0,233 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001

	Comb.	3	3	2	3	3	2
1469	Máx	1,001 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,357 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1470	Máx	1,062 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1471	Máx	1,102 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,403 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1472	Máx	1,877 C	0,001	0,003	0,000	0,002	0,002
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,856 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1473	Máx	2,446 C	0,001	0,005	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,114 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
1474	Máx	2,571 C	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-1,170 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1475	Máx	2,616 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-1,196 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	3	2

1476	Máx	1,877 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,856 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,002
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1477	Máx	2,446 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-1,114 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1478	Máx	2,571 C	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-1,170 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1479	Máx	2,616 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-1,196 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
1480	Máx	0,666 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	3
	Mín	-0,233 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	2	3	3	2
1481	Máx	1,001 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,357 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1482	Máx	1,062 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1483	Máx	1,102 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000

	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,403 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1484	Máx	0,666 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,001
	Comb.	2	3	5	3	2	2
	Mín	-0,233 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
1485	Máx	1,001 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,357 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1486	Máx	1,062 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1487	Máx	1,102 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,403 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
1488	Máx	1,877 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,856 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,002
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1489	Máx	2,446 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-1,114 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1490	Máx	2,571 C	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3

	Mín	-1,170 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1491	Máx	2,616 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-1,196 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	3
1492	Máx	1,877 C	0,001	0,003	0,000	0,002	0,002
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,856 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1493	Máx	2,446 C	0,001	0,005	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,114 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	3
1494	Máx	2,571 C	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-1,170 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1495	Máx	2,616 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-1,196 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	3	2
1496	Máx	1,907 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	5	3	2	2	2
	Mín	-0,895 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	6	2	3	3	3
1497	Máx	2,474 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,161 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	3	3	3	2	3	2
1498	Máx	2,549 C	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-1,201 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1499	Máx	2,596 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-1,228 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	3	2
1500	Máx	1,907 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,895 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1501	Máx	2,474 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-1,161 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1502	Máx	2,549 C	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-1,201 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1503	Máx	2,596 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-1,228 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	3	3
1504	Máx	0,545 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	3
	Mín	-1,174 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	2

1505	Máx	0,836 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-1,866 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
1506	Máx	1,094 C	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-2,434 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	2
1507	Máx	1,112 C	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	2
	Mín	-2,507 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1508	Máx	1,112 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-2,507 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
1509	Máx	1,094 C	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	3
	Mín	-2,434 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
1510	Máx	0,836 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-1,866 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1511	Máx	0,545 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-1,174 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	3	2
1512	Máx	0,047 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000

	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1513	Máx	0,580 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	4	5	2	2	3
	Mín	-1,228 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	6	2	3	3	2
1514	Máx	0,879 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	5	2	2	2	3
	Mín	-1,916 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	7	3	3	3	2
1515	Máx	1,144 C	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
	Mín	-2,481 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	7	3	2
1516	Máx	1,164 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-2,556 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	3	2
1517	Máx	1,164 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-2,556 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
1518	Máx	1,144 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-2,481 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
1519	Máx	0,879 C	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3

	Mín	-1,916 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1520	Máx	0,580 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-1,228 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	3	2
1521	Máx	0,005 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,012 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1522	Máx	0,545 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	2
	Mín	-1,174 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1523	Máx	0,836 C	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-1,866 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1524	Máx	1,094 C	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-2,434 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	3
1525	Máx	1,112 C	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-2,507 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	2
1526	Máx	1,112 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-2,507 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	2	5	3	3	2
1527	Máx	1,094 C	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	2
	Mín	-2,434 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
1528	Máx	0,836 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-1,866 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1529	Máx	0,545 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-1,174 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	3
1530	Máx	0,047 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,021 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1531	Máx	0,254 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	5	2	5	3
1532	Máx	0,051 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1533	Máx	0,174 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,491 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3

1534	Máx	0,187 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,561 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
1535	Máx	0,187 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,561 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1536	Máx	0,174 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,491 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1537	Máx	0,051 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	3	3
1538	Máx	0,254 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	2	2
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	5	3
1539	Máx	0,955 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	2	3
	Mín	-0,334 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	5	2
1540	Máx	0,254 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	5	2
1541	Máx	0,051 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	3	5	2	2	3
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1542	Máx	0,174 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,491 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1543	Máx	0,187 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,561 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1544	Máx	0,187 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,561 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1545	Máx	0,174 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,491 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
1546	Máx	0,051 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,157 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
1547	Máx	0,254 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	3
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	5	2
1548	Máx	0,955 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	2

	Mín	-0,334 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	5	3
1549	Máx	0,031 C	0,003	0,612	0,000	1,369	0,007
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,094 T	-0,006	-0,231	0,000	-0,557	-0,013
	Comb.	2	2	3	3	2	2
1550	Máx	0,031 C	0,006	0,231	0,000	1,369	0,007
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,094 T	-0,003	-0,612	0,000	-0,557	-0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	2
1551	Máx	0,279 C	0,018	0,611	0,000	0,774	0,033
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,094 T	-0,041	-1,691	0,000	-2,246	-0,015
	Comb.	3	2	2	2	2	3
1552	Máx	0,031 C	0,006	0,612	0,000	1,369	0,013
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,094 T	-0,003	-0,231	0,000	-0,557	-0,007
	Comb.	2	3	3	2	2	2
1553	Máx	0,031 C	0,003	0,231	0,000	1,369	0,013
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,094 T	-0,006	-0,612	0,000	-0,557	-0,007
	Comb.	2	2	2	3	2	2
1554	Máx	0,279 C	0,041	0,611	0,000	0,774	0,015
	Comb.	2	2	3	2	3	3
	Mín	-0,094 T	-0,018	-1,691	0,000	-2,246	-0,033
	Comb.	3	3	2	3	2	2
1555	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	1	3	2	1	3	3
1556	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1557	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1558	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1559	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	5	3	1	2	5
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	6	2	1	3	1
1560	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1561	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1562	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2

1563	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1564	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1565	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1566	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1567	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	6	3	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	5	2	1	3	5
1568	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1569	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1570	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000

	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1571	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1572	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1573	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1574	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	6	3	1	2	1
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	5	2	1	3	5
1575	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1576	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1577	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3

	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1578	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1579	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1580	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1581	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1582	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	5	3	1	2	5
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	6	2	1	3	1
1583	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1584	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000

	Comb.	1	3	2	1	3	3
1585	Máx	0,000	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000
	Comb.	1	2	3	1	2	2
	Mín	0,000	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	1	3	2	1	3	3
1586	Máx	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	1	3	3	1	2	3
	Mín	0,000	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	1	2	2	1	3	2
1587	Máx	0,001 C	0,001	0,132	0,000	0,141	0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,082	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1588	Máx	0,006 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1589	Máx	0,000	0,008	0,145	0,000	0,154	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,145	0,000	-0,093	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1590	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1591	Máx	0,002 C	0,004	0,080	0,000	0,085	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,004	-0,080	0,000	-0,040	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1

1592	Máx	0,011 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	6	2	3
	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	5	3	1
1594	Máx	0,001 C	0,001	0,132	0,000	0,141	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,082	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1596	Máx	0,000	0,008	0,145	0,000	0,154	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,145	0,000	-0,093	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1597	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1598	Máx	0,002 C	0,004	0,080	0,000	0,085	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,004	-0,080	0,000	-0,040	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1599	Máx	0,009 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,004 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1600	Máx	0,016 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,039 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1601	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000

	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1602	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1603	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1604	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,076 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1605	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1606	Máx	0,016 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,039 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1607	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1608	Máx	0,001 C	0,001	0,132	0,000	0,141	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3

	Mín	-0,002 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,083	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1610	Máx	0,000	0,008	0,145	0,000	0,154	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,145	0,000	-0,093	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1611	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1612	Máx	0,002 C	0,004	0,080	0,000	0,085	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,004	-0,080	0,000	-0,040	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1613	Máx	0,009 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,004 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1614	Máx	0,000 C	0,001	0,132	0,000	0,141	0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,083	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1616	Máx	0,011 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,025 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1617	Máx	0,000	0,008	0,145	0,000	0,154	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,145	0,000	-0,093	0,000

	Comb.	2	3	2	3	3	1
1618	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1619	Máx	0,002 C	0,004	0,080	0,000	0,085	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,004	-0,080	0,000	-0,040	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1620	Máx	0,011 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	6	2	3
	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	5	3	1
1621	Máx	0,016 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,039 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1622	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	7	3	2	2	1
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	5	2	3	3	5
1623	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1624	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,074 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2

1625	Máx	0,038 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1626	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1627	Máx	0,016 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,039 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1628	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1629	Máx	0,001 C	0,001	0,132	0,000	0,141	0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,083	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1630	Máx	0,006 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1631	Máx	0,000	0,008	0,145	0,000	0,154	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,145	0,000	-0,093	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1632	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008

	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1633	Máx	0,002 C	0,004	0,080	0,000	0,085	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,004	-0,080	0,000	-0,040	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1634	Máx	0,011 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	6	2	3
	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	5	3	1
1636	Máx	0,001 C	0,001	0,132	0,000	0,141	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,083	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1638	Máx	0,000	0,008	0,145	0,000	0,154	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,145	0,000	-0,093	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1639	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1640	Máx	0,002 C	0,004	0,080	0,000	0,085	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,004	-0,080	0,000	-0,040	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1641	Máx	0,009 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3

	Mín	-0,004 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1642	Máx	0,016 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,039 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1643	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1644	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1645	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,076 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1646	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,076 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1647	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1648	Máx	0,016 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,039 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	2	3	2	3	3	3
1649	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
1650	Máx	0,001 C	0,001	0,132	0,000	0,141	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,082	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1652	Máx	0,000	0,008	0,145	0,000	0,154	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,145	0,000	-0,093	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1653	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1654	Máx	0,002 C	0,004	0,080	0,000	0,085	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,004	-0,080	0,000	-0,040	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1655	Máx	0,009 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,004 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1656	Máx	0,000 C	0,001	0,132	0,000	0,141	0,001
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000 T	-0,001	-0,132	0,000	-0,082	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1

1658	Máx	0,011 C	0,001	0,131	0,000	0,137	0,001
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,025 T	-0,001	-0,131	0,000	-0,080	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1659	Máx	0,000	0,008	0,145	0,000	0,154	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,145	0,000	-0,093	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1660	Máx	0,000	0,008	0,143	0,000	0,150	0,008
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,008	-0,143	0,000	-0,090	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1661	Máx	0,002 C	0,004	0,080	0,000	0,085	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,004	-0,080	0,000	-0,040	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1662	Máx	0,011 C	0,004	0,079	0,000	0,083	0,004
	Comb.	2	3	2	6	2	3
	Mín	-0,005 T	-0,004	-0,079	0,000	-0,039	0,000
	Comb.	3	3	2	5	3	1
1663	Máx	0,016 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,039 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1664	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	7	3	2	2	1
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1665	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000

	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1666	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,074 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1667	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,075 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1668	Máx	0,039 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,078 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1669	Máx	0,016 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,039 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
1670	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,009	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1674	Máx	0,001 C	0,003	0,072	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000 T	-0,003	-0,072	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1675	Máx	0,001 C	0,003	0,072	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3

	Mín	0,000 C	-0,003	-0,072	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1677	Máx	0,006 C	0,000	0,015	0,000	0,016	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,014 T	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1680	Máx	0,001 C	0,009	0,172	0,000	0,183	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,172	0,000	-0,115	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1681	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1682	Máx	0,001 C	0,010	0,182	0,000	0,206	0,011
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,010	-0,182	0,000	-0,129	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1683	Máx	0,001 C	0,010	0,182	0,000	0,206	0,011
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,010	-0,182	0,000	-0,129	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1684	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1685	Máx	0,001 C	0,009	0,172	0,000	0,183	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,172	0,000	-0,115	0,000

	Comb.	2	3	2	3	3	1
1686	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1687	Máx	0,002 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1689	Máx	0,024 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,052 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1690	Máx	0,006 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1691	Máx	0,006 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1693	Máx	0,024 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,052 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1694	Máx	0,001 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000 C	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1

1695	Máx	0,017 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,041 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1696	Máx	0,002 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1698	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	5	3	2	2	2	3
	Mín	0,000 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	1	3	2	3	3	1
1699	Máx	0,001 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1700	Máx	0,001 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1702	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1703	Máx	0,001 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1704	Máx	0,001 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013

	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1705	Máx	0,004 C	0,011	0,199	0,000	0,212	0,012
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,199	0,000	-0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1707	Máx	0,031 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1708	Máx	0,001 C	0,012	0,211	0,000	0,238	0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,211	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1709	Máx	0,001 C	0,012	0,211	0,000	0,238	0,013
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,211	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1711	Máx	0,030 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1712	Máx	0,004 C	0,011	0,199	0,000	0,212	0,012
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,199	0,000	-0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1713	Máx	0,023 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	3	2	3

	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1714	Máx	0,010 C	0,000	0,173	0,000	0,184	0,000
	Comb.	2	3	2	5	2	1
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,173	0,000	-0,116	0,000
	Comb.	3	3	2	7	3	3
1716	Máx	0,028 C	0,000	0,171	0,000	0,180	0,000
	Comb.	2	3	2	5	2	1
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,171	0,000	-0,113	0,000
	Comb.	3	3	2	7	3	3
1717	Máx	0,008 C	0,000	0,183	0,000	0,207	0,000
	Comb.	2	3	2	5	2	1
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,183	0,000	-0,130	0,000
	Comb.	3	3	2	7	3	3
1718	Máx	0,008 C	0,000	0,183	0,000	0,207	0,000
	Comb.	2	3	2	7	2	1
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,183	0,000	-0,130	0,000
	Comb.	3	3	2	5	3	3
1720	Máx	0,028 C	0,000	0,171	0,000	0,180	0,000
	Comb.	2	3	2	7	2	1
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,171	0,000	-0,113	0,000
	Comb.	3	3	2	5	3	3
1721	Máx	0,010 C	0,000	0,173	0,000	0,184	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	1
	Mín	-0,006 T	0,000	-0,173	0,000	-0,116	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1722	Máx	0,020 C	0,000	0,171	0,000	0,180	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	1
	Mín	-0,008 T	0,000	-0,171	0,000	-0,113	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	3
1723	Máx	0,001 C	0,009	0,172	0,000	0,183	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,172	0,000	-0,115	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1724	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1725	Máx	0,001 C	0,010	0,182	0,000	0,206	0,011
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,010	-0,182	0,000	-0,129	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1726	Máx	0,001 C	0,010	0,182	0,000	0,206	0,011
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,010	-0,182	0,000	-0,129	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1727	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1728	Máx	0,001 C	0,009	0,172	0,000	0,183	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,172	0,000	-0,115	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1729	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1

1731	Máx	0,006 C	0,000	0,015	0,000	0,016	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,014 T	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1733	Máx	0,001 C	0,003	0,072	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000 C	-0,003	-0,072	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1734	Máx	0,002 C	0,003	0,072	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	0,000 T	-0,003	-0,072	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1737	Máx	0,000 C	0,000	0,016	0,000	0,017	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1739	Máx	0,001 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1740	Máx	0,024 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,052 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1742	Máx	0,006 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1743	Máx	0,006 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015

	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1744	Máx	0,024 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,052 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1746	Máx	0,002 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1747	Máx	0,018 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,042 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1748	Máx	0,001 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1749	Máx	0,000 C	0,012	0,221	0,000	0,233	0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,221	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1751	Máx	0,001 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1752	Máx	0,001 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	3	3	2	3	2	3

	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1753	Máx	0,000 C	0,012	0,221	0,000	0,233	0,013
	Comb.	5	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,221	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	1	3	2	2	3	1
1755	Máx	0,002 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1756	Máx	0,000 C	0,012	0,221	0,000	0,233	0,013
	Comb.	5	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,221	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	6	3	2	2	3	1
1757	Máx	0,004 C	0,011	0,199	0,000	0,212	0,012
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,199	0,000	-0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1758	Máx	0,030 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1760	Máx	0,001 C	0,012	0,211	0,000	0,238	0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,211	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1761	Máx	0,001 C	0,012	0,211	0,000	0,238	0,013
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,211	0,000	-0,154	0,000

	Comb.	3	3	2	2	3	1
1762	Máx	0,031 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1764	Máx	0,004 C	0,011	0,199	0,000	0,212	0,012
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,199	0,000	-0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1765	Máx	0,023 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1769	Máx	0,001 C	0,003	0,072	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000 T	-0,003	-0,072	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1770	Máx	0,001 C	0,003	0,072	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	0,000 C	-0,003	-0,072	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1772	Máx	0,006 C	0,000	0,015	0,000	0,016	0,000
	Comb.	3	1	1	2	1	1
	Mín	-0,014 T	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	3	1	1
1775	Máx	0,001 C	0,009	0,172	0,000	0,183	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,172	0,000	-0,115	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1

1776	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1777	Máx	0,001 C	0,010	0,182	0,000	0,206	0,011
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,010	-0,182	0,000	-0,129	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1778	Máx	0,001 C	0,010	0,182	0,000	0,206	0,011
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,010	-0,182	0,000	-0,129	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1779	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1780	Máx	0,001 C	0,009	0,172	0,000	0,183	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,172	0,000	-0,115	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1781	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1782	Máx	0,002 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1784	Máx	0,024 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013

	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,052 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1785	Máx	0,006 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1786	Máx	0,006 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1788	Máx	0,024 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,052 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1789	Máx	0,001 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	0,000 C	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1790	Máx	0,017 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,041 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1791	Máx	0,002 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1793	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	5	3	2	2	2	3

	Mín	0,000 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	1	3	2	3	3	1
1794	Máx	0,001 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1795	Máx	0,001 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1797	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1798	Máx	0,001 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1799	Máx	0,001 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1800	Máx	0,004 C	0,011	0,199	0,000	0,212	0,012
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,199	0,000	-0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1802	Máx	0,031 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	1
1803	Máx	0,001 C	0,012	0,211	0,000	0,238	0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,211	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1804	Máx	0,001 C	0,012	0,211	0,000	0,238	0,013
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,211	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1806	Máx	0,031 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1807	Máx	0,004 C	0,011	0,199	0,000	0,212	0,012
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,199	0,000	-0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1808	Máx	0,023 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1809	Máx	0,010 C	0,000	0,173	0,000	0,184	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,005 T	0,000	-0,173	0,000	-0,116	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1811	Máx	0,028 C	0,000	0,171	0,000	0,180	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,171	0,000	-0,113	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1

1812	Máx	0,008 C	0,000	0,183	0,000	0,207	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,183	0,000	-0,130	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1813	Máx	0,008 C	0,000	0,183	0,000	0,207	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,004 T	0,000	-0,183	0,000	-0,130	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1815	Máx	0,028 C	0,000	0,171	0,000	0,180	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,013 T	0,000	-0,171	0,000	-0,113	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1816	Máx	0,010 C	0,000	0,173	0,000	0,184	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,006 T	0,000	-0,173	0,000	-0,116	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1817	Máx	0,020 C	0,000	0,171	0,000	0,180	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,008 T	0,000	-0,171	0,000	-0,113	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1818	Máx	0,001 C	0,009	0,172	0,000	0,183	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,172	0,000	-0,115	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1819	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1820	Máx	0,001 C	0,010	0,182	0,000	0,206	0,011

	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,010	-0,182	0,000	-0,129	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1821	Máx	0,001 C	0,010	0,182	0,000	0,206	0,011
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,010	-0,182	0,000	-0,129	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1822	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1823	Máx	0,001 C	0,009	0,172	0,000	0,183	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,009	-0,172	0,000	-0,115	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1824	Máx	0,001 C	0,009	0,170	0,000	0,179	0,010
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,009	-0,170	0,000	-0,112	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1826	Máx	0,006 C	0,000	0,015	0,000	0,016	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	-0,014 T	0,000	-0,015	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1828	Máx	0,001 C	0,003	0,072	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	0,000 C	-0,003	-0,072	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1829	Máx	0,002 C	0,003	0,072	0,000	0,081	0,004
	Comb.	2	3	2	2	2	3

	Mín	0,000 T	-0,003	-0,072	0,000	-0,033	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1832	Máx	0,000 C	0,000	0,016	0,000	0,017	0,000
	Comb.	3	1	1	3	1	1
	Mín	0,000 T	0,000	-0,016	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	1	1	2	1	1
1834	Máx	0,001 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1835	Máx	0,024 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,052 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1837	Máx	0,006 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1838	Máx	0,006 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1839	Máx	0,024 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,052 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1841	Máx	0,002 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000

	Comb.	2	3	2	3	3	1
1842	Máx	0,018 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,042 T	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1843	Máx	0,001 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1844	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1846	Máx	0,001 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
1847	Máx	0,001 C	0,013	0,238	0,000	0,268	0,015
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,002 T	-0,013	-0,238	0,000	-0,177	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	1
1848	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	5	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	1	3	2	2	3	1
1850	Máx	0,002 C	0,013	0,224	0,000	0,239	0,013
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,013	-0,224	0,000	-0,158	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1

1851	Máx	0,000 C	0,012	0,222	0,000	0,233	0,013
	Comb.	5	3	2	3	2	3
	Mín	0,000	-0,012	-0,222	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	6	3	2	2	3	1
1852	Máx	0,004 C	0,011	0,199	0,000	0,212	0,012
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,199	0,000	-0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1853	Máx	0,030 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1855	Máx	0,001 C	0,012	0,211	0,000	0,238	0,013
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,211	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1856	Máx	0,001 C	0,012	0,211	0,000	0,238	0,013
	Comb.	2	3	2	2	2	3
	Mín	-0,001 T	-0,012	-0,211	0,000	-0,154	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	1
1857	Máx	0,031 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,014 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1859	Máx	0,004 C	0,011	0,199	0,000	0,212	0,012
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,003 T	-0,011	-0,199	0,000	-0,137	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1860	Máx	0,023 C	0,011	0,196	0,000	0,206	0,011

	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,010 T	-0,011	-0,196	0,000	-0,134	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	1
1861	Máx	0,052 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	1
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
1862	Máx	0,379 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	5	2
	Mín	-0,156 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
1863	Máx	0,018 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,050 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	3
1864	Máx	0,078 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,228 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1865	Máx	0,158 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1866	Máx	0,088 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,249 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1867	Máx	0,018 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2

	Mín	-0,029 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1868	Máx	0,585 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,205 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1869	Máx	0,019 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1870	Máx	0,088 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,249 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1871	Máx	0,158 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1872	Máx	0,078 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,228 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1873	Máx	0,018 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	2
	Mín	-0,049 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
1874	Máx	0,379 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	5	2
	Mín	-0,156 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	5	3	2	3
1875	Máx	0,052 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	1
1876	Máx	0,017 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
1877	Máx	0,450 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,154 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1878	Máx	0,608 C	0,001	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1879	Máx	0,438 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1880	Máx	0,259 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
1881	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3

1882	Máx	0,203 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-0,562 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
1883	Máx	0,148 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-0,427 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
1884	Máx	0,111 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1885	Máx	0,450 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,154 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1886	Máx	0,608 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1887	Máx	0,438 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1888	Máx	0,259 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1889	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
1890	Máx	0,203 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-0,562 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
1891	Máx	0,148 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
	Mín	-0,427 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
1892	Máx	0,111 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
1893	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	2	2	3	1
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	5	3	3	2	5
1894	Máx	0,720 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
1895	Máx	0,038 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1896	Máx	0,182 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2

	Mín	-0,421 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
1897	Máx	0,357 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,767 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1898	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1899	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	3
1900	Máx	1,092 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1901	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	2
	Mín	-0,066 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
1902	Máx	0,207 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1903	Máx	0,357 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,767 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	2	3	3	3
1904	Máx	0,182 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,421 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
1905	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,092 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1906	Máx	0,720 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
1907	Máx	0,094 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	3	3	3	5
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	5	2	2	2	1
1908	Máx	0,042 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	7	2	3	2	3
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	5	3	2	2	2
1909	Máx	0,843 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1910	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2

1911	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1912	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1913	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
1914	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
1915	Máx	0,332 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,795 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
1916	Máx	0,251 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,640 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1917	Máx	0,842 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
1918	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000

	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
1919	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1920	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1921	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
1922	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
1923	Máx	0,332 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,795 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
1924	Máx	0,251 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,640 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
1925	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3

	Mín	-0,042 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
1926	Máx	0,719 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
1927	Máx	0,039 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
1928	Máx	0,182 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1929	Máx	0,358 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1930	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1931	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,064 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1932	Máx	1,095 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	3
1933	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1934	Máx	0,207 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1935	Máx	0,358 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1936	Máx	0,182 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1937	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
1938	Máx	0,719 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
1939	Máx	0,094 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2

1940	Máx	0,042 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
1941	Máx	0,842 C	0,001	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
1942	Máx	1,145 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,511 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
1943	Máx	0,816 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	2
1944	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,224 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	3	2
1945	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,311 T	-0,001	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
1946	Máx	0,469 C	0,001	0,005	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-1,052 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
1947	Máx	0,334 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,001

	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,797 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
1948	Máx	0,253 C	0,001	0,008	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,643 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
1949	Máx	0,841 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,360 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1950	Máx	1,145 C	0,001	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
1951	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-0,368 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	3
1952	Máx	0,487 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
1953	Máx	0,135 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
1954	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3

	Mín	-1,053 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
1955	Máx	0,334 C	0,001	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,798 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
1956	Máx	0,253 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,643 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	3	2
1957	Máx	0,098 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	2	2	3	1
	Mín	-0,043 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	5	3	3	2	5
1958	Máx	0,736 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,364 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
1959	Máx	0,040 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1960	Máx	0,189 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,435 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
1961	Máx	0,369 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,790 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	2	3	2	3	3
1962	Máx	0,214 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,477 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1963	Máx	0,038 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,063 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
1964	Máx	1,130 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,487 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
1965	Máx	0,048 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
1966	Máx	0,220 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1967	Máx	0,372 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,786 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
1968	Máx	0,189 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,435 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3

1969	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1970	Máx	0,730 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
1971	Máx	0,095 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	7	3	3	3	5
	Mín	-0,045 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	5	2	2	2	1
1972	Máx	0,044 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	7	2	3	2	3
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	5	3	2	2	2
1973	Máx	0,863 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,373 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1974	Máx	1,177 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,529 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
1975	Máx	0,839 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,381 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1976	Máx	0,502 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000

	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1977	Máx	0,141 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
1978	Máx	0,486 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	4	3	3
	Mín	-1,082 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	6	2	2
1979	Máx	0,348 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,820 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
1980	Máx	0,265 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,661 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1981	Máx	0,852 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1982	Máx	1,169 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,534 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
1983	Máx	0,835 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3

	Mín	-0,384 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
1984	Máx	0,501 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
1985	Máx	0,142 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,320 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
1986	Máx	0,489 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-1,078 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
1987	Máx	0,349 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,819 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
1988	Máx	0,265 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,661 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
1989	Máx	0,101 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,045 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
1990	Máx	0,851 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,432 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	2	2	3	2	3
1991	Máx	0,006 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,027 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1992	Máx	0,177 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,400 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
1993	Máx	0,384 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,796 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
1994	Máx	0,239 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,516 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
1995	Máx	0,074 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,140 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
1996	Máx	1,029 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,448 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
1997	Máx	0,095 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,116 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3

1998	Máx	0,251 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,500 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
1999	Máx	0,389 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,790 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2000	Máx	0,176 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,401 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2001	Máx	-0,001 T	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,034 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2002	Máx	0,838 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,443 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2003	Máx	0,096 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
	Mín	-0,049 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
2004	Máx	0,046 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,100 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2005	Máx	1,061 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000

	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,480 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2006	Máx	1,342 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,626 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2007	Máx	0,944 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,445 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2008	Máx	0,571 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,274 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2009	Máx	0,139 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,309 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2010	Máx	0,515 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,109 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2011	Máx	0,367 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,836 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2012	Máx	0,279 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2

	Mín	-0,673 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2013	Máx	1,034 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,502 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2014	Máx	1,324 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,640 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2015	Máx	0,934 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,453 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2016	Máx	0,568 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,276 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2017	Máx	0,140 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,307 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
2018	Máx	0,521 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
	Mín	-1,102 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2019	Máx	0,369 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,833 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	2	2	2	2
2020	Máx	0,279 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,673 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2021	Máx	0,098 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,043 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2022	Máx	0,736 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
	Mín	-0,364 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2023	Máx	0,040 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2024	Máx	0,189 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,435 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2025	Máx	0,369 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,790 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2026	Máx	0,214 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,477 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3

2027	Máx	0,038 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,064 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2028	Máx	1,130 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,486 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2029	Máx	0,048 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,053 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2030	Máx	0,220 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2031	Máx	0,372 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,787 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2032	Máx	0,189 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,435 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2033	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2034	Máx	0,731 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
2035	Máx	0,095 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
	Mín	-0,045 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
2036	Máx	0,044 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
2037	Máx	0,863 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,373 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2038	Máx	1,176 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,529 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2039	Máx	0,839 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,381 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2040	Máx	0,502 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2041	Máx	0,140 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2

	Mín	-0,321 T	-0,001	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
2042	Máx	0,486 C	0,001	0,005	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-1,082 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2043	Máx	0,348 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,820 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2044	Máx	0,264 C	0,001	0,008	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,661 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2045	Máx	0,852 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2046	Máx	1,169 C	0,001	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,534 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2047	Máx	0,835 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-0,384 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2048	Máx	0,501 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	3	3	3	3	3	3
2049	Máx	0,142 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-0,320 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2050	Máx	0,489 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,078 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2051	Máx	0,349 C	0,001	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,819 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2052	Máx	0,264 C	0,001	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,661 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	3	2
2053	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	1
2054	Máx	0,719 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2055	Máx	0,039 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3

2056	Máx	0,182 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2057	Máx	0,357 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2058	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2059	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,064 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2060	Máx	1,095 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2061	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2062	Máx	0,207 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2063	Máx	0,358 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000

	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2064	Máx	0,182 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2065	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2066	Máx	0,719 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,351 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2067	Máx	0,094 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	1
	Mín	-0,043 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
2068	Máx	0,042 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2069	Máx	0,841 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2070	Máx	1,145 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2

	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2071	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2072	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2073	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2074	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2075	Máx	0,334 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
	Mín	-0,797 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2076	Máx	0,253 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,643 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2077	Máx	0,841 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	3
2078	Máx	1,145 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2079	Máx	0,815 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2080	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2081	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2082	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2083	Máx	0,334 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-0,798 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
2084	Máx	0,253 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,643 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3

2085	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	2	3	3	5
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	7	3	2	2	1
2086	Máx	0,720 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2087	Máx	0,038 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,092 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2088	Máx	0,182 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,421 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2089	Máx	0,357 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,767 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2090	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2091	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	3
2092	Máx	1,092 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000

	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,469 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2093	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	2
	Mín	-0,066 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2094	Máx	0,207 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2095	Máx	0,357 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,767 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2096	Máx	0,182 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,421 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2097	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,092 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2098	Máx	0,720 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
2099	Máx	0,094 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	5	3	2	3	1

	Mín	-0,042 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	7	2	3	2	5
2100	Máx	0,042 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	5	2	2	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	7	3	3	2	3
2101	Máx	0,842 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2102	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2103	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2104	Máx	0,488 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2105	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2106	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	2	2	3	2	2	2
2107	Máx	0,332 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,794 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2108	Máx	0,251 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,640 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2109	Máx	0,842 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2110	Máx	1,145 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2111	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2112	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2113	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3

2114	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2115	Máx	0,332 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,794 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2116	Máx	0,251 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,640 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2117	Máx	0,052 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	1
2118	Máx	0,378 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	5	2
	Mín	-0,156 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2119	Máx	0,018 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,050 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	3
2120	Máx	0,078 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,228 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2121	Máx	0,158 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2122	Máx	0,088 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,249 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2123	Máx	0,018 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,029 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2124	Máx	0,586 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	2
	Mín	-0,205 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2125	Máx	0,018 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2126	Máx	0,088 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,249 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2127	Máx	0,158 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2128	Máx	0,078 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2

	Mín	-0,228 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2129	Máx	0,018 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-0,049 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2130	Máx	0,378 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	5	2
	Mín	-0,156 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2131	Máx	0,052 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	1
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
2132	Máx	0,017 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2133	Máx	0,450 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,154 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2134	Máx	0,608 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2135	Máx	0,437 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	3	3	3
2136	Máx	0,259 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2137	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2138	Máx	0,203 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-0,562 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2139	Máx	0,148 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
	Mín	-0,427 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2140	Máx	0,111 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
2141	Máx	0,450 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,154 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2142	Máx	0,608 C	0,001	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	3	2

2143	Máx	0,437 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2144	Máx	0,258 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2145	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2146	Máx	0,203 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-0,562 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2147	Máx	0,148 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-0,427 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
2148	Máx	0,111 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2149	Máx	0,052 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
2150	Máx	0,378 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	2	3	5	3	5	2
	Mín	-0,156 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2151	Máx	0,018 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,050 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	3
2152	Máx	0,078 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,228 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2153	Máx	0,158 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2154	Máx	0,088 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,250 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2155	Máx	0,019 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2156	Máx	0,585 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,205 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2157	Máx	0,019 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2

	Mín	-0,030 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2158	Máx	0,089 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,250 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2159	Máx	0,158 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2160	Máx	0,078 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,228 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2161	Máx	0,018 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	2	2	2
	Mín	-0,050 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
2162	Máx	0,379 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	5	2
	Mín	-0,156 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
2163	Máx	0,052 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
2164	Máx	0,017 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	3	2	2	2
2165	Máx	0,450 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,154 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2166	Máx	0,608 C	0,001	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2167	Máx	0,438 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2168	Máx	0,259 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2169	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2170	Máx	0,203 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-0,562 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2171	Máx	0,148 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-0,427 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3

2172	Máx	0,111 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2173	Máx	0,450 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,154 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2174	Máx	0,608 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2175	Máx	0,438 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2176	Máx	0,259 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2177	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2178	Máx	0,203 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-0,562 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2179	Máx	0,148 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000

	Comb.	3	2	3	2	3	3
	Mín	-0,428 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2180	Máx	0,111 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
2181	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
2182	Máx	0,720 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2183	Máx	0,038 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,092 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2184	Máx	0,182 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,421 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2185	Máx	0,357 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2186	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2

	Mín	-0,465 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2187	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,066 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	3
2188	Máx	1,092 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2189	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	2
	Mín	-0,066 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2190	Máx	0,207 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,466 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2191	Máx	0,357 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2192	Máx	0,182 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,421 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2193	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,092 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	2	2	3	3
2194	Máx	0,721 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2195	Máx	0,094 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
2196	Máx	0,042 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	2
2197	Máx	0,843 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2198	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2199	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2200	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2

2201	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
2202	Máx	0,470 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
	Mín	-1,054 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2203	Máx	0,333 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,795 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2204	Máx	0,252 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,641 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2205	Máx	0,842 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2206	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2207	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2208	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000

	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2209	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
2210	Máx	0,470 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,054 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2211	Máx	0,333 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,796 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2212	Máx	0,252 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,641 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2213	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2214	Máx	0,719 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2215	Máx	0,038 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2

	Mín	-0,093 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2216	Máx	0,183 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,423 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2217	Máx	0,358 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2218	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2219	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2220	Máx	1,095 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2221	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2222	Máx	0,207 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,466 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	2	3	2	3	3
2223	Máx	0,358 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2224	Máx	0,182 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2225	Máx	0,039 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2226	Máx	0,720 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
2227	Máx	0,094 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
2228	Máx	0,042 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
2229	Máx	0,842 C	0,001	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2

2230	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,511 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2231	Máx	0,816 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2232	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,224 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2233	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,311 T	-0,001	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
2234	Máx	0,469 C	0,001	0,005	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2235	Máx	0,334 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,798 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2236	Máx	0,253 C	0,001	0,008	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,644 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2237	Máx	0,841 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000

	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,360 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2238	Máx	1,145 C	0,001	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2239	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,001
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-0,368 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	3
2240	Máx	0,487 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,001
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2241	Máx	0,135 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2242	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,053 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2243	Máx	0,335 C	0,001	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,798 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2244	Máx	0,253 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3

	Mín	-0,644 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	3	2
2245	Máx	0,098 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,043 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
2246	Máx	0,736 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,363 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2247	Máx	0,040 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2248	Máx	0,189 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,436 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2249	Máx	0,370 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,791 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2250	Máx	0,214 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,478 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2251	Máx	0,038 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,064 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	3	2	3	3
2252	Máx	1,131 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	2
	Mín	-0,487 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2253	Máx	0,048 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,053 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2254	Máx	0,220 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2255	Máx	0,372 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,787 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2256	Máx	0,189 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,435 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2257	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,102 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2258	Máx	0,731 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3

2259	Máx	0,095 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
	Mín	-0,045 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2260	Máx	0,044 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2261	Máx	0,864 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,374 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2262	Máx	1,178 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,529 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2263	Máx	0,840 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,381 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2264	Máx	0,502 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2265	Máx	0,140 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,321 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2266	Máx	0,487 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,083 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2267	Máx	0,348 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,822 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2268	Máx	0,265 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,662 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2269	Máx	0,852 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2270	Máx	1,170 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,534 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2271	Máx	0,835 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,384 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2272	Máx	0,501 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2273	Máx	0,142 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2

	Mín	-0,321 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2274	Máx	0,489 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	6	3	2
	Mín	-1,079 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	5	2	3
2275	Máx	0,350 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,820 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2276	Máx	0,265 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,662 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2277	Máx	0,148 C	0,000	0,010	0,000	0,005	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,335 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	2
2278	Máx	0,399 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,869 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2279	Máx	0,693 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-1,448 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	3	3
2280	Máx	0,700 C	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-1,478 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	2	3	2	2	3	3
2281	Máx	0,717 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-1,479 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	3
2282	Máx	0,349 C	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,732 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2283	Máx	0,194 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,080 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
2284	Máx	2,038 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,924 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2285	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,350 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2286	Máx	0,293 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,587 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2287	Máx	0,371 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,751 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3

2288	Máx	0,108 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,257 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2289	Máx	0,202 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,113 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
2290	Máx	1,155 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,594 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
2291	Máx	3,020 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
	Mín	-1,464 T	0,000	-0,008	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
2292	Máx	1,963 C	0,000	0,012	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,957 T	0,000	-0,006	0,000	-0,004	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
2293	Máx	1,504 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,691 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2294	Máx	2,253 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-1,060 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2295	Máx	2,251 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000

	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-1,069 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2296	Máx	2,222 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-1,062 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2297	Máx	1,642 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
	Mín	-0,794 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2298	Máx	1,107 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,543 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2299	Máx	0,413 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,233 T	0,000	-0,011	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
2300	Máx	0,075 C	0,000	0,011	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,252 T	0,000	-0,007	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2301	Máx	0,680 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,334 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2302	Máx	0,845 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2

	Mín	-0,413 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2303	Máx	0,349 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,175 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2304	Máx	0,046 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	3
	Mín	-0,110 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	2
2305	Máx	0,501 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-1,065 T	0,000	-0,008	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
2306	Máx	0,916 C	0,000	0,006	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
	Mín	-1,931 T	0,000	-0,003	0,000	-0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2307	Máx	0,541 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-1,197 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2308	Máx	0,076 C	0,000	0,007	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,252 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2309	Máx	0,098 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
	Mín	-0,043 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	3	2	3	3	2	2
2310	Máx	0,736 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
	Mín	-0,364 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2311	Máx	0,039 C	0,001	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,098 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2312	Máx	0,189 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,436 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2313	Máx	0,370 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,791 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2314	Máx	0,214 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,478 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2315	Máx	0,038 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,064 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2316	Máx	1,130 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	2	2	2
	Mín	-0,487 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3

2317	Máx	0,048 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,053 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2318	Máx	0,220 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,470 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2319	Máx	0,372 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,787 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2320	Máx	0,188 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,435 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2321	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,101 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2322	Máx	0,731 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
2323	Máx	0,095 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
	Mín	-0,045 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
2324	Máx	0,044 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000

	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,097 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
2325	Máx	0,863 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	3
	Mín	-0,374 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	2
2326	Máx	1,177 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,529 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2
2327	Máx	0,840 C	0,001	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	2
2328	Máx	0,502 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2329	Máx	0,140 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,321 T	-0,001	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
2330	Máx	0,487 C	0,001	0,005	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-1,083 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2331	Máx	0,348 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,001
	Comb.	3	3	3	2	3	2

	Mín	-0,821 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2332	Máx	0,265 C	0,001	0,008	0,000	0,002	0,001
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,662 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2333	Máx	0,852 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	2
	Mín	-0,382 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	3
2334	Máx	1,169 C	0,001	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,534 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2335	Máx	0,835 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	2
	Mín	-0,384 T	-0,001	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2336	Máx	0,501 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,232 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	3
2337	Máx	0,142 C	0,001	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	3
	Mín	-0,320 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2338	Máx	0,489 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-1,079 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,002	-0,001

	Comb.	2	2	3	3	2	2
2339	Máx	0,349 C	0,001	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,820 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2340	Máx	0,265 C	0,001	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	3
	Mín	-0,662 T	-0,001	-0,005	0,000	-0,002	-0,001
	Comb.	2	2	3	3	3	2
2341	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
2342	Máx	0,719 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	3	2
	Mín	-0,351 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2343	Máx	0,039 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2344	Máx	0,183 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,423 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2345	Máx	0,358 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3

2346	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2347	Máx	0,037 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2348	Máx	1,095 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,471 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2349	Máx	0,037 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,065 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2350	Máx	0,207 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,466 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2351	Máx	0,358 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2352	Máx	0,182 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,422 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2353	Máx	0,039 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,093 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2354	Máx	0,720 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2355	Máx	0,094 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2356	Máx	0,042 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
2357	Máx	0,842 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2358	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2359	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2360	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2

	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2361	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2362	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2363	Máx	0,334 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
	Mín	-0,798 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2364	Máx	0,253 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,644 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2365	Máx	0,841 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2366	Máx	1,145 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2367	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	3	2	2	2	3	2
2368	Máx	0,486 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2369	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2370	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2371	Máx	0,335 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-0,798 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
2372	Máx	0,253 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,644 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2373	Máx	0,052 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
2374	Máx	0,378 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	2	5	2
	Mín	-0,156 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3

2375	Máx	0,018 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,050 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	3
2376	Máx	0,078 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,229 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2377	Máx	0,158 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2378	Máx	0,088 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,250 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	3	3
2379	Máx	0,018 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2380	Máx	0,586 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	5	3	2	2
	Mín	-0,205 T	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2381	Máx	0,018 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	2
	Mín	-0,030 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	3	3
2382	Máx	0,089 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,250 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
2383	Máx	0,158 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,407 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2384	Máx	0,078 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	2
	Mín	-0,228 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	3
2385	Máx	0,018 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	5	3	2	2
	Mín	-0,050 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2386	Máx	0,379 C	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	3	5	2
	Mín	-0,156 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	2	2	3
2387	Máx	0,052 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,017 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2388	Máx	0,017 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,052 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
2389	Máx	0,450 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3

	Mín	-0,154 T	-0,001	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2390	Máx	0,608 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
2391	Máx	0,437 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2392	Máx	0,258 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2393	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	2	3
	Mín	-0,164 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
2394	Máx	0,203 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
	Mín	-0,563 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
2395	Máx	0,148 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	3
	Mín	-0,428 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
2396	Máx	0,111 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000

	Comb.	2	3	3	3	3	2
2397	Máx	0,450 C	0,001	0,003	0,000	0,001	0,001
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,154 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2398	Máx	0,608 C	0,001	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	3	3	3	3	2
2399	Máx	0,437 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
	Mín	-0,159 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	-0,001
	Comb.	3	2	2	2	3	2
2400	Máx	0,258 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	2
	Mín	-0,099 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	3	2
2401	Máx	0,061 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	2	2
	Mín	-0,165 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	3
2402	Máx	0,203 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
	Mín	-0,563 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
2403	Máx	0,148 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	3	3	3	3	3	2
	Mín	-0,428 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	2	3

2404	Máx	0,111 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,346 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2405	Máx	0,094 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
2406	Máx	0,720 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	2
	Mín	-0,352 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	3
2407	Máx	0,038 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,092 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2408	Máx	0,182 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	2
	Mín	-0,421 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2409	Máx	0,357 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2410	Máx	0,207 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,465 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2411	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000

	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,066 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	5	3	3	3
2412	Máx	1,092 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
	Mín	-0,469 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
2413	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	2
	Mín	-0,066 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	3
2414	Máx	0,207 C	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	3	2	2
	Mín	-0,466 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	2	3	3
2415	Máx	0,357 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,768 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2416	Máx	0,182 C	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	2	2
	Mín	-0,421 T	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	3	3	3	3
2417	Máx	0,038 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,092 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	3	3	3
2418	Máx	0,721 C	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	2	2	2	3	2

	Mín	-0,352 T	0,000	-0,002	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	5	3	2	3
2419	Máx	0,094 C	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
	Mín	-0,042 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
2420	Máx	0,042 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,094 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	3
2421	Máx	0,842 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2422	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
2423	Máx	0,817 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2424	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2425	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	3	2	3
	Mín	-0,311 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000

	Comb.	2	2	2	2	2	2
2426	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	3	3	3
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	2	2	2
2427	Máx	0,333 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	3
	Mín	-0,795 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
2428	Máx	0,252 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	2	3
	Mín	-0,641 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	2	3	2
2429	Máx	0,842 C	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	2	2
	Mín	-0,360 T	0,000	-0,005	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	3	2	2	3	3
2430	Máx	1,146 C	0,000	0,006	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
	Mín	-0,511 T	0,000	-0,004	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
2431	Máx	0,816 C	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000
	Comb.	2	3	3	2	2	3
	Mín	-0,368 T	0,000	-0,006	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	3	2	2	3	3	2
2432	Máx	0,487 C	0,000	0,006	0,000	0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	2	2	2
	Mín	-0,224 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	3	2	3	3	3	2









2433	Máx	0,135 C	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	2	3	2	2	2
	Mín	-0,312 T	0,000	-0,007	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	2	3	2	3
2434	Máx	0,469 C	0,000	0,005	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	2	2	2	3	2
	Mín	-1,053 T	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	3	3	3	2	3
2435	Máx	0,333 C	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	Comb.	3	3	3	2	3	2
	Mín	-0,795 T	0,000	-0,004	0,000	-0,001	0,000
	Comb.	2	2	2	3	2	3
2436	Máx	0,252 C	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000
	Comb.	3	3	2	2	2	2
	Mín	-0,641 T	0,000	-0,005	0,000	-0,002	0,000
	Comb.	2	2	3	3	3	3
*	Máximo	3,020 C	0,380	1,691	0,003	1,369	0,228
	Barra	2291	140	147	156	1550	140
	Comb.	2	2	2	2	2	2
* Mínimo	Mínimo	-2,556 T	-0,380	-1,691	-0,003	-2,246	-0,228
	Barra	1517	136	1551	155	1551	136
	Comb.	2	2	2	2	2	2

9. DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA

Levando em consideração todas as premissas de norma, lançamento estrutural, carregamentos e condições de apoio, foi obtido o resultado apresentado a seguir.

9.1. CAPACIDADE DAS BARRAS

A capacidade das barras é a relação entre o esforço solicitante e o esforço resistente de cada elemento. S_d / R_d apresentado em percentual, com cores como na tabela abaixo:

Cor	Capacidade	Cor	Capacidade
	0 % a 60 %		90 % a 102 %
	60 % a 70 %		102 % a 110 %
	70 % a 80 %		110 % a 125 %
	80 % a 90 %		125 % a 999 %




FIGURA 12 - MODELO UNIFILAR DIMENSIONADO - COBERTURA BLOCO A




FIGURA 13 - MODELO UNIFILAR DIMENSIONADO - COBERTURA BLOCO LIGAÇÃO




FIGURA 14 - MODELO UNIFILAR DIMENSIONADO - COBERTURA BLOCO B

9.2. RESULTADO POR BARRAS

Resultados Gerais							CAPACIDADES (Sd/Rd)			
Barra nº	Seção	Comb.	Flecha L/	Esbelt. (λ)	Axial	Dir.	Cortante	Momento	FLT	Combinada
										Axial+Mom.
1	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
2	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
3	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
4	Ue# 125x50x20#3.04	2	3025	184	-0,01	MJ	0,01	0,07	0,11	0,11
						MI	0,00	0,01	0,00	
5	Ue# 125x50x20#3.04	2	3025	184	-0,01	MJ	0,01	0,07	0,11	0,11
						MI	0,00	0,01	0,00	
22	Ue# 125x50x20#3.04	2	1221	184	0	MJ	0,03	0,19	0,28	0,28
						MI	0,00	0,03	0,00	
23	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
24	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,02	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
						MI	0,00	0,04	0,00	
25	Ue# 125x50x20#3.04	2	1221	184	0	MJ	0,03	0,19	0,28	0,28
						MI	0,00	0,03	0,00	
26	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,02	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
						MI	0,00	0,04	0,00	
27	U# 92x30x2,00	2	9999	119	0,13	MI	0,00	0,01	0,00	0,15
28	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
29	U# 92x30x2,00	2	9999	126	0,07	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
30	U# 92x30x2,00	2	9999	130	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
31	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
32	U# 92x30x2,00	2	9999	119	0,13	MI	0,00	0,01	0,00	0,15
33	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
34	U# 92x30x2,00	2	9999	126	0,07	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
35	U# 92x30x2,00	2	9999	130	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
36	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03

37	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
38	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
39	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
40	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
41	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
42	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
43	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
44	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
45	U# 92x30x2,00	2	9999	97	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
46	U# 100x50#3.04	2	9999	66	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
47	U# 100x50#3.04	2	9999	66	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
48	U# 92x30x2,00	2	9999	119	-0,23	MI	0,00	0,01	0,00	0,24
49	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,13	MI	0,00	0,02	0,00	0,15
50	U# 92x30x2,00	2	9999	126	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,13
51	U# 92x30x2,00	2	9999	130	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
52	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
53	U# 92x30x2,00	2	9999	119	-0,23	MI	0,00	0,01	0,00	0,24
54	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,13	MI	0,00	0,02	0,00	0,15
55	U# 92x30x2,00	2	9999	126	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,13
56	U# 92x30x2,00	2	9999	130	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
57	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
58	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,18	MJ	0,00	0,00	0,00	0,18
59	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
60	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
61	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
62	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,18	MJ	0,00	0,00	0,00	0,18
63	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
64	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
65	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
66	U# 92x30x2,00	2	9999	97	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
67	U# 100x50#3.04	2	8007	66	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,30

68	U# 100x50#3.04	2	8007	66	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,30
69	U# 92x30x2,00	2	9999	119	0,13	MI	0,00	0,01	0,00	0,15
70	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
71	U# 92x30x2,00	2	9999	126	0,07	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
72	U# 92x30x2,00	2	9999	130	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
73	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
74	U# 92x30x2,00	2	9999	119	0,13	MI	0,00	0,01	0,00	0,15
75	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
76	U# 92x30x2,00	2	9999	126	0,07	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
77	U# 92x30x2,00	2	9999	130	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
78	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
79	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
80	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
81	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
82	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
83	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
84	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
85	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
86	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
87	U# 92x30x2,00	2	9999	97	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
88	U# 100x50#3.04	2	9999	66	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
89	U# 100x50#3.04	2	9999	66	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
90	U# 92x30x2,00	2	9999	119	-0,23	MI	0,00	0,01	0,00	0,24
91	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,13	MI	0,00	0,02	0,00	0,15
92	U# 92x30x2,00	2	9999	126	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,13
93	U# 92x30x2,00	2	9999	130	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
94	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
95	U# 92x30x2,00	2	9999	119	-0,23	MI	0,00	0,01	0,00	0,24
96	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,13	MI	0,00	0,02	0,00	0,15
97	U# 92x30x2,00	2	9999	126	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,13
98	U# 92x30x2,00	2	9999	130	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03

99	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
100	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,18	MJ	0,00	0,00	0,00	0,18
101	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
102	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
103	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
104	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,18	MJ	0,00	0,00	0,00	0,18
105	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
106	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
107	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
108	U# 92x30x2,00	2	9999	97	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
109	U# 100x50#3.04	2	8007	66	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,30
111	U# 92x30x2,00	2	9999	119	-0,23	MI	0,00	0,01	0,00	0,24
112	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,13	MI	0,00	0,02	0,00	0,15
113	U# 92x30x2,00	3	9999	126	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,13
114	U# 92x30x2,00	2	9999	130	0,02	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
115	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,02	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
116	U# 92x30x2,00	2	9999	119	-0,23	MI	0,00	0,01	0,00	0,24
117	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,13	MI	0,00	0,02	0,00	0,15
118	U# 92x30x2,00	3	9999	126	-0,12	MI	0,00	0,02	0,00	0,13
119	U# 92x30x2,00	2	9999	130	0,02	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
120	U# 92x30x2,00	2	9999	134	-0,02	MI	0,00	0,02	0,00	0,03
121	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,18	MJ	0,00	0,00	0,00	0,18
122	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
123	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
124	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
125	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,18	MJ	0,00	0,00	0,00	0,18
126	U# 92x30x2,00	2	9999	80	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
127	U# 92x30x2,00	2	9999	85	-0,1	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
128	U# 92x30x2,00	2	9999	91	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
129	U# 92x30x2,00	2	9999	97	-0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
131	U# 100x50#3.04	2	7907	66	-0,29	MI	0,00	0,03	0,02	0,30

132	W 150x18	2	9999	26	-0,01	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
						MJ	0,03	0,08	0,08	
133	W 150x18	2	4107	26	-0,02	MI	0,02	0,27	0,00	0,28
134	W 150x18	2	9999	26	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
135	W 150x18	2	4107	26	-0,02	MI	0,02	0,27	0,00	0,28
136	W 150x18	2	9999	26	-0,01	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
						MJ	0,03	0,08	0,08	
137	W 150x18	2	9999	26	-0,01	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
						MJ	0,03	0,08	0,08	
138	W 150x18	2	4108	26	-0,02	MI	0,02	0,27	0,00	0,28
139	W 150x18	2	9999	26	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
140	W 150x18	2	9999	26	-0,01	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
						MJ	0,03	0,08	0,08	
141	W 150x18	2	4108	26	-0,02	MI	0,02	0,27	0,00	0,28
142	U# 100x50#3.04	2	9147	66	0,14	MI	0,00	0,04	0,02	0,18
143	U# 100x50#3.04	2	8908	66	0,15	MI	0,00	0,03	0,02	0,18
145	U# 100x50#3.04	2	9999	66	-0,11	MI	0,00	0,01	0,01	0,11
146	U# 100x50#3.04	2	9999	66	-0,11	MI	0,00	0,01	0,01	0,11
147	W 310x21	2	1689	179	-0,02	MJ	0,08	0,35	0,35	0,42
						MI	0,00	0,05	0,00	
148	W 310x21	2	1689	179	-0,02	MJ	0,08	0,35	0,35	0,42
						MI	0,00	0,05	0,00	
149	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
150	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
151	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
152	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
153	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03

						MI	0,00	0,00	0,03	
154	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
155	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
156	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
157	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
158	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
159	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
160	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
161	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
162	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
163	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
164	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
165	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
166	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
167	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
168	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
169	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
170	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
171	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03

						MI	0,00	0,00	0,03	
172	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
173	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
174	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
175	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
176	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
177	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
178	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
179	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
180	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
181	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
182	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
183	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
184	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
185	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
186	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
187	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
188	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
189	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	

190	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
191	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
192	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
193	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
194	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
195	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
196	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
197	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
198	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
199	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
200	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
201	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
202	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
203	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
204	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
205	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
206	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
207	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
208	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
209	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
210	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03

						MI	0,00	0,00	0,03	
211	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
212	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
213	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
214	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
215	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
216	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
217	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
218	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
219	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
220	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
221	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
222	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
223	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
224	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
225	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
226	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
227	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
228	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
229	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
230	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03

231	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
232	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
233	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
234	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
235	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
236	2Uef#100x50x15#1.90	1	3408	120	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
237	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
238	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
239	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
240	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
241	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
242	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
243	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
244	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
245	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
246	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
247	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
248	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	

249	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
250	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
251	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
252	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
253	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
254	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
255	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
256	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
257	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
258	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
259	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
260	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
261	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
262	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
263	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
264	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
265	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
266	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
267	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
268	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
269	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	

270	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
271	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
272	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
273	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
274	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
275	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
276	2Uef#100x50x15#1.90	1	4207	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
277	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
278	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
279	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
280	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
281	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
282	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
283	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
284	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
285	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
286	2Uef#100x50x15#1.90	1	4052	113	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
287	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
288	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
289	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
290	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	

291	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
292	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
293	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
294	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,03	0,03
295	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
296	2Uef#100x50x15#1.90	1	4210	112	0	MJ	0,00	0,03	0,00	0,03
						MI	0,00	0,00	0,03	
329	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
330	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
331	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
332	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
333	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
334	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
335	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
336	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
337	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
338	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
339	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
340	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
341	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
342	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
343	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
344	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
345	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
346	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
347	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
348	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
349	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
350	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
351	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01

352	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
353	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
354	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
355	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
356	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
357	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
358	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
359	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
360	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
361	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,05
362	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
363	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
364	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
365	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
366	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,17	MI	0,00	0,02	0,01	0,17
367	U# 92x30x2,00	1	9449	138	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
368	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,17	MI	0,00	0,02	0,01	0,17
369	U# 92x30x2,00	1	9449	138	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
370	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
371	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
372	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
373	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
374	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
375	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,05
376	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
377	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,05
378	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
379	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
380	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
381	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
382	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,17	MI	0,00	0,02	0,01	0,18

383	U# 92x30x2,00	1	9427	138	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
384	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,17	MI	0,00	0,02	0,01	0,18
385	U# 92x30x2,00	1	9427	138	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
386	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
387	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
388	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
389	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
390	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
391	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,05
392	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
393	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,05
394	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
395	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
396	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
397	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
398	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,17	MI	0,00	0,02	0,01	0,18
399	U# 92x30x2,00	1	9427	138	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
400	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,17	MI	0,00	0,02	0,01	0,18
401	U# 92x30x2,00	1	9427	138	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
402	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
403	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
404	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
405	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
406	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
407	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,05
408	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
409	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,05
410	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
411	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,08
412	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
413	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09

414	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,17	MI	0,00	0,02	0,01	0,17
415	U# 92x30x2,00	1	9427	138	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
416	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,17	MI	0,00	0,02	0,01	0,17
417	U# 92x30x2,00	1	9427	138	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
418	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
419	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
420	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,23	MI	0,00	0,02	0,01	0,24
421	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,08
422	U# 92x30x2,00	2	9449	138	-0,12	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
423	U# 92x30x2,00	2	9427	138	-0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,05
424	U# 92x30x2,00	5	9999	64	0	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
425	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
426	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
427	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
428	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
429	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
430	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
431	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
432	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
433	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
435	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
436	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
437	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
438	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
439	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
440	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
441	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
442	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
443	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
444	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02

						MI	0,00	0,00	0,02	
445	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
446	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
447	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
448	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
449	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
450	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
451	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
452	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
453	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
454	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
455	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
456	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
457	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
458	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
459	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
460	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
461	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
462	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
463	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,01	0,02	0,02	0,02
464	W 150x18	2	9999	27	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
473	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
481	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
482	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
483	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
484	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
485	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
486	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02

						MI	0,00	0,00	0,02	
489	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
490	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
491	Ue# 125x50x20#3.04	2	1350	227	0	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
492	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
493	Ue# 125x50x20#3.04	2	758	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
494	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	-0,01	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
495	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,02	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
496	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
497	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
498	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,01	0,01	0,04
499	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,01	0,01	0,04
500	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
501	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,02	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
502	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
503	Ue# 125x50x20#3.04	2	827	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
504	Ue# 125x50x20#3.04	2	758	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
505	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	0	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
506	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
507	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
508	Ue# 125x50x20#3.04	2	1350	227	0	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
510	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
511	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05

512	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,01	0,01	0,04
513	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,01	0,01	0,04
514	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
515	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,02	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
516	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
517	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
518	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
519	Ue# 125x50x20#3.04	2	1350	227	0	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
520	Ue# 125x50x20#3.04	2	827	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
521	Ue# 125x50x20#3.04	2	758	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
522	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	-0,01	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
523	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,02	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
524	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
526	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,01	0,01	0,04
527	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,01	0,01	0,04
528	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
529	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,02	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
530	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
531	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
532	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
533	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	0	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
534	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
535	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
536	Ue# 125x50x20#3.04	2	1350	227	0	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28

						MI	0,00	0,02	0,00	
537	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,02	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
538	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
541	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,01	0,01	0,04
542	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
543	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,02	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
544	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
673	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
674	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
675	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
676	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
677	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
678	Ue# 125x50x20#3.04	2	636	227	-0,01	MJ	0,03	0,29	0,60	0,61
679	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
680	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
681	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
682	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
683	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
684	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
685	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
686	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	

687	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
688	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
689	Ue# 125x50x20#3.04	2	636	227	-0,01	MJ	0,03	0,29	0,60	0,61
690	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
691	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
692	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
693	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
694	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
695	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
696	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
697	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
698	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
699	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
700	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
701	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
702	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
703	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
704	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
705	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
706	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
707	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
708	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
709	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
710	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
711	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03

712	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
713	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,04	0,08	0,08	0,09
714	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,04	0,08	0,08	0,09
715	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
716	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
717	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
718	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
719	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
720	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
721	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
722	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
723	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
724	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
725	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
726	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
727	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
728	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
729	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
730	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
731	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,11	MI	0,00	0,01	0,00	0,12
732	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
733	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,04
734	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
735	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
736	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
737	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,22	MI	0,00	0,02	0,01	0,23
738	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,03	MI	0,00	0,01	0,00	0,04
739	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,02	MI	0,00	0,01	0,00	0,03
740	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,11	MI	0,00	0,01	0,00	0,12
741	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
742	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,04

743	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
744	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
745	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
746	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,22	MI	0,00	0,02	0,01	0,23
747	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,03	MI	0,00	0,01	0,00	0,04
748	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,02	MI	0,00	0,01	0,00	0,03
749	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
750	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
751	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
752	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
753	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
754	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
755	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
756	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
757	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
758	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
759	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
760	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
761	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
762	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
763	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
764	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,01
765	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
767	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
768	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
769	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
770	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
771	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
772	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
773	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
774	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42

775	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
776	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
777	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
778	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
779	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
780	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
781	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
782	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
783	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
784	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
785	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
786	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
787	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
788	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
789	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
790	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
791	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
792	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
793	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
794	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
795	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
796	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
797	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
798	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
799	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
800	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
801	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
802	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
804	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
805	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
806	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09

807	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
808	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
809	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
810	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
811	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
812	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
813	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
814	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
815	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
816	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
817	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
818	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
819	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
820	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
821	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
822	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
823	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
824	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
825	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
826	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
827	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
828	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
829	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
830	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
831	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
832	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
833	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
834	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
835	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
836	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
837	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12

838	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
839	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
840	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
841	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
842	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
843	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
844	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
845	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
846	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
847	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,44	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
848	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,43	MI	0,00	0,02	0,01	0,43
849	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
850	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
851	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
852	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,08	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
853	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
854	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
855	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
856	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,43	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
857	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,42	MI	0,00	0,02	0,01	0,43
858	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
859	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
860	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
861	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
862	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
863	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
864	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
865	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
866	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
867	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
868	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04

869	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
870	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
871	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
872	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
873	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
874	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
875	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
876	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
878	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
879	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
880	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,08
881	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
882	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,18	MI	0,00	0,02	0,00	0,18
883	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,18	MI	0,00	0,02	0,00	0,18
884	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,46	MI	0,00	0,02	0,00	0,47
885	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,45	MI	0,00	0,02	0,01	0,45
886	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
887	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
888	U# 92x30x2,00	2	9999	114	-0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,21
889	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,08
890	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
891	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,17	MI	0,00	0,02	0,00	0,18
892	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,18	MI	0,00	0,02	0,00	0,18
893	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,45	MI	0,00	0,02	0,00	0,46
894	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,44	MI	0,00	0,02	0,01	0,45
895	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,06	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
896	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,06	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
897	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
898	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
899	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
900	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05

901	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
902	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
903	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
904	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
905	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
906	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
907	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
908	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
909	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
910	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
911	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
912	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
913	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,12	MI	0,00	0,02	0,02	0,13
914	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,16	MI	0,00	0,03	0,02	0,17
915	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,15	MI	0,00	0,03	0,02	0,17
916	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
917	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
918	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
919	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
920	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
921	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,44	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
922	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,43	MI	0,00	0,02	0,01	0,43
923	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
924	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
925	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
926	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,08	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
927	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
928	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
929	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
930	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,43	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
931	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,42	MI	0,00	0,02	0,01	0,43

932	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
933	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
934	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
935	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
936	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
937	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
938	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
939	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
940	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
941	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
942	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
943	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
944	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
945	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
946	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
947	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
948	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
950	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
951	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
952	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
953	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
954	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
955	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
956	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
957	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
958	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
959	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
960	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
961	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
962	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
963	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09

964	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
965	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
966	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
967	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
968	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
969	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
970	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
971	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
972	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
973	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
974	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
975	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
976	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
977	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
978	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
979	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
980	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
981	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
982	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
983	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
984	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
985	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
987	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
988	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
989	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
990	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
991	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
992	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
993	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
994	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
995	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43

996	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
997	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
998	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
999	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,2	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1000	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1001	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1002	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1003	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1004	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1005	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1006	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1007	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1008	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1009	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1010	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1011	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1012	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1013	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1014	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1015	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1016	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1017	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1018	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1019	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1020	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1021	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1022	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
1023	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
1024	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1026	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
1027	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,11	MI	0,00	0,01	0,00	0,12

1028	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1029	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,04
1030	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
1031	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
1032	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
1033	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,22	MI	0,00	0,02	0,01	0,23
1034	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,03	MI	0,00	0,01	0,00	0,04
1035	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,02	MI	0,00	0,01	0,00	0,03
1036	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,11	MI	0,00	0,01	0,00	0,12
1037	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1038	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,04
1039	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
1040	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
1041	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
1042	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,22	MI	0,00	0,02	0,01	0,23
1043	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,03	MI	0,00	0,01	0,00	0,04
1044	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,02	MI	0,00	0,01	0,00	0,03
1045	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1046	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1047	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1048	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1049	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1050	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1051	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1052	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1053	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1054	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1055	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1056	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1057	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1058	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04

1059	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1060	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,01
1061	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
1063	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
1064	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
1065	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1066	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1067	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1068	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
1069	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1070	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1071	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1072	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1073	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,11	MI	0,00	0,01	0,00	0,12
1074	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1075	U# 92x30x2,00	2	9999	121	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,04
1076	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
1077	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
1078	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
1079	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,22	MI	0,00	0,02	0,01	0,23
1080	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,03	MI	0,00	0,01	0,00	0,04
1081	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,02	MI	0,00	0,01	0,00	0,03
1082	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,11	MI	0,00	0,01	0,00	0,12
1083	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1084	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,04
1085	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
1086	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
1087	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
1088	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,22	MI	0,00	0,02	0,01	0,23
1089	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,03	MI	0,00	0,01	0,00	0,04
1090	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,02	MI	0,00	0,01	0,00	0,03

1091	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1092	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1093	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1094	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1095	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1096	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1097	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1098	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1099	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1100	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1101	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1102	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1103	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1104	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1105	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1106	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,01
1107	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
1109	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
1110	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
1111	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
1112	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,20	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1113	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1114	U# 92x30x2,00	2	9999	121	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1115	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1116	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1117	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1118	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,42	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1119	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1120	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1121	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,20	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1122	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09

1123	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1124	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1125	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1126	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1127	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1128	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1129	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1130	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1131	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1132	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1133	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1134	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1135	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1136	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1137	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1138	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1139	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1140	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1141	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1142	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1143	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1144	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
1145	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
1146	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1147	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
1148	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
1149	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1150	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1151	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,20	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1152	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1153	U# 92x30x2,00	2	9999	121	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07

1154	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1155	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1156	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1157	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,42	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1158	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1159	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1160	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,20	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1161	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1162	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1163	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1164	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1165	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1166	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1167	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1168	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1169	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1170	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1171	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1172	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1173	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1174	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1175	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1176	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1177	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1178	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1179	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1180	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1181	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1182	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1183	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
1184	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03

1185	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1187	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
1188	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1189	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1190	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1191	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1192	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1193	U# 92x30x2,00	2	9999	121	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1194	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1195	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
1196	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,43	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
1197	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,43	MI	0,00	0,02	0,01	0,43
1198	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1199	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1200	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1201	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,08	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1202	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1203	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1204	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
1205	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,43	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
1206	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,42	MI	0,00	0,02	0,01	0,43
1207	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1208	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1209	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1210	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1211	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1212	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1213	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1214	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1215	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1216	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05

1217	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1218	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1219	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1220	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1221	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1222	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1223	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1224	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
1225	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1227	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
1228	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1229	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1230	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,32	MI	0,00	0,01	0,00	0,34
1231	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,17	MI	0,00	0,01	0,00	0,18
1232	U# 92x30x2,00	3	9999	121	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1233	U# 92x30x2,00	5	9999	124	0,00	MI	0,00	0,02	0,00	0,02
1234	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,01	MI	0,00	0,02	0,00	0,02
1235	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,30	MI	0,00	0,02	0,00	0,30
1236	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,30	MI	0,00	0,02	0,01	0,31
1237	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,40	MI	0,00	0,01	0,00	0,40
1238	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,42	MI	0,00	0,01	0,00	0,42
1239	U# 92x30x2,00	2	9999	114	-0,17	MI	0,00	0,01	0,00	0,18
1240	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1241	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,05
1242	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,22
1243	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
1244	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,50	MI	0,00	0,02	0,00	0,51
1245	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,48	MI	0,00	0,02	0,01	0,49
1246	U# 92x30x2,00	3	9999	123	-0,29	MI	0,00	0,01	0,00	0,30
1247	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,29	MI	0,00	0,01	0,00	0,29
1248	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,20	MJ	0,00	0,00	0,00	0,20

1249	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
1250	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,10	MJ	0,00	0,00	0,00	0,10
1251	U# 92x30x2,00	3	9999	80	0,00	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,01	MJ	0,00	0,00	0,00	0,01
1253	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
1254	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1255	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1256	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1257	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1258	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1259	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1260	U# 92x30x2,00	2	9999	103	0,14	MJ	0,00	0,00	0,00	0,14
1261	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,38	MJ	0,00	0,00	0,00	0,38
1262	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1263	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,03	MI	0,00	0,05	0,03	0,08
1264	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
1265	U# 100x50#3.04	2	9731	67	-0,26	MI	0,00	0,04	0,03	0,28
1266	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,10	MI	0,00	0,03	0,02	0,11
1267	W 150x18	2	9999	37	-0,02	MJ	0,01	0,05	0,05	0,06
1268	U# 92x30x2,00	2	9999	98	0,08	MJ	0,00	0,00	0,00	0,08
1269	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,10	0,21	0,21	0,22
1270	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,04	0,08	0,08	0,09
1271	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1272	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1273	U# 92x30x2,00	2	9999	121	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1274	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1275	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
1276	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,43	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
1277	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,43	MI	0,00	0,02	0,01	0,43
1278	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1279	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06

1280	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,21	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1281	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,08	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1282	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1283	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1284	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,17
1285	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,43	MI	0,00	0,02	0,00	0,44
1286	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,42	MI	0,00	0,02	0,01	0,43
1287	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1288	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1289	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1290	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1291	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1292	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1293	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1294	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1295	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1296	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1297	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1298	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1299	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1300	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1301	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1302	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1303	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1304	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
1305	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1306	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
1307	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
1308	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1309	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1310	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,20	MI	0,00	0,01	0,00	0,22

1311	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1312	U# 92x30x2,00	2	9999	121	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1313	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1314	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1315	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1316	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,42	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1317	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1318	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1319	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,20	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1320	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1321	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1322	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1323	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1324	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1325	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1326	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1327	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1328	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1329	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1330	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1331	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1332	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1333	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1334	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1335	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1336	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1337	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1338	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1339	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1340	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1341	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07

1342	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
1343	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
1344	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1345	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
1346	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
1347	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1348	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1349	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,11	MI	0,00	0,01	0,00	0,12
1350	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1351	U# 92x30x2,00	2	9999	121	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,04
1352	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
1353	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
1354	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
1355	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,22	MI	0,00	0,02	0,01	0,23
1356	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,03	MI	0,00	0,01	0,00	0,04
1357	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,02	MI	0,00	0,01	0,00	0,03
1358	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,11	MI	0,00	0,01	0,00	0,12
1359	U# 92x30x2,00	2	9999	117	0,04	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1360	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,03	MI	0,00	0,02	0,00	0,04
1361	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,08	MI	0,00	0,02	0,00	0,08
1362	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,09	MI	0,00	0,02	0,00	0,09
1363	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,22	MI	0,00	0,02	0,00	0,23
1364	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,22	MI	0,00	0,02	0,01	0,23
1365	U# 92x30x2,00	2	9999	123	0,03	MI	0,00	0,01	0,00	0,04
1366	U# 92x30x2,00	2	9999	127	-0,02	MI	0,00	0,01	0,00	0,03
1367	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1368	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1369	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1370	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1371	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1372	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06

1373	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1374	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1375	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1376	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,02	MJ	0,00	0,00	0,00	0,02
1377	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,03	MJ	0,00	0,00	0,00	0,03
1378	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1379	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1380	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1381	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,06	MJ	0,00	0,00	0,00	0,06
1383	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
1384	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
1385	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
1386	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
1387	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
1388	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,20	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1389	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1390	U# 92x30x2,00	2	9999	121	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1391	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1392	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1393	U# 92x30x2,00	2	9999	131	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1394	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,42	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1395	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06
1396	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1397	U# 92x30x2,00	2	9999	114	0,20	MI	0,00	0,01	0,00	0,22
1398	U# 92x30x2,00	2	9999	117	-0,07	MI	0,00	0,01	0,00	0,09
1399	U# 92x30x2,00	2	9999	120	-0,06	MI	0,00	0,02	0,00	0,07
1400	U# 92x30x2,00	2	9999	124	-0,15	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1401	U# 92x30x2,00	2	9999	128	-0,16	MI	0,00	0,02	0,00	0,16
1402	U# 92x30x2,00	2	9999	132	-0,42	MI	0,00	0,02	0,00	0,43
1403	U# 92x30x2,00	2	9999	135	-0,41	MI	0,00	0,02	0,01	0,42
1404	U# 92x30x2,00	2	9999	123	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,06

1405	U# 92x30x2,00	3	9999	127	-0,05	MI	0,00	0,01	0,00	0,05
1406	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1407	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1408	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1409	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1410	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1411	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1412	U# 92x30x2,00	2	9999	62	-0,13	MJ	0,00	0,00	0,00	0,13
1413	U# 92x30x2,00	2	9999	68	-0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1414	U# 92x30x2,00	2	9999	74	-0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1415	U# 92x30x2,00	2	9999	80	0,04	MJ	0,00	0,00	0,00	0,04
1416	U# 92x30x2,00	2	9999	86	0,05	MJ	0,00	0,00	0,00	0,05
1417	U# 92x30x2,00	2	9999	92	0,11	MJ	0,00	0,00	0,00	0,11
1418	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1419	U# 92x30x2,00	2	9999	103	-0,07	MJ	0,00	0,00	0,00	0,07
1420	U# 92x30x2,00	2	9999	107	-0,12	MJ	0,00	0,00	0,00	0,12
1422	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1423	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
1424	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
1425	W 150x18	2	9999	37	-0,02	MJ	0,01	0,05	0,05	0,06
1426	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1427	W 150x18	2	9999	37	-0,01	MJ	0,01	0,02	0,02	0,03
1428	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1429	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
1430	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1431	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1432	W 150x18	2	9999	22	-0,02	MJ	0,02	0,05	0,05	0,06
1433	W 150x18	2	9999	22	-0,01	MJ	0,01	0,03	0,03	0,03
1434	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1435	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02

						MI	0,00	0,00	0,02	
1436	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
1437	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1438	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1439	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
1440	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
1441	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
1442	2Uef#100x50x15#1.90	1	7970	90	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1443	Ue# 125x50x20#3.04	2	3025	184	-0,09	MJ	0,01	0,07	0,11	0,21
						MI	0,00	0,01	0,00	
1444	Ue# 125x50x20#3.04	2	3025	184	-0,09	MJ	0,01	0,07	0,11	0,21
						MI	0,00	0,01	0,00	
1445	Ue# 125x50x20#3.04	2	3025	184	-0,01	MJ	0,01	0,07	0,11	0,11
						MI	0,00	0,01	0,00	
1446	Ue# 125x50x20#3.04	2	3025	184	-0,09	MJ	0,01	0,07	0,11	0,21
						MI	0,00	0,01	0,00	
1447	Ue# 125x50x20#3.04	2	3025	184	-0,09	MJ	0,01	0,07	0,11	0,21
						MI	0,00	0,01	0,00	
1448	Ue# 125x50x20#3.04	2	3025	184	-0,01	MJ	0,01	0,07	0,11	0,11
						MI	0,00	0,01	0,00	
1449	Ue# 125x50x20#3.04	2	1221	184	0,00	MJ	0,03	0,19	0,28	0,29
						MI	0,00	0,03	0,00	
1450	Ue# 125x50x20#3.04	2	1221	184	0,00	MJ	0,03	0,19	0,28	0,29
						MI	0,00	0,03	0,00	
1451	Ue# 125x50x20#3.04	2	1221	184	0,00	MJ	0,03	0,19	0,28	0,28
						MI	0,00	0,03	0,00	
1452	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,04	MJ	0,04	0,24	0,37	0,41
1453	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,04	MJ	0,04	0,24	0,37	0,41

1454	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
1455	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
						MI	0,00	0,04	0,00	
1456	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
						MI	0,00	0,04	0,00	
1457	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,02	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
						MI	0,00	0,04	0,00	
1458	Ue# 125x50x20#3.04	2	1221	184	0,00	MJ	0,03	0,19	0,28	0,29
						MI	0,00	0,03	0,00	
1459	Ue# 125x50x20#3.04	2	1221	184	0,00	MJ	0,03	0,19	0,28	0,29
						MI	0,00	0,03	0,00	
1460	Ue# 125x50x20#3.04	2	1221	184	0,00	MJ	0,03	0,19	0,28	0,28
						MI	0,00	0,03	0,00	
1461	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
						MI	0,00	0,04	0,00	
1462	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,01	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
						MI	0,00	0,04	0,00	
1463	Ue# 125x50x20#3.04	2	940	184	-0,02	MJ	0,04	0,24	0,37	0,37
						MI	0,00	0,04	0,00	
1467	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
1470	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
1475	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,29
1478	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,29
1482	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
1486	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,12	MI	0,00	0,01	0,01	0,12
1490	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,29
1493	U# 100x50#3.04	2	8006	66	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,30
1495	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,29
1497	U# 100x50#3.04	2	7906	66	-0,29	MI	0,00	0,03	0,02	0,30
1499	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,29
1502	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,28	MI	0,00	0,03	0,02	0,29

1507	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,19	MI	0,00	0,02	0,01	0,21
1509	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,19	MI	0,00	0,02	0,01	0,21
1512	U# 100x50#3.04	2	9147	66	0,14	MI	0,00	0,04	0,02	0,18
1515	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,20	MI	0,00	0,03	0,02	0,22
1517	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,20	MI	0,00	0,03	0,02	0,22
1519	U# 100x50#3.04	2	8908	66	0,15	MI	0,00	0,03	0,02	0,18
1523	U# 100x50#3.04	2	9147	66	0,14	MI	0,00	0,04	0,02	0,18
1525	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,19	MI	0,00	0,02	0,01	0,21
1527	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,19	MI	0,00	0,02	0,01	0,21
1530	U# 100x50#3.04	2	9147	66	0,14	MI	0,00	0,04	0,02	0,18
1534	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,06
1536	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,06
1539	U# 100x50#3.04	2	9999	66	-0,11	MI	0,00	0,01	0,01	0,11
1542	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,06
1544	U# 100x50#3.04	2	9999	55	0,04	MI	0,00	0,02	0,01	0,06
1546	U# 100x50#3.04	2	9999	66	-0,11	MI	0,00	0,01	0,01	0,11
1555	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
1563	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
1564	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
1565	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,02	0,02
1566	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
1567	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
1568	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1569	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1570	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,01	0,01
1572	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02

						MI	0,00	0,00	0,02	
1573	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1574	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
1575	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
1576	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1577	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1578	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
1585	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,02	0,00	0,02
						MI	0,00	0,00	0,02	
1586	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,00	MJ	0,00	0,01	0,00	0,01
						MI	0,00	0,00	0,01	
1587	Ue# 125x50x20#3.04	2	797	230	0,00	MJ	0,03	0,23	0,48	0,48
1588	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	0,00	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
1589	Ue# 125x50x20#3.04	2	730	230	0,00	MJ	0,03	0,25	0,52	0,52
						MI	0,00	0,04	0,00	
1590	Ue# 125x50x20#3.04	2	758	227	0,00	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
1591	Ue# 125x50x20#3.04	2	1300	230	0,00	MJ	0,02	0,14	0,29	0,29
						MI	0,00	0,02	0,00	
1592	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	0,00	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1594	Ue# 125x50x20#3.04	2	797	230	0,00	MJ	0,03	0,23	0,48	0,48
1596	Ue# 125x50x20#3.04	2	730	230	0,00	MJ	0,03	0,25	0,52	0,52
						MI	0,00	0,04	0,00	
1597	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0,00	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50

						MI	0,00	0,04	0,00	
1598	Ue# 125x50x20#3.04	2	1300	230	0,00	MJ	0,02	0,14	0,29	0,29
						MI	0,00	0,02	0,00	
1599	Ue# 125x50x20#3.04	2	1350	227	0,00	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1608	Ue# 125x50x20#3.04	2	797	230	0,00	MJ	0,03	0,23	0,48	0,48
1610	Ue# 125x50x20#3.04	2	730	230	0,00	MJ	0,03	0,25	0,52	0,52
						MI	0,00	0,04	0,00	
1611	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0,00	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
1612	Ue# 125x50x20#3.04	2	1300	230	0,00	MJ	0,02	0,14	0,29	0,29
						MI	0,00	0,02	0,00	
1613	Ue# 125x50x20#3.04	2	1350	227	0,00	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1614	Ue# 125x50x20#3.04	2	797	230	0,00	MJ	0,03	0,23	0,48	0,48
1616	Ue# 125x50x20#3.04	2	827	227	0,00	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
1617	Ue# 125x50x20#3.04	2	730	230	0,00	MJ	0,03	0,25	0,52	0,52
						MI	0,00	0,04	0,00	
1618	Ue# 125x50x20#3.04	2	758	227	0,00	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
1619	Ue# 125x50x20#3.04	2	1300	230	0,00	MJ	0,02	0,14	0,29	0,29
						MI	0,00	0,02	0,00	
1620	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	-0,01	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1621	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,02	MJ	0,00	0,01	0,01	0,02
1629	Ue# 125x50x20#3.04	2	797	230	0,00	MJ	0,03	0,23	0,48	0,48
1630	Ue# 125x50x20#3.04	2	827	227	0,00	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
1631	Ue# 125x50x20#3.04	2	730	230	0,00	MJ	0,03	0,25	0,52	0,52
						MI	0,00	0,04	0,00	
1632	Ue# 125x50x20#3.04	2	758	227	0,00	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	

1633	Ue# 125x50x20#3.04	2	1300	230	0,00	MJ	0,02	0,14	0,29	0,29
						MI	0,00	0,02	0,00	
1634	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	0,00	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1636	Ue# 125x50x20#3.04	2	797	230	0,00	MJ	0,03	0,23	0,48	0,48
1638	Ue# 125x50x20#3.04	2	730	230	0,00	MJ	0,03	0,25	0,52	0,52
						MI	0,00	0,04	0,00	
1639	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0,00	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
1640	Ue# 125x50x20#3.04	2	1300	230	0,00	MJ	0,02	0,14	0,29	0,29
						MI	0,00	0,02	0,00	
1641	Ue# 125x50x20#3.04	2	1350	227	0,00	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1644	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
1650	Ue# 125x50x20#3.04	2	797	230	0,00	MJ	0,03	0,23	0,48	0,48
1652	Ue# 125x50x20#3.04	2	731	230	0,00	MJ	0,03	0,25	0,52	0,52
						MI	0,00	0,04	0,00	
1653	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0,00	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
1654	Ue# 125x50x20#3.04	2	1300	230	0,00	MJ	0,02	0,14	0,29	0,29
						MI	0,00	0,02	0,00	
1655	Ue# 125x50x20#3.04	2	1350	227	0,00	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1656	Ue# 125x50x20#3.04	2	797	230	0,00	MJ	0,03	0,23	0,48	0,48
1658	Ue# 125x50x20#3.04	2	828	227	-0,01	MJ	0,03	0,22	0,46	0,46
1659	Ue# 125x50x20#3.04	2	731	230	0,00	MJ	0,03	0,25	0,52	0,52
						MI	0,00	0,04	0,00	
1660	Ue# 125x50x20#3.04	2	759	227	0,00	MJ	0,03	0,24	0,50	0,50
						MI	0,00	0,04	0,00	
1661	Ue# 125x50x20#3.04	2	1300	230	0,00	MJ	0,02	0,14	0,29	0,29
						MI	0,00	0,02	0,00	

1662	Ue# 125x50x20#3.04	2	1349	227	-0,01	MJ	0,02	0,13	0,28	0,28
						MI	0,00	0,02	0,00	
1665	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,02	0,02	0,05
1666	U# 100x50#3.04	2	9999	69	0,03	MJ	0,00	0,01	0,01	0,04
1674	Ue# 125x50x20#3.04	2	1285	244	0,00	MJ	0,01	0,13	0,30	0,30
						MI	0,00	0,02	0,00	
1675	Ue# 125x50x20#3.04	2	1285	244	0,00	MJ	0,01	0,13	0,30	0,30
						MI	0,00	0,02	0,00	
1677	Ue# 125x50x20#3.04	1	6120	227	0,00	MJ	0,00	0,03	0,05	0,05
1680	Ue# 125x50x20#3.04	2	615	230	0,00	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,05	0,00	
1681	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1682	Ue# 125x50x20#3.04	2	518	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
						MI	0,00	0,06	0,00	
1683	Ue# 125x50x20#3.04	2	518	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
						MI	0,00	0,06	0,00	
1684	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1685	Ue# 125x50x20#3.04	2	615	230	0,00	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,05	0,00	
1686	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1687	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1689	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1690	Ue# 125x50x20#3.04	2	399	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1691	Ue# 125x50x20#3.04	2	398	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	

1693	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1694	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1695	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1696	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1698	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1699	Ue# 125x50x20#3.04	2	399	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1700	Ue# 125x50x20#3.04	2	398	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1702	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1703	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1704	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1705	Ue# 125x50x20#3.04	2	534	230	0,00	MJ	0,04	0,34	0,72	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1707	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1708	Ue# 125x50x20#3.04	2	449	244	0,00	MJ	0,04	0,38	0,87	0,87
						MI	0,00	0,07	0,00	
1709	Ue# 125x50x20#3.04	2	449	244	0,00	MJ	0,04	0,38	0,87	0,87
						MI	0,00	0,07	0,00	
1711	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1712	Ue# 125x50x20#3.04	2	534	230	0,00	MJ	0,04	0,34	0,72	0,72

						MI	0,00	0,06	0,00	
1713	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1714	Ue# 125x50x20#3.04	2	612	230	0,00	MJ	0,04	0,30	0,63	0,63
1716	Ue# 125x50x20#3.04	2	636	227	-0,01	MJ	0,03	0,29	0,60	0,61
1717	Ue# 125x50x20#3.04	2	515	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
1718	Ue# 125x50x20#3.04	2	514	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
1720	Ue# 125x50x20#3.04	2	636	227	-0,01	MJ	0,03	0,29	0,60	0,61
1721	Ue# 125x50x20#3.04	2	612	230	0,00	MJ	0,04	0,30	0,63	0,63
1722	Ue# 125x50x20#3.04	2	636	227	-0,01	MJ	0,03	0,29	0,60	0,61
1723	Ue# 125x50x20#3.04	2	615	230	0,00	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,05	0,00	
1724	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1725	Ue# 125x50x20#3.04	2	517	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
						MI	0,00	0,06	0,00	
1726	Ue# 125x50x20#3.04	2	517	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
						MI	0,00	0,06	0,00	
1727	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1728	Ue# 125x50x20#3.04	2	615	230	0,00	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,05	0,00	
1729	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1731	Ue# 125x50x20#3.04	1	6120	227	0,00	MJ	0,00	0,03	0,05	0,05
1733	Ue# 125x50x20#3.04	2	1284	244	0,00	MJ	0,01	0,13	0,30	0,30
						MI	0,00	0,02	0,00	
1734	Ue# 125x50x20#3.04	2	1284	244	0,00	MJ	0,01	0,13	0,30	0,30
						MI	0,00	0,02	0,00	
1737	Ue# 125x50x20#3.04	1	5894	230	0,00	MJ	0,00	0,03	0,06	0,06
1739	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81

						MI	0,00	0,07	0,00	
1740	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1742	Ue# 125x50x20#3.04	2	398	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1743	Ue# 125x50x20#3.04	2	399	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1744	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1746	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1747	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1748	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1749	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1751	Ue# 125x50x20#3.04	2	398	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1752	Ue# 125x50x20#3.04	2	399	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1753	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1755	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1756	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1757	Ue# 125x50x20#3.04	2	534	230	0,00	MJ	0,04	0,34	0,72	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1758	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	

1760	Ue# 125x50x20#3.04	2	449	244	0,00	MJ	0,04	0,38	0,87	0,87
						MI	0,00	0,07	0,00	
1761	Ue# 125x50x20#3.04	2	449	244	0,00	MJ	0,04	0,38	0,87	0,87
						MI	0,00	0,07	0,00	
1762	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1764	Ue# 125x50x20#3.04	2	534	230	0,00	MJ	0,04	0,34	0,72	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1765	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1769	Ue# 125x50x20#3.04	2	1284	244	0,00	MJ	0,01	0,13	0,30	0,30
						MI	0,00	0,02	0,00	
1770	Ue# 125x50x20#3.04	2	1284	244	0,00	MJ	0,01	0,13	0,30	0,30
						MI	0,00	0,02	0,00	
1772	Ue# 125x50x20#3.04	1	6120	227	0,00	MJ	0,00	0,03	0,05	0,05
1775	Ue# 125x50x20#3.04	2	615	230	0,00	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,05	0,00	
1776	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1777	Ue# 125x50x20#3.04	2	517	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
						MI	0,00	0,06	0,00	
1778	Ue# 125x50x20#3.04	2	517	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
						MI	0,00	0,06	0,00	
1779	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1780	Ue# 125x50x20#3.04	2	615	230	0,00	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,05	0,00	
1781	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1782	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	

1784	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1785	Ue# 125x50x20#3.04	2	399	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1786	Ue# 125x50x20#3.04	2	398	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1788	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1789	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1790	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1791	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1793	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1794	Ue# 125x50x20#3.04	2	399	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1795	Ue# 125x50x20#3.04	2	398	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1797	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1798	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1799	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1800	Ue# 125x50x20#3.04	2	534	230	0,00	MJ	0,04	0,34	0,72	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1802	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1803	Ue# 125x50x20#3.04	2	449	244	0,00	MJ	0,04	0,38	0,87	0,87

						MI	0,00	0,07	0,00	
1804	Ue# 125x50x20#3.04	2	449	244	0,00	MJ	0,04	0,38	0,87	0,87
						MI	0,00	0,07	0,00	
1806	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1807	Ue# 125x50x20#3.04	2	534	230	0,00	MJ	0,04	0,34	0,72	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1808	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1809	Ue# 125x50x20#3.04	2	612	230	0,00	MJ	0,04	0,30	0,63	0,63
1811	Ue# 125x50x20#3.04	2	636	227	-0,01	MJ	0,03	0,29	0,60	0,61
1812	Ue# 125x50x20#3.04	2	515	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
1813	Ue# 125x50x20#3.04	2	515	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
1815	Ue# 125x50x20#3.04	2	636	227	-0,01	MJ	0,03	0,29	0,60	0,61
1816	Ue# 125x50x20#3.04	2	612	230	0,00	MJ	0,04	0,30	0,63	0,63
1817	Ue# 125x50x20#3.04	2	636	227	-0,01	MJ	0,03	0,29	0,60	0,61
1818	Ue# 125x50x20#3.04	2	615	230	0,00	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,05	0,00	
1819	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1820	Ue# 125x50x20#3.04	2	517	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
						MI	0,00	0,06	0,00	
1821	Ue# 125x50x20#3.04	2	517	244	0,00	MJ	0,04	0,33	0,76	0,76
						MI	0,00	0,06	0,00	
1822	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1823	Ue# 125x50x20#3.04	2	615	230	0,00	MJ	0,04	0,29	0,62	0,62
						MI	0,00	0,05	0,00	
1824	Ue# 125x50x20#3.04	2	639	227	0,00	MJ	0,03	0,29	0,60	0,60
						MI	0,00	0,05	0,00	
1826	Ue# 125x50x20#3.04	1	6120	227	0,00	MJ	0,00	0,03	0,05	0,05

1828	Ue# 125x50x20#3.04	2	1284	244	0,00	MJ	0,01	0,13	0,30	0,30
						MI	0,00	0,02	0,00	
1829	Ue# 125x50x20#3.04	2	1284	244	0,00	MJ	0,01	0,13	0,30	0,30
						MI	0,00	0,02	0,00	
1832	Ue# 125x50x20#3.04	1	5894	230	0,00	MJ	0,00	0,03	0,06	0,06
1834	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1835	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1837	Ue# 125x50x20#3.04	2	398	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1838	Ue# 125x50x20#3.04	2	399	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1839	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1841	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1842	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	-0,01	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1843	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	
1844	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1846	Ue# 125x50x20#3.04	2	398	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1847	Ue# 125x50x20#3.04	2	399	244	0,00	MJ	0,05	0,43	0,99	0,99
						MI	0,00	0,08	0,00	
1848	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1850	Ue# 125x50x20#3.04	2	474	230	0,00	MJ	0,05	0,38	0,81	0,81
						MI	0,00	0,07	0,00	

1851	Ue# 125x50x20#3.04	2	492	227	0,00	MJ	0,05	0,37	0,78	0,78
						MI	0,00	0,07	0,00	
1852	Ue# 125x50x20#3.04	2	534	230	0,00	MJ	0,04	0,34	0,72	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1853	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1855	Ue# 125x50x20#3.04	2	449	244	0,00	MJ	0,04	0,38	0,87	0,87
						MI	0,00	0,07	0,00	
1856	Ue# 125x50x20#3.04	2	449	244	0,00	MJ	0,04	0,38	0,87	0,87
						MI	0,00	0,07	0,00	
1857	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1859	Ue# 125x50x20#3.04	2	534	230	0,00	MJ	0,04	0,34	0,72	0,72
						MI	0,00	0,06	0,00	
1860	Ue# 125x50x20#3.04	2	555	227	-0,01	MJ	0,04	0,33	0,69	0,70
						MI	0,00	0,06	0,00	
1862	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
1864	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
1866	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
1871	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
1873	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
1875	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,01
1878	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
1880	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
1882	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
1884	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
1887	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
1889	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
1891	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
1894	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
1896	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08

1898	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1903	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
1905	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
1907	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
1910	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
1912	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
1914	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
1916	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
1919	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
1921	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
1923	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
1927	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
1928	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
1932	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1935	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
1937	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
1939	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
1944	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
1946	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
1948	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
1951	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
1953	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
1955	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
1958	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
1960	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
1962	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
1967	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
1969	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
1971	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
1974	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
1976	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10

1978	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
1980	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
1983	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
1985	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
1987	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
1990	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,02	0,01	0,10
1992	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
1996	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,12	MI	0,00	0,02	0,02	0,13
1999	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,09
2001	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,02	0,01	0,10
2003	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
2008	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,10	MI	0,00	0,03	0,02	0,11
2010	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,09	MI	0,00	0,03	0,03	0,11
2012	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2015	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,10	MI	0,00	0,03	0,02	0,11
2017	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,03	0,03	0,11
2019	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2021	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
2022	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2025	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,09
2028	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2031	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2033	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2035	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
2040	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2042	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
2044	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2047	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2049	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
2051	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2053	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02

2055	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2057	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2060	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2063	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2065	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2067	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
2071	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2073	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2075	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2079	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2081	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2083	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2086	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2089	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2092	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2095	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2097	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2099	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
2102	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
2104	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2106	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2107	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2111	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2113	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2115	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2118	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2120	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2122	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
2127	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2129	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2131	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,01

2134	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
2136	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2138	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2140	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2143	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2145	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2147	U# 100x50#3.04	2	9999	43	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2150	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2152	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2154	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
2159	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2161	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2163	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,01
2166	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,08
2168	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2170	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2172	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2175	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2177	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2179	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2182	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2184	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2186	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2191	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2193	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2195	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
2200	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2202	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2204	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2207	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2209	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10

2211	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2214	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2217	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2220	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2223	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2225	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2227	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
2230	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
2232	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2234	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2236	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2239	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2241	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2243	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2246	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2248	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2250	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2255	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2257	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2259	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
2262	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,14	MI	0,00	0,03	0,02	0,15
2264	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2266	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
2268	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2271	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2273	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
2275	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2278	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,11	MI	0,00	0,02	0,01	0,13
2280	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,11	MI	0,00	0,03	0,02	0,14
2284	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,24	MI	0,00	0,05	0,03	0,26
2287	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08

2289	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,12	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2291	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,30	MI	0,00	0,05	0,05	0,34
2296	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,24	MI	0,00	0,04	0,03	0,26
2298	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,18	MI	0,00	0,03	0,02	0,19
2300	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,04	MI	0,00	0,04	0,04	0,08
2303	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,03	0,02	0,05
2305	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,15	MI	0,00	0,03	0,03	0,17
2307	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,12
2310	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2313	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2316	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2319	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2321	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2323	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,03
2328	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2330	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
2331	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2335	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2337	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,11
2339	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2342	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2344	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2348	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2351	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2353	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,01	0,01	0,09
2355	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
2360	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2362	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2363	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2367	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2369	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10

2371	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2373	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,01
2374	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2376	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2380	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,07	MI	0,00	0,01	0,01	0,07
2383	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,04
2385	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2387	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,01	0,01	0,01
2391	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2393	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2395	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2399	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,05	MI	0,00	0,01	0,01	0,06
2401	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,04	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2403	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,03	MI	0,00	0,01	0,01	0,05
2405	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
2407	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2408	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2412	U# 100x50#3.04	2	9999	67	-0,13	MI	0,00	0,02	0,02	0,14
2415	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,06	MI	0,00	0,02	0,02	0,08
2417	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,08	MI	0,00	0,02	0,01	0,09
2419	U# 100x50#3.04	2	9999	42	-0,01	MI	0,00	0,02	0,01	0,02
2424	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2426	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2427	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09
2431	U# 100x50#3.04	2	9999	56	-0,09	MI	0,00	0,03	0,02	0,10
2433	U# 100x50#3.04	2	9999	56	0,08	MI	0,00	0,02	0,02	0,10
2435	U# 100x50#3.04	2	9999	42	0,06	MI	0,00	0,03	0,02	0,09



CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

**SECRETÁRIA DE ESTADO E
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SEEDF**

06/10/2020